

VOLVO S90 T8 TWIN ENGINE 4WD

TESTDATO: 21.03.2025

KODE: 1672311



SX11246



60 000 KM



29.11.2019

Førstegang registrert


Bensin hybrid
- Ladbar
hybrid

CHASSISNR: LVYPSBMTDLP080374

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 29.11.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Dekk/Felger	skade på felg	



1.1 Skade på felg



1.1 Skade på felg

GARANTIBEVIS

Version Volvo S90
 Type/chassissnr R-Design
 Modellår 2020
 Reg.no. _____
 Leveringsdato 20191129
 Y Y Y Y M M D D
 Forhandler _____
 Bedriftens navn _____
 Adresse _____
 Underskrift _____
 Stempel **FRYDENBØ BIL**
 Org.nr. 967 140 098
 Minda 01/25
 5000 prosent

Bilen din har følgende intervaller:
☐ 30 000 km/12 måneder/drifstimer for motoren.
 "Det som kommer først"

Eier 1 Jan Nore
 Adresse _____
 Telefon _____
 Eier 2 _____
 Adresse _____
 Telefon _____
 Andre spesifikasjoner _____

SERVICE OG VEDUKEHOLD

Service nr. 1
 Utført Km 18093
 Dato 17.11.20
 Arbeidsordre nr. 958372
 Type service **FRYDENBØ SERVICE**
 Grunnleggende service **FRYDENBØ BIL**
 Org.nr. 967 140 098
 Vedlikeholdsservice _____
 Tilpasset grunnservice _____
 Tillegg av intervall/Årnet _____

Service nr. 2
 Utført Km 284161
 Dato 16.09.2021
 Arbeidsordre nr. 1014098
 Type service **FRYDENBØ SERVICE**
 Grunnleggende service **FRYDENBØ BIL**
 Org.nr. 967 140 098
 Vedlikeholdsservice _____
 Tilpasset grunnservice _____
 Tillegg av intervall/Årnet _____

Service nr. 3
 Utført Km _____
 Dato 20.12.2021
 Arbeidsordre nr. _____
 Type service _____
 Grunnleggende service _____
 Vedlikeholdsservice _____
 Tilpasset grunnservice _____
 Tillegg av intervall/Årnet _____

Service nr. 3
 Utført Km 40136
 Dato 20.12.2021
 Arbeidsordre nr. _____
 Type service **FRYDENBØ SERVICE**
 Grunnleggende service **FRYDENBØ BIL**
 Org.nr. 967 140 098
 Vedlikeholdsservice **FRYDENBØ BIL**
 Org.nr. 967 140 098
 Tilpasset grunnservice _____
 Tillegg av intervall/Årnet _____

Service nr. 4
 Utført Km 54934
 Dato 21.05.24
 Arbeidsordre nr. 1203817
 Type service **FRYDENBØ SERVICE**
 Grunnleggende service **FRYDENBØ BIL**
 Org.nr. 967 140 098
 Vedlikeholdsservice **FRYDENBØ BIL**
 Org.nr. 967 140 098
 Tilpasset grunnservice _____
 Tillegg av intervall/Årnet _____

Service nr. 5
 Utført Km _____
 Dato _____
 Arbeidsordre nr. _____
 Type service _____
 Grunnleggende service _____
 Vedlikeholdsservice _____
 Tilpasset grunnservice _____
 Tillegg av intervall/Årnet _____

Service nr. 3
 Utført Km 40136
 Dato 20.12.2021
 Arbeidsordre nr. _____
 Type service **FRYDENBØ SERVICE**
 Grunnleggende service **FRYDENBØ BIL**
 Org.nr. 967 140 098
 Vedlikeholdsservice **FRYDENBØ BIL**
 Org.nr. 967 140 098
 Tilpasset grunnservice _____
 Tillegg av intervall/Årnet _____

Service nr. 4
 Utført Km 54934
 Dato 21.05.24
 Arbeidsordre nr. 1203817
 Type service **FRYDENBØ SERVICE**
 Grunnleggende service **FRYDENBØ BIL**
 Org.nr. 967 140 098
 Vedlikeholdsservice **FRYDENBØ BIL**
 Org.nr. 967 140 098
 Tilpasset grunnservice _____
 Tillegg av intervall/Årnet _____

Service nr. 5
 Utført Km _____
 Dato _____
 Arbeidsordre nr. _____
 Type service _____
 Grunnleggende service _____
 Vedlikeholdsservice _____
 Tilpasset grunnservice _____
 Tillegg av intervall/Årnet _____





KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Vått

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4	5	4,5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5,1	6,5	5,7	5,6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
21.05.2024	54934
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
17.11.2020	18093
16.09.2021	27161
20.12.2022	30196

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsesfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.