

VOLVO V60 T8 TWIN ENGINE 4WD

TESTDATO: 25.11.2025

KODE: 1882323



AA72211



68 811 KM



28.03.2019

Førstegang registrert


Bensin hybrid
- Ladbar
hybrid

CHASSISNR: YV1ZWBMTDK1332557

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 28.03.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Dekk/Felger	kantkjørt felg	
1.2	Dekk/Felger	kantkjørt felg	



1.1 Kantkjørt felg



1.1 Kantkjørt felg



1.1 Kantkjørt felg



1.1 Kantkjørt felg



1.1 Kantkjørt felg



1.2 Kantkjørt felg



1.2 Kantkjørt felg

Serviceblad for Volvo V60.

Service nr. 1
 Utført Km: 11546
 Dato: 22/4-20
 Arbeidsordre nr.: 915627
 Type service: VOLVO SERVICE 2.0
 Vedlikeholdsservice: FRYDENBØ BILSENTER AS, Minde Allé 35, 5068 BERGEN
 Ekstra olje- og filterbytte: STEMPEL
 Bemerkning: STEMPEL

Service nr. 2
 Utført Km: 26435
 Dato: 04/06-21
 Arbeidsordre nr.: 992565
 Type service: VOLVO SERVICE
 Vedlikeholdsservice: FRYDENBØ BILSENTER AS, Minde Allé 35, 5068 BERGEN
 Ekstra olje- og filterbytte: STEMPEL
 Bemerkning: STEMPEL

Service nr. 3
 Utført Km: 39823
 Dato: 28.04.2022
 Arbeidsordre nr.: 1056853
 Type service: VOLVO SERVICE
 Vedlikeholdsservice: FRYDENBØ BILSENTER AS, Minde Allé 35, 5068 BERGEN
 Ekstra olje- og filterbytte: STEMPEL
 Bemerkning: STEMPEL

Serviceblad for Volvo V60.

Service nr. 3
 Utført Km: 39823
 Dato: 28.04.2022
 Arbeidsordre nr.: 1056853
 Type service: VOLVO SERVICE
 Vedlikeholdsservice: FRYDENBØ BILSENTER AS, Minde Allé 35, 5068 BERGEN
 Ekstra olje- og filterbytte: STEMPEL
 Bemerkning: STEMPEL

Service nr. 4
 Utført Km: 46332
 Dato: 02.02.2023
 Arbeidsordre nr.: 1131208
 Type service: VOLVO SERVICE
 Vedlikeholdsservice: FRYDENBØ BILSENTER AS, Minde Allé 35, 5068 BERGEN
 Ekstra olje- og filterbytte: STEMPEL
 Bemerkning: STEMPEL

Service nr. 5
 Utført Km: 59267
 Dato: 28.05.24
 Arbeidsordre nr.: 1199348
 Type service: VOLVO SERVICE
 Vedlikeholdsservice: FRYDENBØ BILSENTER AS, Minde Allé 35, 5068 BERGEN
 Ekstra olje- og filterbytte: STEMPEL
 Bemerkning: STEMPEL

Serviceblad for Volvo V60.

Service nr. 6
 Utført Km: 65893
 Dato: 27.05.25
 Arbeidsordre nr.: 1277406
 Type service: FRYDENBØ BILSENTER AS, Org.nr. 967149098
 Vedlikeholdsservice: FRYDENBØ BILSENTER AS, Org.nr. 967149098
 Ekstra olje- og filterbytte: STEMPEL
 Bemerkning: STEMPEL

Service nr. 7
 Utført Km:
 Dato:
 Arbeidsordre nr.:
 Type service:
 Vedlikeholdsservice:
 Ekstra olje- og filterbytte: STEMPEL
 Bemerkning: STEMPEL

Service nr. 8
 Utført Km:
 Dato:
 Arbeidsordre nr.:
 Type service:
 Vedlikeholdsservice:
 Ekstra olje- og filterbytte: STEMPEL
 Bemerkning: STEMPEL



Garantibevisskjema for Volvo V60.

GARANTIBEVIS
 Versjon: V60
 Type/chassissnr.: 332557
 Modellår: 2019
 Reg.nr.: 8972211
 Leveringsdato: 20190329
 Forhandler: FRYDENBØ BILSENTER AS, Org.nr. 967149098
 Adresse: Minde Allé 35, 5068 BERGEN
 Underskrift:
 Stempel: FRYDENBØ BILSENTER AS, Org.nr. 967149098, Minde Allé 35, 5068 BERGEN

Bilen din har følgende intervaller:
☐ 30 000 km/12 måneder/driftstimer for motoren
 *Det som kommer først

Eier 1: VF FLEET
 Adresse:
 Telefon:
 Andre spesifikasjoner:
 Eier 2:
 Adresse:
 Telefon:
 Andre spesifikasjoner:





KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Vått

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	8	8	8	8
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8,5	8,5	8,5	8,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
27.05.2025	65893
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
22.04.2020	11546
04.06.2021	26475
28.04.2022	38823
02.02.2023	46332
28.05.2024	59267
27.05.2025	65893

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.