

**VOLVO XC90 T8 TWIN ENGINE / L 4WD**
**TESTDATO: 21.05.2026**
**KODE: 2029965**

<b>ZZ25966</b>	<b>100 300 KM</b>	<b>18.10.2017</b> Førstegang registrert	<b>Hybr(B)</b>
----------------	-------------------	--	----------------

<b>CHASSISNR:</b> YV1LFBABDJ1329364	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 30.06.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. EKSTERIØR</b>		
1.1 Dekk/Felger	kantkjørt felg	



1.1 Kantkjørt felg



1.1 Kantkjørt felg



SERVICE OG VEDLIKEHOLD		
<b>“ Servicenr. 6</b> Utført Km: 72332 Dato: 05.01.2024 Arbeidsordre nr.: 1175205 Type service: Vedlikeholdsservice Frydenbø Bil Service Minda Alle 35 - 3 ST Ekstra olje- og filterbytte: STEMPEL Bemærkning: STEMPEL	<b>Servicenr. 7</b> Utført Km: 84038 Dato: 08.01.25 Arbeidsordre nr.: 1246101 Type service: Vedlikeholdsservice Frydenbø Bil Service Org.nr. 967149098 Ekstra olje- og filterbytte: STEMPEL Bemærkning: STEMPEL	<b>Servicenr. 8</b> Utført Km: 97367 Dato: 18.02.2026 Arbeidsordre nr.: 1324215 Type service: Vedlikeholdsservice Frydenbø Bil Service Org.nr. 967149098 Ekstra olje- og filterbytte: STEMPEL Bemærkning: STEMPEL

SERVICE OG VEDLIKEHOLD				
<b>Servicenr. 1</b> Utført Km: 9086 km Dato: 07.10.2018 Arbeidsordre nr.: 813380 Type service: Vedlikeholdsservice Frydenbø Bil Service Minda Alle 35, 0608 Bergsjø Ekstra olje- og filterbytte: STEMPEL Bemærkning: STEMPEL	<b>Servicenr. 2</b> Utført Km: 20778 Dato: 27.09.2017 Arbeidsordre nr.: 878444 Type service: Vedlikeholdsservice Frydenbø Bil Service Minda Alle 35, 0608 Bergsjø Ekstra olje- og filterbytte: STEMPEL Bemærkning: STEMPEL	<b>Servicenr. 3</b> Utført Km: 34191 Dato: 06.10.2020 Arbeidsordre nr.: 943968 Type service: Vedlikeholdsservice Frydenbø Bil Service Minda Alle 35, 0608 Bergsjø Ekstra olje- og filterbytte: STEMPEL Bemærkning: STEMPEL	<b>Servicenr. 4</b> Utført Km: 42416 Dato: 21.10.21 Arbeidsordre nr.: 1018236 Type service: Vedlikeholdsservice Frydenbø Bil Service Minda Alle 35, 0608 Bergsjø Ekstra olje- og filterbytte: STEMPEL Bemærkning: STEMPEL	<b>Servicenr. 5</b> Utført Km: 60379 Dato: 19.12.2022 Arbeidsordre nr.: 1039049 Type service: Vedlikeholdsservice Frydenbø Bil Service Minda Alle 35, 0608 Bergsjø Ekstra olje- og filterbytte: STEMPEL Bemærkning: STEMPEL

**KJØRETØYDATA**

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

**DEKK OG BREMSER**

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	8	8

**SERVICEINFORMASJON**

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
10.02.2026	97361
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
01.10.2008	9086
17.09.2017	20908
06.10.2020	34191
21.10.2021	47416
19.12.2022	60339
08.01.2024	72332
08.01.2025	84038

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.