

VOLVO XC60 T8 TWIN ENGINE 4WD

TESTDATO: 03.11.2025

KODE: 1858887



SX10304



116 700 KM



09.10.2019

Førstegang registrert


Bensin hybrid
- Ladbar
hybrid

CHASSISNR: LYVUZBMUDLB434579

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 09.10.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. INTERIØR		
1.1 Dørtrekk	Riper/merker	



1.1 Riper/merker

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Servicentr. 3
 Utført Km: 70343
 Dato: 20/09-22
 Arbeidsordre nr.: 1081292
 Type service: FRYDENBØ
 Grunnleggende service: BERGEN VEST
 Personlig servicetekniker: Stein Olav Kjørland
 Vedlikeholdsservice: STEMPEL
 Tilpasset grunnservice: STEMPEL
 Tillegg av intervall/Annet: STEMPEL

Servicentr. 4
 Utført Km: 85304
 Dato: 21/9-23
 Arbeidsordre nr.: 1155157
 Type service: FRYDENBØ
 Grunnleggende service: BERGEN VEST
 Personlig service: Jan Inge Hamm
 Vedlikeholdsservice: STEMPEL
 Tilpasset grunnservice: STEMPEL
 Tillegg av intervall/Annet: STEMPEL

Servicentr. 5
 Utført Km: 99311
 Dato: 29.08.24
 Arbeidsordre nr.: 1223227
 Type service: FRYDENBØ
 Grunnleggende service: BERGEN VEST
 Vedlikeholdsservice: STEMPEL
 Tilpasset grunnservice: STEMPEL
 Tillegg av intervall/Annet: STEMPEL

OG VEDLIKEHOLD

Servicentr. 1
 Dokumentasjon
 nå registrere hver service ved pler og en underskrift, jstherer elementene i din origi- edlikeholdsservice i tråd med ne.
 Utført Km: 29287
 Dato: 3/8-2020
 Arbeidsordre nr.: 935503
 Type service: VOLVO
 Grunnleggende service: FRYDENBØ BILSENTER AS
 Vedlikeholdsservice: STEMPEL
 Tilpasset grunnservice: STEMPEL
 Tillegg av intervall/Annet: STEMPEL

Servicentr. 2
 Utført Km: 52686
 Dato: 3/18-21
 Arbeidsordre nr.: 1005537
 Type service: FRYDENBØ BILSENTER AS
 Grunnleggende service: STEMPEL
 Vedlikeholdsservice: STEMPEL
 Tilpasset grunnservice: STEMPEL
 Tillegg av intervall/Annet: STEMPEL

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Servicentr. 6
 Utført Km: 113651
 Dato: 16/08-25
 Arbeidsordre nr.: 1799554
 Type service: FRYDENBØ
 Grunnleggende service: BERGEN VEST
 Personlig service: Andreas Brudvik El
 Vedlikeholdsservice: STEMPEL
 Tilpasset grunnservice: STEMPEL
 Tillegg av intervall/Annet: STEMPEL

Servicentr. 7
 Utført Km: 113651
 Dato: 16/08-25
 Arbeidsordre nr.: 1799554
 Type service: FRYDENBØ
 Grunnleggende service: BERGEN VEST
 Personlig service: Andreas Brudvik El
 Vedlikeholdsservice: STEMPEL
 Tilpasset grunnservice: STEMPEL
 Tillegg av intervall/Annet: STEMPEL

Servicentr. 8
 Utført Km: 113651
 Dato: 16/08-25
 Arbeidsordre nr.: 1799554
 Type service: FRYDENBØ
 Grunnleggende service: BERGEN VEST
 Personlig service: Andreas Brudvik El
 Vedlikeholdsservice: STEMPEL
 Tilpasset grunnservice: STEMPEL
 Tillegg av intervall/Annet: STEMPEL





KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Vått

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	3,9	3,5	4	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5,5	5,5	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
15.08.2025	113651
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
03.08.2020	29287
31.08.2021	52656
20.09.2022	70343
21.09.2023	85304
29.08.2024	99311

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsesfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.