

VOLVO XC90 T8 TWIN ENGINE 4WD

TESTDATO: 02.07.2025

KODE: 1739034



KZ65881



124 700 KM



17.10.2018

Førstegang registrert


Bensin hybrid
- Ladbar
hybrid

CHASSISNR: YV1LFBMUDK1452312

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 22.06.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dekk/Felger	4 stk kantkjørte sommerfelger	
2. INTERIØR		
2.1 Dørtrekk	slitt/ripe(r)	
2.2 Ratt	slitt	



1.1 4 stk kantkjørte sommerfelger



1.1 4 stk kantkjørte sommerfelger



1.1 4 stk kantkjørte sommerfelger



1.1 4 stk kantkjørte sommerfelger



1.1 4 stk kantkjørte sommerfelger



1.1 4 stk kantkjørte sommerfelger



1.1 4 stk kantkjørte sommerfelger



2.1 Slitt/ripe(r)



2.2 Slitt

Service og Vedlikehold

Service nr. 3
 Utført Km: 84865
 Dato: 26-03-2021
 Arbeidsordre nr.: 1001731
 Type service: VOLVO SERVICE 2.0
 Vedlikeholdsservice: FRYDENBØ BILSENTER AS, Minde Allé 35, 5068 BERGEN
 Ekstra olje- og filterbytte: STEMPEL
 Bemerkning: FRYDENBØ BILSENTER AS, Org. nr. 967 149 098, Minde Allé 35, 5068 BERGEN, brennsevæske, pollenfilter

Service nr. 4
 Utført Km: 99887
 Dato: 22-06-2021
 Arbeidsordre nr.: 1098031
 Type service: VOLVO SERVICE 2.0
 Vedlikeholdsservice: FRYDENBØ BILSENTER AS, Minde Allé 35, 5068 BERGEN
 Ekstra olje- og filterbytte: STEMPEL
 Bemerkning: STEMPEL

Service nr. 5
 Utført Km: 104786
 Dato: 14-7-23
 Arbeidsordre nr.: 1140923
 Type service: VOLVO ORIGINAL SERVICE
 Vedlikeholdsservice: FRYDENBØ BILSENTER AS, Minde Allé 35, 5068 BERGEN
 Ekstra olje- og filterbytte: STEMPEL
 Bemerkning: FRYDENBØ BILSENTER AS, Org. nr. 967 149 098, Minde Allé 35, 5068 BERGEN

GARANTIBEVIS

Version: XC90 T8 AWD TWIN ENGINE
 Type/chassisnr.: INSCRIPTION/- 452312
 Modellår: 2019
 Reg.nr.: KZ 65881
 Leveringsdato: 20181018
 Forhandler: FRYDENBØ BILSENTER AS, Org. nr. 967 149 098, Minde Allé 35, 5068 BERGEN
 Bedriftens navn: FRYDENBØ BILSENTER AS, Org. nr. 967 149 098, Minde Allé 35, 5068 BERGEN
 Adresse: 5068 BERGEN
 Underskrift: [Signature]
 Stempel: FRYDENBØ BILSENTER AS, Org. nr. 967 149 098, Minde Allé 35, 5068 BERGEN

Bilen din har følgende intervaller:
☒ 30 000 km/12 måneder/driftstimer for motoren
 *Det som kommer først

Eier 1: SVEIN TORE MYRHEIM
 Adresse: _____
 Telefon: _____

Eier 2: _____
 Adresse: _____
 Telefon: _____
 Andre spesifikasjoner: _____

Service og Vedlikehold

Service nr. 1
 Utført Km: 27510
 Dato: 23-9-19
 Arbeidsordre nr.: 876159
 Type service: VOLVO SERVICE 2.0
 Vedlikeholdsservice: FRYDENBØ BILSENTER AS, Minde Allé 35, 5068 BERGEN
 Ekstra olje- og filterbytte: STEMPEL
 Bemerkning: STEMPEL

Service nr. 2
 Utført Km: 53942
 Dato: 11 sep. 2021
 Arbeidsordre nr.: 946801
 Type service: VOLVO SERVICE 2.0
 Vedlikeholdsservice: FRYDENBØ BILSENTER AS, Minde Allé 35, 5068 BERGEN
 Ekstra olje- og filterbytte: STEMPEL
 Bemerkning: S. Luftfilter, brennsevæske

Service og Vedlikehold

Service nr. 6
 Utført Km: 113245
 Dato: 07.07.24
 Arbeidsordre nr.: 1207624
 Type service: VOLVO ORIGINAL SERVICE
 Vedlikeholdsservice: FRYDENBØ BILSENTER AS, Org. nr. 967 149 098, Minde Allé 35, 5068 BERGEN
 Ekstra olje- og filterbytte: STEMPEL
 Bemerkning: FRYDENBØ BILSENTER AS, Org. nr. 967 149 098, Minde Allé 35, 5068 BERGEN

Service nr. 7
 Utført Km: _____
 Dato: _____
 Arbeidsordre nr.: _____
 Type service: VOLVO ORIGINAL SERVICE
 Vedlikeholdsservice: FRYDENBØ BILSENTER AS, Org. nr. 967 149 098, Minde Allé 35, 5068 BERGEN
 Ekstra olje- og filterbytte: STEMPEL
 Bemerkning: STEMPEL

Service nr. 8
 Utført Km: _____
 Dato: _____
 Arbeidsordre nr.: _____
 Type service: VOLVO ORIGINAL SERVICE
 Vedlikeholdsservice: FRYDENBØ BILSENTER AS, Org. nr. 967 149 098, Minde Allé 35, 5068 BERGEN
 Ekstra olje- og filterbytte: STEMPEL
 Bemerkning: STEMPEL







KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Vått

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	3,5	3,5	4,5	4,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7	7	7	7

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
01.07.2025	124515
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
23.09.2019	27510
11.09.2020	53942
26.07.2021	84866
22.06.2022	89997
14.07.2023	104780
03.07.2024	113295

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølssystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsesfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.