

VOLVO XC40 / X 4WD

TESTDATO: 06.03.2026

KODE: 1966369

 EB87809

 47 500 KM

 10.12.2020
Førstegang registrert

 Elektr.

CHASSISNR: YV1XZEDVEM2494553

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 10.12.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dekk/Felger	1 stk kantkjørt vinterfelg	



1.1 1 stk kantkjørt vinterfelg

GARANTIBEVIS

Version: **VIXZEDUEHJ494553**

Typebil: **2021**

Regnr: **EB 87809**

Leveringsdato: **2020 12 10**

Fødselsår: **2020**

Bedriftens navn: **S. Rogsten**

Adresse: **Bilia Personbil AS**
 Avd. Lillehammer
 PB. 240 Økern, 0510 Oslo
 NO 976 023 188
 KTO: 1503 21 85743

Underkøst: **S. Rogsten**

Stampel: **Bilia Personbil AS**
 Avd. Lillehammer
 PB. 240 Økern, 0510 Oslo
 NO 976 023 188
 KTO: 1503 21 85743

(Ellen din har følgende intervaller:
 30 000 km/24 måneder
 100 000 km/60 måneder
 150 000 km/90 måneder)

Eier 1: **Bilia Personbil AS**
 Avd. Lillehammer
 PB. 240 Økern, 0510 Oslo
 NO 976 023 188
 KTO: 1503 21 85743

Adresse: **Vinche Ekevedal**

Telefon: **Vinche Ekevedal**

Eier 2: **Vinche Ekevedal**

Adresse: **Vinche Ekevedal**

Telefon: **Vinche Ekevedal**

Andre spesifikasjoner: **Vinche Ekevedal**

VERDIDOKUMENT

Service- og garantiheft, er et dokument som registrerer alle serviceintervaller og garantiintervaller. Det er et viktig dokument som du bør ha med deg når du kjøper eller selger bilen. Ved kjøp av en bil, bør du alltid sjekke at bilen har et gyldig service- og garantiheft. Ved kjøp av en bil, bør du alltid sjekke at bilen har et gyldig service- og garantiheft.

Serviceintervall

Serviceinterv. 1

Utført: **18524**

Km: **18524**

Dato: **28/11-22**

Arbeidsordre nr.: **9337**

Type service: **STANDARD**

Grunnleggende service: **STANDARD**

Tilpasset grunnservice: **STANDARD**

Tillegg av intervall/Annet: **STANDARD**

Serviceinterv. 2

Utført: **36133**

Km: **36133**

Dato: **20/12-24**

Arbeidsordre nr.: **13580**

Type service: **STANDARD**

Grunnleggende service: **STANDARD**

Tilpasset grunnservice: **STANDARD**

Tillegg av intervall/Annet: **STANDARD**

Serviceinterv. 3

Utført: **36133**

Km: **36133**

Dato: **20/12-24**

Arbeidsordre nr.: **13580**

Type service: **STANDARD**

Grunnleggende service: **STANDARD**


Tilpasset grunnservice: **STANDARD**

Tillegg av intervall/Annet: **STANDARD**

Midtun Bilverksted as
 Sandbrekkeveien 100, 5225 Nesttun
 Tlf.: 55 34 15 00
 E-post: post@midtunbilverksted.no

SjekkPunkt
 Sandbrekkeveien 100, 5225 Nesttun
 Tlf.: 55 34 15 00
 E-post: post@midtunbilverksted.no







KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	3	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Vått

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5,5	5,5	5,5	5,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5	5	5	5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
20.12.2024	36133
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
28.11.2022	18524

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.