

VOLVO XC90 4WD
TESTDATO: 10.07.2025
KODE: 1742642

SX26464	46 600 KM	09.06.2022 Førstegang registrert	Bensin hybrid - Ladbar hybrid
----------------	------------------	--	---

CHASSISNR: YV1LFH5UDN1871266	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 09.06.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✓ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

- | | |
|--|--|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> IDENTITET ✓ </div> | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✓ </div> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> EKSTERIØR 🔍 </div> | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> LYS ✓ </div> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> MOTOR ✓ </div> | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> HJULOPPHENG/STYRING ✓ </div> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> BREMSER ✓ </div> | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> GIR OG DRIVLINJE ✓ </div> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> INTERIØR 🔍 </div> | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✓ </div> |

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dekk/Felger	2 stk kantkjørte sommerfelger	
1.2 Dekk/Felger	1 stk kantkjørt vinterfelg	
2. INTERIØR		
2.1 Seter	Slitasje setetrekk	



1.1 2 stk kantkjørte sommerfelger



1.1 2 stk kantkjørte sommerfelger



1.2 1 stk kantkjørt vinterfelg



2.1 Slitasje setetrekk



2.1 Slitasje setetrekk

GARANTIBEVIS

Version: **XC90 T8 INSCRIPTION**
 Type/Chassisnr: **YV1LFH5UDN1871266**
 Modellår: **2022**
 Reg.nr.: **SX26464**

Leveringsdato: **20220609**

Forhandler: **FRYDENBØ BILSENTER AS**
 Org.nr. 967 149 098
 Bedriftens navn: **Minde Alle 35 5068 BERGEN**
 Adresse: _____
 Underskrift: *Lein Holm*

Stempel: **FRYDENBØ BILSENTER AS**
 Org.nr. 967 149 098
 Minde Alle 35
 5068 BERGEN

Bilen din har følgende intervaller:
 30 000 km/12 måneder/driftstimer for motorene
 Det som kommer først

Eier 1: **DNB**
 Adresse: _____
 Telefon: _____

Eier 2: _____
 Adresse: _____
 Telefon: _____

Andre spesifikasjoner: _____



SERVICE

Service dokumentasjon
 Verksteder med registreringstempel service vedtatt av Statens vegvesen og er underlagt arbeidsforholdene som gjelder i alle utgitt arbeidsforhold og tjenester eksklusive i alle utgitt arbeidsforhold.

Service 1
 Løstert: **17693**
 Km: **8.07.23**
 Dato: **11.39.04**
 Arbeidsordre nr.: _____
 Type service: _____

Service 2
 Løstert: **31524**
 Km: _____
 Dato: **09.07.24**
 Arbeidsordre nr.: **122667**
 Type service: _____

Service 3
 Løstert: _____
 Km: _____
 Dato: _____
 Arbeidsordre nr.: _____
 Type service: _____

FRYDENBØ BILSENTER AS
 Org.nr. 967 149 098

Stempel: _____





KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Vått

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6	6	6	6
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7	7	7	7

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
10.07.2025	46371
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
18.07.2023	17693
09.07.2024	31524

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.