

FORD FOCUS 120 HK AUTOMAT 2WD

TESTDATO: 21.01.2026

KODE: 1928665

 VJ13302

 90 716 KM

29.04.2019
Førstegang registrert


Diesel

CHASSISNR: WF0PXXGCHPKD85407

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 29.04.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Skjermer	ripe(r)	venstre foran
1.2	Skjermer	p-bulk	venstre bak
1.3	Støtfanger	ripe(r)	foran



1.1 Ripe(r)



1.2 P-bulk



1.3 Ripe(r)



1.3 Ripe(r)



1.3 Ripe(r)



Kundekopi

Kjøretøyplysninger
VIN : WF0PXXGCHPKD85407 Registreringsnr : VJ13302 Startdato for garanti : 29.04.2019
Model : FOCUS (C519E) Første registreringsdato : Neste EU-kontroll : 29.04.2023
Motor : 1.5L Duratorq-TDCI (120PS) Dato for gjeldende reg.nr.:
Farge : ABSOLUTE BLACK Registreringsland : NO
Serviceintervall : Hver 15000 KM eller 12 måneder (det som kommer først)

Neste service	Dato	eller ved kilometerstand
5 år (75000 km)	03.11.2023	68263KM (det som kommer først)

Verksted	Detaljer	Kilometerstand	Detaljer
Kverneland Bil AS Ford Bilhuset Vestre Svanholmen 9 SANDNES 4313 NORWAY 51 53 14 06 51 84 03 00 post.slavanger@kvernelandbil.no https://www.ford.kvernelandbil.no	Dato : 03.11.2022 Referansenummer : 512164	Leser : 53263 KM	Planlagt service fullført 4 år (60000 km) Lakk- og karosserikontroll 4 - Godkjent Andre relaterte saker Ingen utestående servicetiltak Skift olje
Melhus Bil Trondheim AS Tungasletta 8 TRONDHEIM Torgarden 7047 NORWAY 73 20 25 01 73 20 25 00 salg.trondheim@melhusbil.no https://ford.melhusbil.no/	Dato : 07.10.2021 Referansenummer : 255824	Leser : 42590 KM	Planlagt service fullført Lakk- og karosserikontroll 3 - Godkjent Andre relaterte saker Ingen utestående servicetiltak Utskifting av olje og oljefilter



Kontrollseddel
Periodisk kontroll etter direktiv 2014/45/EU

Statens vegvesen

Resultat : Kjøretøyet er godkjent
Dato for godkjent kontroll : 29.04.2022

KVERNELAND BIL BILHUSET VERKSTED	
Godkjenningsnummer	5902
Kjennemerke	VJ 13302
Understellnummer	WF0PXXGCHPKD85407
Merk	FORD
Type	DEH
Modell	Focus
Drivstoffkode	2 Diesel
Kjøretøygruppe teknisk	M1
Kjøretøygruppe avhengig	101 PERSONBIL
Avvikskode	6L
Beregnet referanseverdi (%)	Beregnet bromseverdipning (%)
Målt støy (dB)	Målt avgass (CO% mil)

Øversikt over feil og mangler. Øversikten kan gå over flere sider. Alle feil/mangler skal rettes snarest.

Antall feil kode 1	Antall feil kode 2	Antall feil kode 3
0	0	0

Registrering : Kontrollpunkt : Ingen merknader

Meldning, Posisjon, Kommentar

Klageadgang, se vedlegg som utleveres av kontrollorganet

Servicehistorikk
Kundekopi

Kjøretøyplysninger
VIN : WF0PXXGCHPKD85407 Dato for gjeldende reg.nr. : 01.01.1986 Startdato for garanti : 29.04.2019
Model : FOCUS (C519E) Registreringsland : NO Neste EU-kontroll : 29.04.2023
Motor : 1.5L EcoBlue (88kW/120PS)
Farge : ABSOLUTE BLACK
Serviceintervall : Hver 15000 KM eller 12 måneder (det som kommer først)

Verksted	Detaljer	Kilometerstand	Detaljer
Kvernelandbil Ford Vestre Svanholmen 9 SANDNES 4313 NORWAY 51 53 14 06 51 84 03 00 post.slavanger@kvernelandbil.no https://www.ford.kvernelandbil.no	Dato : 11.04.2025 Referansenummer : 751106	Leser : 80280 KM	Planlagt service fullført Economy Service Lakk- og karosserikontroll Ikke påbegynt Andre relaterte saker Ingen utestående servicetiltak Utskifting av olje og oljefilter
Kvernelandbil Ford Vestre Svanholmen 9 SANDNES 4313 NORWAY 51 53 14 06 51 84 03 00 post.slavanger@kvernelandbil.no https://www.ford.kvernelandbil.no	Dato : 10.11.2023 Referansenummer : 595105	Leser : 63443 KM	Planlagt service fullført 5 år (75000 km) Lakk- og karosserikontroll 5 - Godkjent Andre relaterte saker Ingen utestående servicetiltak Skift olje





KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 39, 2018
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6	6	4	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5,5	5	5	5,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
11.04.2025	80260
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
10.11.2023	63443
03.11.2022	53263
07.10.2021	42590
16.10.2020	39431
03.06.2020	23739

KOMMENTAR

Fin bil, Normal slitasje i henhold til alder og kjørelengde

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsesfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.