

PEUGEOT 2008 110 HK AUTOMAT 2WD

TESTDATO: 11.06.2025

KODE: 1732789



UF73989



99 356 KM



01.12.2016

Førstegang registrert



Bensin

CHASSISNR: VF3CUHNZTGY165479

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 19.02.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING




Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	generelt mye bruksslitasje	
1.2 Dører	bulk med lakkskade	høyre bak
1.3 Kanal	bulk	høyre foran
2. MOTOR		
2.1 Service	PKK-kontroll	
2.2 Service	mangler siste service	



1.1 Generelt mye bruksslitasje




1.1 Generelt mye bruksslitasje



1.1 Generelt mye bruksslitasje



1.2 Bulk med lakkskade



1.3 Bulk

Du må fylle ut noen merker eller

Registrerings-, understellnummer eller personlig skilt *

UF73989

Hent opplysninger



Kjøretøyet er registrert

UF 73989 PEUGEOT 2008

EU-kontroll

Sist godkjent
19.02.2024
Frist for godkjent EU-kontroll
19.02.2026

2.1 PKK-kontroll

OPPFØLGING AV VEDLIKEHOLD	
De påfølgende sidene er beregnet på at den forhandleren eller det verkstedet som utfører vedlikeholdet skal sette sitt stempel når arbeidet er utført. På et offentlig godkjent verksted si å fylle ut disse feltene (dato, kilometerstand, neste kontroll...) avhengig bruksforhold.	Det anbefales å ta vare på alle fakturer og dokumenter som gjelder vedlikehold og reparasjoner utført på bilen. Glem ikke å overføre alle papirene til den nye eieren dersom du selger bilen.
* For et fabrikkens garanti skal være gyldig, skal ut pålagt periodisk Peugeot vedlikehold være utført på bilen.	
Dato: 13, 12, 17 km: 16267	Dato: 14, 12, 2018 km: 29745
Arlig vedlikeholdskontroll Bertel O. Steen Møre og Romsdal AS Postboks 7583 - Spjelkavik, 6022 Ålesund Tlf.: 70 17 64 00 - Fax: 70 17 64 20 offentlig godkjent verksted	Bertel O. Steen Møre og Romsdal AS Postboks 7583 - Spjelkavik, 6022 Ålesund Tlf.: 70 17 64 00 - Fax: 70 17 64 20 stempel fra offentlig godkjent verksted
Neste kontroll vad: 41267 km eller den 13, 12, 18	Neste kontroll vad: 54745 km eller den 14, 12, 2019

PEUGEOT-GARANTIBEVIS		Identifikasjon av bilen	
PEUGEOT kontraktstefte garantier Fra ut den vedtakende bilens kjøp på 3 år skal være gyldig med denne betingelse, være til ut og jøllet skrevet for forhåndsbetalt bil. Fra ut disse garantier skal gylde for det periodiske vedlikeholdet. De skal være gyldige med ut intensjon som oppgitt i vedlikeholdsskjemaet. De skal være gyldige med ut intensjon som oppgitt i vedlikeholdsskjemaet. De skal være gyldige med ut intensjon som oppgitt i vedlikeholdsskjemaet. De skal være gyldige med ut intensjon som oppgitt i vedlikeholdsskjemaet.		VIN VF3CUHN2TGY165979	
SELGERS IDENTITET Hestegut, hestegut og ut intensjon som oppgitt i vedlikeholdsskjemaet.		Garantien gjelder fra 01.12.16 Garantien gjelder til 01.12.21	
Bortfel O. Slean Mare og Remedial AS Postboks 7589-Hestegut, Hestegut AS TEL: 70 554 04-540 17 94 20		Modell: 2008 Drivstoff: Benzin Motor: 1,2 Effekt: 110hk	
Løst: _____ Forhåndsbetalt: _____ Forhåndsbetalt: _____		Registreringsnummer: UF73989	

OPPFØLGING AV VEDLIKEHOLD

Date: 09.12.19 km: 42767

Periodisk vedlikehold
Bortsett av filter fra
offentlig godkjent verksted

Neste kontroll

vid 67767 km eller den 09.12.21

Date: 10.12.22 km: 63900

Stempel fra
offentlig godkjent verksted

Neste kontroll

vid 90900 km eller den 10.12.23

Date: 2.12.2020 km: 51788

Olje og filter
Luftefilter
Tilleggsfilter
Tømpinger

Periodisk vedlikehold

Stempel fra
offentlig godkjent verksted

Neste kontroll

vid km eller den / /

Date: 15.12.23 km: 80065

78 70 19 96 00 Mekonomen AS
Storveien 18 04 632

Revisert

Godkjent

Sign

Madrasseret AS

offentlig godkjent verksted

Neste kontroll

vid km eller den / /

[illegible]

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 15, 2025	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 37, 2022
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	7	7	7	7
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7,1	7,3	7,5	7,7

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
04.06.2024	92845

KOMMENTAR

Med større skade menes skade større en 60% av bilens verdi på skadedato.
Mindre lakk og karosseri reparasjoner kan ha forekommet.
Mindre skader på felger kan forekomme.

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.