

**VOLKSWAGEN TIGUAN 140 HK AUTOMAT 4WD**
**TESTDATO: 16.04.2024**
**KODE: 1375948**

 <b>UF57234</b>	 <b>135 000 KM</b>	 <b>23.11.2012</b> Førstegang registrert	 <b>Diesel</b>
--	---	--	---

<b>CHASSISNR:</b> WVGZZZ5NZDW044537	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 17.03.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.


Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 <b>IDENTITET</b> 	 <b>ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE</b> 
 <b>EKSTERIØR</b> 	 <b>LYS</b> 
 <b>MOTOR</b> 	 <b>HJULOPPHENG/STYRING</b> 
 <b>BREMSER</b> 	 <b>GIR OG DRIVLINJE</b> 
 <b>INTERIØR</b> 	 <b>OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</b> 


Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. EKSTERIØR</b>		
1.1 Dører	bulk	
1.2 Dekk/Felger	kantkjørt felg	
1.3 Tak	steinsprut med rust	



1.1 Bulk



1.2 Kantkjørt felg



1.3 Steinsprut med rust





**Servicebevis 4**

Jahnel utført:	Jahnel utført av:
<input checked="" type="checkbox"/> Oljekskservice	<input checked="" type="checkbox"/> A-tillegg
<input checked="" type="checkbox"/> i forbindelse med	<input checked="" type="checkbox"/> Bremserett
<input checked="" type="checkbox"/> Intervallservice	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> inkludert oppsett	<input checked="" type="checkbox"/> Gassfilter
<input checked="" type="checkbox"/> i forbindelse med	<input checked="" type="checkbox"/> Gjølje DSGP ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjonsservice	<input checked="" type="checkbox"/> Haldex-kobling Cjpe
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilternatts
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosjonsbeskyttelse til karosseriet kontrollert	<input checked="" type="checkbox"/> Teitngsmøttestake
<input checked="" type="checkbox"/> lers	<input checked="" type="checkbox"/> Støv- og pollenfilternatts
<input checked="" type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input checked="" type="checkbox"/> Tennem
<input checked="" type="checkbox"/> Kundetjenester	<input checked="" type="checkbox"/> Tennplugg
(merkes også på oppdraget)	<input type="checkbox"/>

Service utført den: **05.04.2017**

Ved km-stand: **60016**

Fakturanummer: **542483**

Service utført av:

218 940

Møller BIL

Ålesund AS

24031900

218 940 MOBILITETSGARANT

MØLLER BIL

ÅLESUND AS

24031900

Volkswagen-forhandlerens stempel

**Neste service**

Dato: **04/18** | Hvilken service kreves neste gang?

eller: **Innspeksjon og**

Ved (km-stand): **75016** | **Bremsevaskeservice**

**Servicebevis 5**

Jahnel utført:	Jahnel utført av:
<input checked="" type="checkbox"/> Oljekskservice	<input checked="" type="checkbox"/> A-tillegg
<input checked="" type="checkbox"/> i forbindelse med	<input checked="" type="checkbox"/> Bremserett
<input checked="" type="checkbox"/> Intervallservice	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> inkludert oppsett	<input checked="" type="checkbox"/> Gassfilter
<input checked="" type="checkbox"/> i forbindelse med	<input checked="" type="checkbox"/> Gjølje DSGP ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjonsservice	<input checked="" type="checkbox"/> Haldex-kobling Cjpe
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilternatts
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosjonsbeskyttelse til karosseriet kontrollert	<input checked="" type="checkbox"/> Teitngsmøttestake
<input checked="" type="checkbox"/> lers	<input checked="" type="checkbox"/> Støv- og pollenfilternatts
<input checked="" type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input checked="" type="checkbox"/> Tennem
<input checked="" type="checkbox"/> Kundetjenester	<input checked="" type="checkbox"/> Tennplugg
(merkes også på oppdraget)	<input type="checkbox"/>

Service utført den: **22.06.2018**

Ved km-stand: **25434**

Fakturanummer: **513762**

Service utført av:

218 940

Møller BIL

Ålesund AS

24031900

218 940 MOBILITETSGARANT

MØLLER BIL

ÅLESUND AS

24031900

Volkswagen-forhandlerens stempel

**Neste service**

Dato: | Hvilken service kreves neste gang?

eller: |

Ved (km-stand): |

**Servicebevis 6**

Jahnel utført:	Jahnel utført av:
<input checked="" type="checkbox"/> Oljekskservice	<input checked="" type="checkbox"/> A-tillegg
<input checked="" type="checkbox"/> i forbindelse med	<input checked="" type="checkbox"/> Bremserett
<input checked="" type="checkbox"/> Intervallservice	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> inkludert oppsett	<input checked="" type="checkbox"/> Gassfilter
<input checked="" type="checkbox"/> i forbindelse med	<input checked="" type="checkbox"/> Gjølje DSGP ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjonsservice	<input checked="" type="checkbox"/> Haldex-kobling Cjpe
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilternatts
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosjonsbeskyttelse til karosseriet kontrollert	<input checked="" type="checkbox"/> Teitngsmøttestake
<input checked="" type="checkbox"/> lers	<input checked="" type="checkbox"/> Støv- og pollenfilternatts
<input checked="" type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input checked="" type="checkbox"/> Tennem
<input checked="" type="checkbox"/> Kundetjenester	<input checked="" type="checkbox"/> Tennplugg
(merkes også på oppdraget)	<input type="checkbox"/>

Service utført den: **12.09.2019**

Ved km-stand: **76503**

Fakturanummer: **582289**

Service utført av:

218 940

Møller BIL

Ålesund AS

24031900

218 940 MOBILITETSGARANT

MØLLER BIL

ÅLESUND AS

24031900

Volkswagen-forhandlerens stempel

**Neste service**

Dato: **12-8-21** | Hvilken service kreves neste gang?

eller: |

Ved (km-stand): **76503** |

**Servicebevis 7**

Jahnel utført:	Jahnel utført av:
<input checked="" type="checkbox"/> Oljekskservice	<input checked="" type="checkbox"/> A-tillegg
<input checked="" type="checkbox"/> i forbindelse med	<input checked="" type="checkbox"/> Bremserett
<input checked="" type="checkbox"/> Intervallservice	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> inkludert oppsett	<input checked="" type="checkbox"/> Gassfilter
<input checked="" type="checkbox"/> i forbindelse med	<input checked="" type="checkbox"/> Gjølje DSGP ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjonsservice	<input checked="" type="checkbox"/> Haldex-kobling Cjpe
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilternatts
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosjonsbeskyttelse til karosseriet kontrollert	<input checked="" type="checkbox"/> Teitngsmøttestake
<input checked="" type="checkbox"/> lers	<input checked="" type="checkbox"/> Støv- og pollenfilternatts
<input checked="" type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input checked="" type="checkbox"/> Tennem
<input checked="" type="checkbox"/> Kundetjenester	<input checked="" type="checkbox"/> Tennplugg
(merkes også på oppdraget)	<input type="checkbox"/>

Service utført den: **12.10.20**

Ved km-stand: **97226**

Fakturanummer: **615444**

Service utført av:

218 940

Møller BIL

Ålesund AS

24031900

218 940 MOBILITETSGARANT

MØLLER BIL

ÅLESUND AS

24031900

Volkswagen-forhandlerens stempel

**Neste service**

Dato: | Hvilken service kreves neste gang?

eller: |

Ved (km-stand): | **ikt serviceintervaller**

**Servicebevis 8**

Jahnel utført:	Jahnel utført av:
<input checked="" type="checkbox"/> Oljekskservice	<input checked="" type="checkbox"/> A-tillegg
<input checked="" type="checkbox"/> i forbindelse med	<input checked="" type="checkbox"/> Bremserett
<input checked="" type="checkbox"/> Intervallservice	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> inkludert oppsett	<input checked="" type="checkbox"/> Gassfilter
<input checked="" type="checkbox"/> i forbindelse med	<input checked="" type="checkbox"/> Gjølje DSGP ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjonsservice	<input checked="" type="checkbox"/> Haldex-kobling Cjpe
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilternatts
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosjonsbeskyttelse til karosseriet kontrollert	<input checked="" type="checkbox"/> Teitngsmøttestake
<input checked="" type="checkbox"/> lers	<input checked="" type="checkbox"/> Støv- og pollenfilternatts
<input checked="" type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input checked="" type="checkbox"/> Tennem
<input checked="" type="checkbox"/> Kundetjenester	<input checked="" type="checkbox"/> Tennplugg
(merkes også på oppdraget)	<input type="checkbox"/>

Service utført den: **04.10.2021**

Ved km-stand: **109732**

Fakturanummer: **645360**

Service utført av:

218 940

Møller BIL

Ålesund AS

24031900

218 940 MOBILITETSGARANT

MØLLER BIL

ÅLESUND AS

24031900

Volkswagen-forhandlerens stempel

**Neste service**

Dato: **ikt serviceintervaller** | Hvilken service kreves neste gang?

eller: |

Ved (km-stand): |

**Servicebevis 8**

Jahnel utført:	Jahnel utført av:
<input checked="" type="checkbox"/> Oljekskservice	<input checked="" type="checkbox"/> A-tillegg
<input checked="" type="checkbox"/> i forbindelse med	<input checked="" type="checkbox"/> Bremserett
<input checked="" type="checkbox"/> Intervallservice	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> inkludert oppsett	<input checked="" type="checkbox"/> Gassfilter
<input checked="" type="checkbox"/> i forbindelse med	<input checked="" type="checkbox"/> Gjølje DSGP ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjonsservice	<input checked="" type="checkbox"/> Haldex-kobling Cjpe
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilternatts
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosjonsbeskyttelse til karosseriet kontrollert	<input checked="" type="checkbox"/> Teitngsmøttestake
<input checked="" type="checkbox"/> lers	<input checked="" type="checkbox"/> Støv- og pollenfilternatts
<input checked="" type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input checked="" type="checkbox"/> Tennem
<input checked="" type="checkbox"/> Kundetjenester	<input checked="" type="checkbox"/> Tennplugg
(merkes også på oppdraget)	<input type="checkbox"/>

Service utført den: **09.10.22**

Ved km-stand: **121309**

Fakturanummer: **670140**

Service utført av:

218 940

Møller BIL

Ålesund AS

24031900

218 940 MOBILITETSGARANT

MØLLER BIL

ÅLESUND AS

24031900

Volkswagen-forhandlerens stempel

**Neste service**

Dato: | Hvilken service kreves neste gang?

eller: |

Ved (km-stand): |

**Servicebevis 10**

<input checked="" type="checkbox"/> 1. Olie	<input checked="" type="checkbox"/> 1.1. Olie
<input checked="" type="checkbox"/> 2. Luftfilter	<input checked="" type="checkbox"/> 2.1. Luftfilter
<input checked="" type="checkbox"/> 3. Kabinfilter	<input checked="" type="checkbox"/> 3.1. Kabinfilter
<input checked="" type="checkbox"/> 4. Motorfilter	<input checked="" type="checkbox"/> 4.1. Motorfilter
<input checked="" type="checkbox"/> 5. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 5.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 6. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 6.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 7. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 7.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 8. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 8.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 9. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 9.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 10. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 10.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 11. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 11.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 12. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 12.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 13. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 13.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 14. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 14.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 15. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 15.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 16. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 16.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 17. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 17.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 18. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 18.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 19. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 19.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 20. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 20.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 21. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 21.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 22. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 22.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 23. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 23.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 24. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 24.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 25. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 25.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 26. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 26.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 27. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 27.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 28. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 28.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 29. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 29.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 30. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 30.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 31. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 31.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 32. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 32.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 33. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 33.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 34. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 34.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 35. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 35.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 36. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 36.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 37. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 37.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 38. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 38.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 39. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 39.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 40. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 40.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 41. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 41.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 42. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 42.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 43. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 43.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 44. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 44.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 45. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 45.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 46. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 46.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 47. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 47.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 48. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 48.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 49. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 49.1. Vaskemiddel
<input checked="" type="checkbox"/> 50. Vaskemiddel	<input checked="" type="checkbox"/> 50.1. Vaskemiddel

Service utført av: **17.09.2015**

Patronnummer: **69965**

Service utført av: **17.09.2015**

**218 840**  
Møller Bil  
Ålesund AS  
24031900

Volkswagen forhandlernes demper

Volkswagen forhandlernes demper

Neeste service (Hvilken service kreves neste gang?)

Dato:

Utført av:

Ved kunden:

**KJØRETØYDATA**

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Vått

**DEKK OG BREMSER**

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 49, 2018	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 32, 2021
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6	6	6	6
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7,3	7,7	7,2	7,3

**SERVICEINFORMASJON**

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
10.09.2023	129785
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
17.12.2013	14736
10.02.2015	30361
24.02.2016	45248
05.04.2017	60016
27.08.2018	75434
12.08.2019	86503
12.10.2020	97226
04.10.2021	109737
10.10.2022	121309

**KOMMENTAR**

KOMMENTAR  
 Med større skade menes skade på mer enn 60% av bilens verdi på skadedato. Mindre skader og lakkeringeringer kan ha forekommet. Bruksmerker på felger og karosseri er normalt. Service er 10.09.2024 Ved Km 159785.  
 Liten bulk V, Bakdør litt småstriper i karosseriet.-  
 Vinter U/Pigg



**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerking**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.