

**VOLKSWAGEN TIGUAN 140 HK MANUELL 4WD**
**TESTDATO: 21.11.2024**
**KODE: 1572601**

 <b>XR58516</b>	 <b>198 645 KM</b>	 <b>09.10.2012</b> Førstegang registrert	 <b>Diesel</b>
--	---	--	---

<b>CHASSISNR:</b> WVGZZZ5NZDW543315	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 03.11.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 <b>IDENTITET</b> 	 <b>ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE</b> 
 <b>EKSTERIØR</b> 	 <b>LYS</b> 
 <b>MOTOR</b> 	 <b>HJULOPPHENG/STYRING</b> 
 <b>BREMSER</b> 	 <b>GIR OG DRIVLINJE</b> 
 <b>INTERIØR</b> 	 <b>OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</b> 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. EKSTERIØR</b>		
1.1 Dører	Klarlakkflass dør høyre foran.	
1.2 Dører	Bulk og riper dør høyre bak. Riper skjermutbygger.	
1.3 Støtfanger	Riper støtfanger bak.	
1.4 Støtfanger	Ripe støtfangerhjørne høyre foran.	
1.5 Tak	Steinsprut framkant tak.	
<b>2. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</b>		
2.1 Opplysninger	Reisterreim, vannpumpe og kilreim skiftet 10.10.2024 ved 198.645km	



1.1 Klarlakkflase dør høyre foran.



1.2 Bulk og riper dør høyre bak. Riper skjermutbygger.



1.3 Riper støtfanger bak.



1.4 Ripe støtfangerhjørne høyre foran.



1.5 Steinsprut framkant tak.



1.5 Steinsprut framkant tak.

**Servicebevis 1**

Jahel utført:	Jahel skifte av:
<input checked="" type="checkbox"/> 1.1 Oljeservice	<input checked="" type="checkbox"/> 1.1 AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> 1.2 i forbindelse med	<input checked="" type="checkbox"/> 1.2 Bremseskive
<input checked="" type="checkbox"/> 1.3 Intervallservice	<input checked="" type="checkbox"/> 1.3 Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> 1.4 i forbindelse med	<input checked="" type="checkbox"/> 1.4 Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> 1.5 Inspeksjonsservice	<input checked="" type="checkbox"/> 1.5 Gjenge DSG® ATF
<input checked="" type="checkbox"/> 1.6 LongLife motorolje brukt	<input checked="" type="checkbox"/> 1.6 Høddex-kobling: Olje
<input checked="" type="checkbox"/> 1.7 Korrupsjonsbeskyttelse til karosseriet kontrollert	<input checked="" type="checkbox"/> 1.7 Luftfilterrens
<input checked="" type="checkbox"/> 1.8 Reparasjon arbeidst	<input checked="" type="checkbox"/> 1.8 Trehningsdiffusor
<input checked="" type="checkbox"/> 1.9 Kundenskriv (merkes også på oppdraget)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.9 Sløv- og pollenfilterrens
Service utført den: 30/10-14	<input checked="" type="checkbox"/> 1.10 Tannrem
Ved km-stand: 25880	<input checked="" type="checkbox"/> 1.11 Tennplugg
Fakturanummer:	<input type="checkbox"/> 1.12
Service utført av:	LongLife mobiltilleggsrett:

Volkswagen-forhandlerens stempel: **218 440 NEMSE AS**

Neste service: Dato: 30/10-16 Ved km-stand: 56580

Hvilken service kreves neste gang? *Inspeksjon*

**Servicebevis 2**

Jahel utført:	Jahel skifte av:
<input checked="" type="checkbox"/> 1.1 Oljeservice	<input checked="" type="checkbox"/> 1.1 AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> 1.2 i forbindelse med	<input checked="" type="checkbox"/> 1.2 Bremseskive
<input checked="" type="checkbox"/> 1.3 Intervallservice	<input checked="" type="checkbox"/> 1.3 Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> 1.4 i forbindelse med	<input checked="" type="checkbox"/> 1.4 Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> 1.5 Inspeksjonsservice	<input checked="" type="checkbox"/> 1.5 Gjenge DSG® ATF
<input checked="" type="checkbox"/> 1.6 LongLife motorolje brukt	<input checked="" type="checkbox"/> 1.6 Høddex-kobling: Olje
<input checked="" type="checkbox"/> 1.7 Korrupsjonsbeskyttelse til karosseriet kontrollert	<input checked="" type="checkbox"/> 1.7 Luftfilterrens
<input checked="" type="checkbox"/> 1.8 Reparasjon arbeidst	<input checked="" type="checkbox"/> 1.8 Trehningsdiffusor
<input checked="" type="checkbox"/> 1.9 Kundenskriv (merkes også på oppdraget)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.9 Sløv- og pollenfilterrens
Service utført den: 16/9-16	<input checked="" type="checkbox"/> 1.10 Tannrem
Ved km-stand: 58364	<input checked="" type="checkbox"/> 1.11 Tennplugg
Fakturanummer: 541818	<input type="checkbox"/> 1.12
Service utført av:	LongLife mobiltilleggsrett:

Volkswagen-forhandlerens stempel: **Møller Bil Stjerdal AS VW Service**

Neste service: Dato: 9-18 eller Ved km-stand: 88364

Hvilken service kreves neste gang?

**Servicebevis 3**

Jahel utført:	Jahel skifte av:
<input checked="" type="checkbox"/> 1.1 Oljeservice	<input checked="" type="checkbox"/> 1.1 AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> 1.2 i forbindelse med	<input checked="" type="checkbox"/> 1.2 Bremseskive
<input checked="" type="checkbox"/> 1.3 Intervallservice	<input checked="" type="checkbox"/> 1.3 Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> 1.4 i forbindelse med	<input checked="" type="checkbox"/> 1.4 Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> 1.5 Inspeksjonsservice	<input checked="" type="checkbox"/> 1.5 Gjenge DSG® ATF
<input checked="" type="checkbox"/> 1.6 LongLife motorolje brukt	<input checked="" type="checkbox"/> 1.6 Høddex-kobling: Olje
<input checked="" type="checkbox"/> 1.7 Korrupsjonsbeskyttelse til karosseriet kontrollert	<input checked="" type="checkbox"/> 1.7 Luftfilterrens
<input checked="" type="checkbox"/> 1.8 Reparasjon arbeidst	<input checked="" type="checkbox"/> 1.8 Trehningsdiffusor
<input checked="" type="checkbox"/> 1.9 Kundenskriv (merkes også på oppdraget)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.9 Sløv- og pollenfilterrens
Service utført den: 8/5-14	<input checked="" type="checkbox"/> 1.10 Tannrem
Ved km-stand: 88514	<input checked="" type="checkbox"/> 1.11 Tennplugg
Fakturanummer:	<input type="checkbox"/> 1.12
Service utført av:	LongLife mobiltilleggsrett:

Volkswagen-forhandlerens stempel: **Hansens Bilverksted**

Neste service: Dato: eller Ved km-stand:

Hvilken service kreves neste gang?

**Servicebevis 4**

Jahel utført:	Jahel skifte av:
<input checked="" type="checkbox"/> 1.1 Oljeservice	<input checked="" type="checkbox"/> 1.1 AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> 1.2 i forbindelse med	<input checked="" type="checkbox"/> 1.2 Bremseskive
<input checked="" type="checkbox"/> 1.3 Intervallservice	<input checked="" type="checkbox"/> 1.3 Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> 1.4 i forbindelse med	<input checked="" type="checkbox"/> 1.4 Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> 1.5 Inspeksjonsservice	<input checked="" type="checkbox"/> 1.5 Gjenge DSG® ATF
<input checked="" type="checkbox"/> 1.6 LongLife motorolje brukt	<input checked="" type="checkbox"/> 1.6 Høddex-kobling: Olje
<input checked="" type="checkbox"/> 1.7 Korrupsjonsbeskyttelse til karosseriet kontrollert	<input checked="" type="checkbox"/> 1.7 Luftfilterrens
<input checked="" type="checkbox"/> 1.8 Reparasjon arbeidst	<input checked="" type="checkbox"/> 1.8 Trehningsdiffusor
<input checked="" type="checkbox"/> 1.9 Kundenskriv (merkes også på oppdraget)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.9 Sløv- og pollenfilterrens
Service utført den: 10/7-20	<input checked="" type="checkbox"/> 1.10 Tannrem
Ved km-stand: 119958	<input checked="" type="checkbox"/> 1.11 Tennplugg
Fakturanummer:	<input type="checkbox"/> 1.12
Service utført av:	LongLife mobiltilleggsrett:

Volkswagen-forhandlerens stempel: **ELPARTNER**

Neste service: Dato: eller Ved km-stand:

Hvilken service kreves neste gang?

**Servicebevis 5**

Jahel utført:	Jahel skifte av:
<input checked="" type="checkbox"/> 1.1 Oljeservice	<input checked="" type="checkbox"/> 1.1 AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> 1.2 i forbindelse med	<input checked="" type="checkbox"/> 1.2 Bremseskive
<input checked="" type="checkbox"/> 1.3 Intervallservice	<input checked="" type="checkbox"/> 1.3 Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> 1.4 i forbindelse med	<input checked="" type="checkbox"/> 1.4 Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> 1.5 Inspeksjonsservice	<input checked="" type="checkbox"/> 1.5 Gjenge DSG® ATF
<input checked="" type="checkbox"/> 1.6 LongLife motorolje brukt	<input checked="" type="checkbox"/> 1.6 Høddex-kobling: Olje
<input checked="" type="checkbox"/> 1.7 Korrupsjonsbeskyttelse til karosseriet kontrollert	<input checked="" type="checkbox"/> 1.7 Luftfilterrens
<input checked="" type="checkbox"/> 1.8 Reparasjon arbeidst	<input checked="" type="checkbox"/> 1.8 Trehningsdiffusor
<input checked="" type="checkbox"/> 1.9 Kundenskriv (merkes også på oppdraget)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.9 Sløv- og pollenfilterrens
Service utført den: 30/03-2022	<input checked="" type="checkbox"/> 1.10 Tannrem
Ved km-stand: 750679	<input checked="" type="checkbox"/> 1.11 Tennplugg
Fakturanummer:	<input type="checkbox"/> 1.12
Service utført av:	LongLife mobiltilleggsrett:

Volkswagen-forhandlerens stempel: **LARSEN MEKANISKE**

Neste service: Dato: eller Ved km-stand:

Hvilken service kreves neste gang?

**Servicebevis 6**

Jahel utført:	Jahel skifte av:
<input checked="" type="checkbox"/> 1.1 Oljeservice	<input checked="" type="checkbox"/> 1.1 AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> 1.2 i forbindelse med	<input checked="" type="checkbox"/> 1.2 Bremseskive
<input checked="" type="checkbox"/> 1.3 Intervallservice	<input checked="" type="checkbox"/> 1.3 Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> 1.4 i forbindelse med	<input checked="" type="checkbox"/> 1.4 Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> 1.5 Inspeksjonsservice	<input checked="" type="checkbox"/> 1.5 Gjenge DSG® ATF
<input checked="" type="checkbox"/> 1.6 LongLife motorolje brukt	<input checked="" type="checkbox"/> 1.6 Høddex-kobling: Olje
<input checked="" type="checkbox"/> 1.7 Korrupsjonsbeskyttelse til karosseriet kontrollert	<input checked="" type="checkbox"/> 1.7 Luftfilterrens
<input checked="" type="checkbox"/> 1.8 Reparasjon arbeidst	<input checked="" type="checkbox"/> 1.8 Trehningsdiffusor
<input checked="" type="checkbox"/> 1.9 Kundenskriv (merkes også på oppdraget)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.9 Sløv- og pollenfilterrens
Service utført den: 03/11-2023	<input checked="" type="checkbox"/> 1.10 Tannrem
Ved km-stand: 81013	<input checked="" type="checkbox"/> 1.11 Tennplugg
Fakturanummer:	<input type="checkbox"/> 1.12
Service utført av:	LongLife mobiltilleggsrett:

Volkswagen-forhandlerens stempel: **LARSEN MEKANISKE**

Neste service: Dato: eller Ved km-stand:

Hvilken service kreves neste gang?

**KJØRETØYDATA**

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

**PRØVEKJØRING**

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Vått

**DEKK OG BREMSER**

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 20, 2022
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	8	8	8	8
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	8	8

**SERVICEINFORMASJON**

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
03.11.2023	181013
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
30.10.2014	26580
16.09.2016	58364
19.08.2018	88519
10.07.2020	119958
30.03.2022	150679

**KOMMENTAR**

Med større skade menes skade på mer enn 60% av bilens verdi på skadedato. Mindre skader og lakkeringeringer kan ha forekommet. Bruksmerker på felger og karosseri er normalt. Serviceintervall 30.000km/24mnd. Neste service v. 211.000km eller i Mars 2025.



**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.