

VOLVO V90 CROSS COUNTRY 190 HK AUTOMAT 4WD
TESTDATO: 20.02.2024
KODE: 1350545

 JD79812	 282 249 KM	 19.04.2017 Førstegang registrert	 Diesel
--	---	--	---

CHASSISNR: YV1PZA8BCH1006183	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 07.03.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.





















NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dører	bulk	venstre foran
2. INTERIØR		
2.1 Ratt	slitt	



1.1 Bulk



2.1 Slitt





SERVICE OG VEDLÆKHOOLD

Service-dokumentation
 Verkstedet må registrere hver service ved hjælp af stempler og en underskrift.
 Værktøjsregister stemplerne i din originale Vøker-service.
 Husk å lufte sællevæske i båd med serviceintervalene.

Service nr. 1

Udført Km: 2812
 Dato: 16/12-17
 Arbejdsordre nr.: 2594365
 Type service: V-30-
 Vedligeholdelsesniveau: **VOLVO SERVICE 2.0**
 Bilka Personbil AS
 Bokkevegen 1a
 2827 Hurdalen
 Tlf. 08555

Service nr. 2

Udført Km: 49095
 Dato: 28/6-18
 Arbejdsordre nr.: 2674497
 Type service:
 Vedligeholdelsesniveau: **VOLVO SERVICE 2.0**
 Bilka Personbil AS
 Bokkevegen 1a
 2827 Hurdalen
 Tlf. 08555

SERVICE OG VEDLÆKHOOLD

Service nr. 3

Udført Km: 3090
 Dato: 18/12-18
 Arbejdsordre nr.: 23945
 Type service: V-
 Vedligeholdelsesniveau: **VOLVO SERVICE 2.0**
 Bilka Personbil AS
 Bokkevegen 1a
 2827 Hurdalen
 Tlf. 08555

Service nr. 4

Udført Km: 4045
 Dato: 05-07-19
 Arbejdsordre nr.: 2821792
 Type service:
 Vedligeholdelsesniveau: **VOLVO SERVICE 2.0**
 Bilka Personbil AS
 Bokkevegen 1a
 2827 Hurdalen
 Tlf. 08555

Service nr. 5

Udført Km: 122966
 Dato: 18/05-20
 Arbejdsordre nr.: 2950942
 Type service:
 Vedligeholdelsesniveau: **VOLVO SERVICE 2.0**
 Bilka Hamar AS
 Personlig servicetekniker
 Stian Borgedal
 NO 976 023 188 MVA

SERVICE OG VEDLÆKHOOLD

Service nr. 6

Udført Km: 153067
 Dato: 25/01-21
 Arbejdsordre nr.: 3061829
 Type service:
 Vedligeholdelsesniveau: **VOLVO SERVICE 2.0**
 Bilka Hamar AS
 Personlig servicetekniker
 Stian Borgedal
 NO 976 023 188 MVA

Service nr. 7

Udført Km: 187062
 Dato: 28/10-21
 Arbejdsordre nr.: 3175748
 Type service:
 Vedligeholdelsesniveau: **VOLVO SERVICE 2.0**
 Bilka Hamar AS
 Personlig servicetekniker
 Stian Borgedal
 NO 976 023 188 MVA

Service nr. 8

Udført Km: 220010
 Dato: 29/7-22
 Arbejdsordre nr.: 3305166
 Type service:
 Vedligeholdelsesniveau: **VOLVO SERVICE 2.0**
 Bilka Hamar AS
 Personlig servicetekniker
 Marcus Bårdseth
 Gjerumsgate 11
 NO 976 023 188 MVA

SERVICE OG VEDLÆKHOOLD

Service nr. 9


Udført Km: 249382
 Dato: 02/03-23
 Arbejdsordre nr.: 3365726
 Type service:
 Vedligeholdelsesniveau: **VOLVO SERVICE 2.0**
 Bilka Hamar AS
 Personlig servicetekniker
 Stian Borgedal
 NO 976 023 188 MVA

Service nr. 10

Udført Km: 279823
 Dato: 02/10-23
 Arbejdsordre nr.: 3433000
 Type service:
 Vedligeholdelsesniveau: **VOLVO SERVICE 2.0**
 Bilka Hamar AS
 Personlig servicetekniker
 Stian Borgedal
 NO 976 023 188 MVA

Service nr. 11

Udført Km:
 Dato:
 Arbejdsordre nr.:





KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Snø

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 44, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 37, 2022
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerking

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.