

AUDI A1 SPORTBACK 125 HK AUTOMAT 2WD
TESTDATO: 02.02.2026
KODE: 1938605

LY78017

99 317 KM

30.04.2015
Førstegang registrert

Bensin
CHASSISNR: WAUZZZ8X3FB008994
BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil
FRIST FOR PKK: 30.11.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING






Gjennomført service		Neste service	
Dato	18.02.23	Dato	
Km-stand	23280	Km-stand	
Ved melding i instrumentpanel		☐	

Skiftet / utført	Ja	Nei	Ja	Nei
Motorolje	☒	☐	Registerreim	☒
Motorkvikkolje	CASTROL		Drivreim	☒
CDPE FST TI 5/30			Bremsevæske	☒
Oljefilter	☒	☐	Kjølevæske	☒
Drivstoffilter	☐	☒	Bremsekiver, foran	☒
Luftfilter	☒	☐	Bremseklosser, foran	☒
Kupplfilter	☐	☒	Bremsekiver, bak	☒
Transmisjonsolje	☒	☐	Bremseklosser, bak	☒
Tennplugger	☒	☐	Rustkontroll	☒
Kontrollert for feilkloder	☒	☐	Mobiltilsvale vedlagt	☒

Kommentar

Service utført

W. R. E. V.

Signatur og stempel

Par Tvedestri Bilmerking AS
Søstresveien 2
4623 Rissa

Mekonomen
Bilverksted

Gjennomført service		Neste service	
Dato	15.04.22	Dato	
Km-stand	76509	Km-stand	90000
Ved melding i instrumentpanel		☐	

Skiftet / utført	Ja	Nei	Ja	Nei
Motorolje	☒	☐	Registerreim	☐
Motorkvikkolje	CASTROL		Drivreim	☐
CDPE FST TI 5/30			Bremsevæske	☐
Oljefilter	☒	☐	Kjølevæske	☐
Drivstoffilter	☐	☐	Bremsekiver, foran	☒
Luftfilter	☐	☐	Bremseklosser, foran	☒
Kupplfilter	☐	☐	Bremsekiver, bak	☒
Transmisjonsolje	☐	☐	Bremseklosser, bak	☒
Tennplugger	☐	☐	Rustkontroll	☒
Kontrollert for feilkloder	☐	☐	Mobiltilsvale vedlagt	☒

Kommentar

Service utført

Kj. Grønn Kykval

Signatur og stempel

Mekonomen

Gjennomført service		Neste service	
Dato	19.04.22	Dato	
Km-stand	62392	Km-stand	
Ved melding i instrumentpanel		☐	

Skiftet / utført	Ja	Nei	Ja	Nei
Motorolje	☒	☐	Registerreim	☒
Motorkvikkolje			Drivreim	☒
			Bremsevæske	☒
Oljefilter	☒	☐	Kjølevæske	☒
Drivstoffilter	☐	☒	Bremsekiver, foran	☒
Luftfilter	☐	☒	Bremseklosser, foran	☒
Kupplfilter	☒	☐	Bremsekiver, bak	☒
Transmisjonsolje	☐	☐	Bremseklosser, bak	☒
Tennplugger	☒	☐	Rustkontroll	☒
Kontrollert for feilkloder	☒	☐	Mobiltilsvale vedlagt	☒

Kommentar

Service utført

PHINSTE AUTO

Cholavæien 10
4621 Sandeipord
7400 SL 123

Signatur og stempel

Mekonomen
Bilverksted

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Glatt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	8	8	8	8
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5	5	5	5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
22.04.2025	95334

KOMMENTAR

Generelle bruksspor kan forekomme på karosseri og felger.
normale etter årsmodell og km stand!
Leveres med nye sommerdekk.

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.