

OPEL CORSA-E FORHJULSDRIFT
TESTDATO: 14.11.2024
KODE: 1566982

 EB68887	 38 442 KM	 06.10.2020 Førstegang registrert	 Elektrisitet
--	--	--	---


CHASSISNR: VXXKUHZZKZL4328227	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 06.10.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 



Inspeksjons-bekreftelse 5

● Inspeksjon av bremseskiver og bremsesklosser for slitasje og skade.
 ● Av/på montering av bremsesklosser, rengjøring og smøring av glidele/bevegelige deler.

Merknad 2:
 For alle Opel person og varebiler med automatgirkasse, kreves giroleser-service hver 60.000 km/5.år, etter hva som inntreffer først.

Arbeidene skal dokumenteres med Ja eller Nei

Ja = er skiftet eller fornyet
 Nei = utskifting ikke nødvendig

Merk!
 Angitte opplysninger får ikke endres.

Inspeksjonsbekreftelse
 Mellom Hovedservice
 Dato 7/10-21 Km 12 781

Motorolje
 Kvalitet: _____ W- _____
 Viskositet: _____ W- _____
 Frostvæske, kjølevæske -40 °C

Ja Nei
 Batteri (radioens fjernkontroll)
 Pollenfilter
 Luftfilterinnsats
 Ribbet v-belte
 Tannrem
 Drivstoffilter
 Girolje
 Bremsvæske
 Dekkrepasjonssett
 Bremsesklosser foran/bak
 Tennplugg
 Kjølevæske
 Drivstoffilsetning

OPPEL-VERKSTED
 Autorisert verksted og utrustning
 541
 NORGE

6 Inspeksjons-bekreftelse

Inspeksjonsbekreftelse
 Mellom Hovedservice
 Dato 7/10-2022 Km 22047

Motorolje
 Kvalitet: _____ W- _____
 Viskositet: _____ W- _____
 Frostvæske, kjølevæske -40 °C

Ja Nei
 Batteri (radioens fjernkontroll)
 Pollenfilter
 Luftfilterinnsats
 Ribbet v-belte
 Tannrem
 Drivstoffilter
 Girolje
 Bremsvæske
 Dekkrepasjonssett
 Bremsesklosser foran/bak
 Tennplugg
 Drivstoffilsetning

Inspeksjonsbekreftelse
 Mellom Hovedservice
 Dato 4/10-24 Km 37018

Motorolje
 Kvalitet: _____ W- _____
 Viskositet: _____ W- _____
 Frostvæske, kjølevæske -40 °C

Ja Nei
 Batteri (radioens fjernkontroll)
 Pollenfilter
 Luftfilterinnsats
 Ribbet v-belte
 Tannrem
 Drivstoffilter
 Girolje
 Bremsvæske
 Dekkrepasjonssett
 Bremsesklosser foran/bak
 Tennplugg
 Drivstoffilsetning

Inspeksjonsbekreftelse
 Mellom Hovedservice
 Dato _____ Km _____

Motorolje
 Kvalitet: _____ W- _____
 Viskositet: _____ W- _____
 Frostvæske, kjølevæske _____ °C

Ja Nei
 Batteri (radioens fjernkontroll)
 Pollenfilter
 Luftfilterinnsats
 Ribbet v-belte
 Tannrem
 Drivstoffilter
 Girolje
 Bremsvæske
 Dekkrepasjonssett
 Bremsesklosser foran/bak
 Tennplugg
 Drivstoffilsetning

Autorisert verksted og utrustning
AUTORISERT OPEL SERVICE
 ID: 764
 BERTEL O. STEEN LØRENSKOG

Autorisert verksted og utrustning
OPPEL
 Bertel O. Steen Lørenskog AS
 Solheimveien 7, 1461 Lørenskog
 Tlf. 67 92 61 61
 bos.no

Autorisert verksted og utrustning

M13

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 27, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 14, 2019
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5,5	5,5	5,4	5,4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,9	7,2	6,6	6,9

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
04.10.2024	37218

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennermerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Elektroniske styresystemer
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Service
- Startmotor
- Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.