




# Teknisk test uten påkost

RENAULT ZOE 2WD

TESTDATO: 14.06.2025



CHASSISNR: VF1AG000962613181

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 25.03.2027

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



## OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



| PUNKT     |      | BESKRIVELSE                                                  | PLASSERING |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------|------------|
| Eksteriør |      |                                                              |            |
| 1.1       | Lakk | Stensprut. Steinsprut ihht normalslitasje                    |            |
| 1.2       | Lakk | Noen riper og småbulker. små riper grunnet alder og km stand |            |

## KJØRETØYDATA

|                         |     |                   |             |
|-------------------------|-----|-------------------|-------------|
| ANTALL NØKLER           | 2   | ANTALL LADEKABLER | 2           |
| TIDLIGERE STØRRE SKADE? | Nei | TIDLIGERE BRUK    | Normal bruk |

## PRØVEKJØRING

|            |           |              |
|------------|-----------|--------------|
| PRØVEKJØRT | HASTIGHET | KJØREFORHOLD |
| Ja         | 65        | Tørt         |

## KLIMAANLEGG

|                                |       |                              |       |
|--------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG | 19,00 | TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG | 22,00 |
|--------------------------------|-------|------------------------------|-------|

## AKSLINGER : 2

## SOMMERDEKK :

|            |                      |            |                      |
|------------|----------------------|------------|----------------------|
| SOMMERDEKK | PRODUKSJONSDATO DEKK | VINTERDEKK | PRODUKSJONSDATO DEKK |
| min-4      |                      | min-5      |                      |

## VINTERDEKK :

## SERVICEINFORMASJON

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| KOMPLETT HISTORIKK | ELEKTRONISK SERVICEHEFTE |
| Ja                 | Ja                       |
| SISTE SERVICEDATO  | KILOMETERSTAND           |
| 29.01.2025         | 49325                    |

## REGISTERREIM

|           |
|-----------|
| SKIFTET ? |
| Har ikke  |

## ROLLO / BAGASJEROMSSSKJULER

|                             |
|-----------------------------|
| ROLLO / BAGASJEROMSSSKJULER |
| Ja                          |

## KOMMENTAR

|                    |
|--------------------|
| Ingen anmerkninger |
|--------------------|



Kontrollert |



Ikke kontrollert |



Kontrollert, anmerkning

## Identitet

- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

## Assistentsystemer og diagnose

- ✓ Kamera
- ✓ Sensor
- ✓ Systemfunksjoner
- ✓ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

## Eksteriør

- ✗ Lakk
- ✓ Antirustbehandling
- ✓ Under bil
- ✓ Panser
- ✓ Dører
- ✓ Bakluke
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Skjermer
- ✓ Speil
- ✓ Korrosjon
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✓ Verktøy/nødutstyr
- ✓ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✓ Døråpning
- ✓ Terskler/innlastningssone
- ✓ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✓ Tak
- ✓ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✓ Kanal
- ✓ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✓ Ladeluke/tanklokk

## Lys

- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

## Motor

- ✓ Batteri(er)
- ✓ El/hybrid batteripakke
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✓ Lekkasje
- ✓ Motorfester/-demper
- ✓ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft

## Hjuloppheng/styring

- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

## Bremser

- ✓ Bremsfunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremskraftforsterker
- ✓ Bremsevæske
- ✓ Lekkasje
- ✓ Rør/slanger
- ✓ Skiver
- ✓ Bremseskjold

## Gir og drivlinje

- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

## Interiør

- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Teppet/bekledning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Signalthorn/Lydsignal
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✓ Deksel

## Opplysninger/klargjøring

- ✓ Opplysninger
- ✓ Interiør
- ✓ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✓ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant