



Teknisk test uten påkost


TESTDATO: 19.12.2024

MITSUBISHI MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 4WD

 CH16581

 20 996 KM

 16.11.2021
Førstegang registrert

 Bensin
hybrid -
Ladbar
hybrid

CHASSISNR: JMBXDGL3WMZ011465

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 16.11.2025

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 OK  Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Utført 19.12.2024

SYSTEM	ANTALL
ABS/ASC - Diagnose	0
Parkeringsbrems - EPB (Elektrisk parkeringsbrems)	0
Kollisjonspute - Diagnose	0
Motor - 4B40, 4B12, 4N14	0
Instrument - Diagnose	0
Startsperre - Diagnose	0
Klimakontroll - Diagnose	0
Plugg-inn hybrid (PHEV) - Diagnose	0
On-board charger (Innebygget lader) - Diagnose	0
EV/MiEV eksternt system - Diagnose	0
Fremre motorkontrollenhet - F_MCU	0
Generator kontrollenhet - Diagnose	0
Overvåkingssystem for dekktrykk - Diagnose (Diagnose/programmering)	0
parkeringshjelp - Diagnose	0
Blindsoneovervåking - Master	0
Blindsoneovervåking - Slave	0
ACC/FCM (Adaptive cruise control/Forward colli... - ACC/FCM (Adaptive cruise control/Forward collision mitigation (ACC/FCM))	0
FCM/LDW/AHB (FCM (forovergående kollisjonstilt... - FCM/LDW/AHB (FCM (forovergående kollisjonstiltak)/LDW (filskiftingsadvarsel)/AHB (automatisk fjernlys))	0
Multi Around Monitor (Oversikt kamera) - Multi Around Monitor (Oversikt kamera)	0
Sentral karosseri - ETACS (Elektronis tid & alarm kontroll system)	0
Styring - Styring	0
Styring - Styrevinkelgiver	0
Infotainment - Display Audio (Display)	0
Gateway - Diagnose	0
Head Up Display (Frontrute display) - Diagnose	0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	
----------------------	---	--------------------------	--

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-4	

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-5	

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
19.12.2024	20996

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

Identitet

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

Eksteriør

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningsone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

Lys

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

Motor

- Avgass
- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasjer
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

Hjuloppheng/styring

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

Bremser

- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasjer
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

Gir og drivlinje

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

Interiør

- Dashboard
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

Opplysninger/klargjøring

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant