

VOLVO XC70 181 HK AUTOMAT 4WD

TESTDATO: 17.12.2025

KODE: 1906244



SV68466



128 956 KM



09.02.2016

Førstegang registrert



Diesel

CHASSISNR: YV1BZ81C6G1254270

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 30.06.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dører	P-bulk	
1.2 Støtfanger	Skrubbskader underkant	
2. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
2.1 Opplysninger	dokumentert service, se bilde	
2.2 Opplysninger	øvrige opplysninger	



1.1 P-bulk



1.2 Skrubbskader underkant

entasjon

tre hver service ved hjelp av
er elementene i din originale
holdsservice i tråd med ser-

Service og Vedlikehold

Service nr. 1

Utført
Km 16489
Dato 06.02.2016
Arbeidsordre nr. 687467

Type service
Vedlikeholdsservice
VOLVO
Service
Frydenbø Bilsenter AS
Asanmyrane 82, 5116 Ulset

Ekstra olje- og filterbytte
STEMPEL

Bemerkning
STEMPEL

Service nr. 2

Utført
Km 36596
Dato 22.02.2018
Arbeidsordre nr. 772688

Type service
Vedlikeholdsservice
VOLVO
Service
Frydenbø Bilsenter AS
Asanmyrane 82, 5116 Ulset

Ekstra olje- og filterbytte
STEMPEL

Bemerkning
STEMPEL

2.1 Dokumentert service, se bilde

Service og Vedlikehold

Service nr. 3

Utført
Km 60030
Dato 27.02.2019
Arbeidsordre nr. 841984

Type service
Vedlikeholdsservice
VOLVO
Service
Frydenbø Bilsenter AS
Asanmyrane 82, 5116 Ulset

Ekstra olje- og filterbytte
STEMPEL

Bemerkning
STEMPEL

Service nr. 4

Utført
Km 74947
Dato 20.02.2020
Arbeidsordre nr. 910260

Type service
Vedlikeholdsservice
VOLVO
Service
Frydenbø Bilsenter AS
Asanmyrane 82, 5116 Ulset

Ekstra olje- og filterbytte
STEMPEL

Bemerkning
STEMPEL

Service nr. 5

Utført
Km 85064
Dato 26.02.2021
Arbeidsordre nr. 973554

Type service
Vedlikeholdsservice
VOLVO
Service
Frydenbø Bilsenter AS
Asanmyrane 82, 5116 Ulset

Ekstra olje- og filterbytte
STEMPEL

Bemerkning
STEMPEL

2.1 Dokumentert service, se bilde

Service og Vedlikehold

Service nr. 6

Utført
Km 92544
Dato 13.22
Arbeidsordre nr. 1046755

Type service
Vedlikeholdsservice
VOLVO
Service
Frydenbø Bilsenter AS
Asanmyrane 82, 5116 Ulset

Ekstra olje- og filterbytte
STEMPEL

Bemerkning
STEMPEL

Service nr. 7

Utført
Km 103507
Dato 27.3.23
Arbeidsordre nr. 1778067

Type service
Vedlikeholdsservice
VOLVO
Service
Frydenbø Bilsenter AS
Asanmyrane 82, 5116 Ulset

Ekstra olje- og filterbytte
STEMPEL

Bemerkning
STEMPEL

Service nr. 8

Utført
Km 113368
Dato 16.04.24
Arbeidsordre nr. 1188355

Type service
Vedlikeholdsservice
VOLVO
Service
Frydenbø Bilsenter AS
Asanmyrane 82, 5116 Ulset

Ekstra olje- og filterbytte
STEMPEL

Bemerkning
STEMPEL

2.1 Dokumentert service, se bilde

Service og Vedlikehold

Service nr. 9

Utført
Km 122275
Dato 28.04.25
Arbeidsordre nr. 1274882

Type service
Vedlikeholdsservice
VOLVO
Service
Frydenbø Bilsenter AS
Asanmyrane 82, 5116 Ulset

Ekstra olje- og filterbytte
STEMPEL

Bemerkning
STEMPEL

Service nr. 10

Utført
Km
Dato
Arbeidsordre nr.

Type service
Vedlikeholdsservice
VOLVO
Service
Frydenbø Bilsenter AS
Asanmyrane 82, 5116 Ulset

Ekstra olje- og filterbytte
STEMPEL

Bemerkning
STEMPEL

2.1 Dokumentert service, se bilde



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	45	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
28.04.2025	122275

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsesfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.