

**VOLVO V60 CROSS COUNTRY 150 HK AUTOMAT 2WD**
**TESTDATO: 15.12.2025**
**KODE: 1902315**

**AE46847**

**139 340 KM**

**18.12.2015**
**Førstegang registrert**

**Diesel**
**CHASSISNR: YV1FZARCDG1013743**
**BRUKTIMPORT: Nei**
**KJØRETØY: Personbil**
**FRIST FOR PKK: 30.11.2025**

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)


**IDENTITET**

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

**EKSTERIØR**

**LYS**

**MOTOR**

**HJULOPPHENG/STYRING**

**BREMSER**

**GIR OG DRIVLINJE**

**INTERIØR**

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**


| Punkt                              | Beskrivelse                         | Plassering |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <b>1. EKSTERIØR</b>                |                                     |            |
| 1.1 Lakk                           | Noe slitasje i lakk (Vaske striper) |            |
| 1.2 Frontvindu                     | Steinsprut                          |            |
| <b>2. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</b> |                                     |            |
| 2.1 Opplysninger                   | dokumentert service, se bilde       |            |



1.2 Steinsprut

edokumentasjon

Service og vedlikehold

Service nr. 1

Utført Km 15923

Dato 9/12-2016

Arbeidsordre nr. 2443747

Type service

Vedlikeholdsservice

Bilia Personbil P.b. 240 Økern 0510 Oslo NO 976 023 188

Volvo Service 20

Ekstra olje- og filterbytte

Bemerkning

Service nr. 2

Utført Km 35362

Dato 4/1-2018

Arbeidsordre nr. 2596350

Type service

Vedlikeholdsservice

Bilia Personbil P.b. 240 Økern 0510 Oslo NO 976 023 188

Volvo Service 20

Ekstra olje- og filterbytte

Bemerkning

2.1 Dokumentert service, se bilde

Service og vedlikehold

Service nr. 6

Utført Km 106395

Dato 8.12.22

Arbeidsordre nr. 572372

Type service

BIL BUTIKK 1

Glomveien 5, 1710 Sarpsborg

Tlf. 69 11 59 00

Foretaksreg.: NO 879 639 662 MVA

R. Skottenborg

Ekstra olje- og filterbytte

Bemerkning

Service nr. 7

Utført Km 115816

Dato 24.11.23

Arbeidsordre nr. 600772

Type service

BIL BUTIKK 1

Glomveien 5, 1710 Sarpsborg

Tlf. 69 11 59 00

Foretaksreg.: NO 879 639 662 MVA

R. Skottenborg

Ekstra olje- og filterbytte

Bemerkning

Service nr. 8

Utført Km 6/12-24

Dato 5/188683 KM

Arbeidsordre nr. 628170

Type service

BIL BUTIKK 1

Glomveien 5, 1710 Sarpsborg

Tlf. 69 11 59 00

Foretaksreg.: NO 879 639 662 MVA

R. Skottenborg

Ekstra olje- og filterbytte

Bemerkning

2.1 Dokumentert service, se bilde

Service og vedlikehold

Service nr. 3

Utført Km 52086

Dato 29.01.2018

Arbeidsordre nr. 2756744

Type service

Bilia Personbil P.b. 240 Økern 0510 Oslo NO 976 023 188 KTO. 1503 21 85743

Volvo Service 20

Ekstra olje- og filterbytte

Bemerkning

Service nr. 4

Utført Km 66845

Dato 22/11-19

Arbeidsordre nr. 490021

Type service

BIL BUTIKK 1

Glomveien 5, 1710 Sarpsborg

Tlf. 69 11 59 00 Fax 69 11 59 01

Foretaksreg.: NO 879 639 662 MVA

Kenneth Hammen

Ekstra olje- og filterbytte

Bemerkning

Service nr. 5

Utført Km 94426

Dato 13/10-21

Arbeidsordre nr. 542733

Type service

BIL BUTIKK 1

Glomveien 5, 1710 Sarpsborg

Tlf. 69 11 59 00

Foretaksreg.: NO 879 639 662 MVA

Kenneth Hammen

Ekstra olje- og filterbytte

Bemerkning

2.1 Dokumentert service, se bilde



## KJØRETØYDATA

|                        |     |                   |             |
|------------------------|-----|-------------------|-------------|
| ANTALL NØKLER          | 2   | ANTALL LADEKABLER | 0           |
| TIDLIGERE STØRRE SKADE | Nei | TIDLIGERE BRUK    | Normal bruk |

## PRØVEKJØRING

| PRØVEKJØRT | HASTIGHET | TESTFORHOLD |
|------------|-----------|-------------|
| Ja         | 40        | Tørt        |

## DEKK OG BREMSER

|                              | VENSTRE FORAN | HØYRE FORAN | VENSTRE BAK | HØYRE BAK |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM) | 6             | 6           | 6           | 6         |
| MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM) | 5             | 5           | 5           | 5         |

## SERVICEINFORMASJON

| KOMPLETT HISTORIKK |                |
|--------------------|----------------|
| Ikke kontrollert   |                |
| SISTE SERVICEDATO  | KILOMETERSTAND |
| 06.12.2024         | 128683         |

☒ **Kontrollert** | 
 ☐ **Ikke kontrollert** | 
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

**MOTOR**

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

**BREMSE**

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

**INTERIØR**

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.