

VOLVO S90 190 HK AUTOMAT 2WD
TESTDATO: 02.12.2025
KODE: 1890444

AE54517

158 602 KM

15.03.2018
Førstegang registrert

Diesel
CHASSISNR: LVYPSA8BDJP028570
BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil
FRIST FOR PKK: 30.11.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)


IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dekk/Felger	kantkjørt felg	
2. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
2.1 Opplysninger	dokumentert service, se bilde	



1.1 Kantkjørt felg



1.1 Kantkjørt felg



1.1 Kantkjørt felg



1.1 Kantkjørt felg

SERVICE OG VEDUKEHOLD		
Servicentr. 3 Utført: 57185 Km: 27.1-21 Dato: 27.1-21 Arbeidsordre nr.: 521575 Type service: BIL BUTIKK 1 Glomveien 5, 1710 Sarpsborg Tlf. 69 11 59 00 Foretaksreg.: NO 879 639 662 MVA Ekstra olje- og filterbytte Bemerkning:	Servicentr. 4 Utført: 72430 Km: 21.1-22 Dato: 21.1-22 Arbeidsordre nr.: 552181 Type service: BIL BUTIKK 1 Glomveien 5, 1710 Sarpsborg Tlf. 69 11 59 00 Foretaksreg.: NO 879 639 662 MVA Ekstra olje- og filterbytte Bemerkning:	Servicentr. 5 Utført: 94697 Km: 19.11-23 Dato: 19.11-23 Arbeidsordre nr.: 572815 Type service: BIL BUTIKK 1 Glomveien 5, 1710 Sarpsborg Tlf. 69 11 59 00 Foretaksreg.: NO 879 639 662 MVA Ekstra olje- og filterbytte Bemerkning: AUTOTATOLJE BIL BUTIKK 1 Bremsesvæske er skiftet

2.1 Dokumentert service, se bilde

SERVICE OG VEDUKEHOLD		
Servicentr. 6 Utført: 117572 Km: 15.1-24 Dato: 15.1-24 Arbeidsordre nr.: 605576 Type service: BIL BUTIKK 1 Glomveien 5, 1710 Sarpsborg Tlf. 69 11 59 00 Foretaksreg.: NO 879 639 662 MVA Ekstra olje- og filterbytte Bemerkning:	Servicentr. 7 Utført: 139558 Km: 29.1-25 Dato: 29.1-25 Arbeidsordre nr.: 636077 Type service: BIL BUTIKK 1 Glomveien 5, 1710 Sarpsborg Tlf. 69 11 59 00 Foretaksreg.: NO 879 639 662 MVA Ekstra olje- og filterbytte Bemerkning:	Servicentr. 8 Utført: Km: Dato: Arbeidsordre nr.: Type service: Vedlikeholdservice: Ekstra olje- og filterbytte: Bemerkning:

2.1 Dokumentert service, se bilde

Skjematasjon på utskifting av
gisterreim

gisterreima og reimsstrammeren er meget vik-
deler i motoren. Hvis reima skulle rykke, er det
risiko for at motoren blir alvorlig skadet. Vol-
phandleren vet hvor ofte reima må skiftes, og
passer på at den blir skiftet og at komponent-
om stramme- og løpehjul og annet tilbehør
oleres og skiftes i henhold til produsentens
fiksasjoner. Volvo frakter eng alt garantiansvar
t gisterreima rykker eller sluter, hvis ikke
kens serviceprogram er fulgt.

gisterreima skiftes, må verkstedet signere
emplet for utskiftingen på denne siden.

Utskifting av gisterreim 1

Utført
Km

139338

Dato

29/1-25

Signatur

MWB

BIL BUTIKK 1

Glomveien 5, 1710 Sarpsborg

Tlf. 69 11 59 00

Foretaksreg.: NO 879 639 662 MVA

Utskifting av gisterreim 2

Utført
Km

Dato

Signatur

STEMPEL

SERVICE OG VEILIKHOLD

Serviceokumentasjon

Værkstedet må registrere hver service ved hjelp av stamper og en underskrift.

Værkstedet registrerer elementene i din originale Volvo-service.

Husk å utføre værktøidservice i tråd med serviceintervallene.

Servicentr. 1

Utført

Km

23470

Dato

18/2-19

Arbeidsordre nr.

Type service

BIL OUTLINE 1

Klokkergårdsvei, 11, Pb. 520, 1703 Sarpsborg

Tlf. 69 11 59 00 Fax 69 11 59 01

Foredragsnr. NO 879 639 662 MVA

Hansen

Ekstra olje- og filterbytte

Bemerkning

Servicentr. 2

Utført

Km

43340

Dato

6/2-20

Arbeidsordre nr.

Type service

BIL OUTLINE 1

Klokkergårdsvei, 11, Pb. 520, 1703 Sarpsborg

Tlf. 69 11 59 00 Fax 69 11 59 01

Foredragsnr. NO 879 639 662 MVA

Hansen

Ekstra olje- og filterbytte

Bemerkning

1 Gjelder visse markeder.

6



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	45	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4	4	4	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5	5	5	5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
15.01.2025	139358

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.