

**VOLVO V60 181 HK AUTOMAT 4WD**
**TESTDATO: 16.12.2024**
**KODE: 1597599**

 <b>CV81998</b>	 <b>179 389 KM</b>	 <b>20.05.2014</b> Førstegang registrert	 <b>Diesel</b>
--	---	--	---

<b>CHASSISNR:</b> YV1FW8156F1217962	<b>BRUKTIMPORT:</b> Ja
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 12.06.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.





















NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 <b>IDENTITET</b> 	 <b>ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE</b> 
 <b>EKSTERIØR</b> 	 <b>LYS</b> 
 <b>MOTOR</b> 	 <b>HJULOPPHENG/STYRING</b> 
 <b>BREMSER</b> 	 <b>GIR OG DRIVLINJE</b> 
 <b>INTERIØR</b> 	 <b>OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</b> 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. EKSTERIØR</b>		
1.1 Støtfanger	steinsprut	
1.2 Tak	Steinsprut	
<b>2. INTERIØR</b>		
2.1 Seter	feil på el-justeringsmekanisme	
<b>3. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</b>		
3.1 Opplysninger	øvrig opplysninger	



1.1 Steinsprut



1.2 Steinsprut

01 Service och underhåll

Serviceordokumentation och stämpelar

Service Nr.	1	2
Utförd		
km	15930	16342
Datum	2/2-15	5/4-16
Arbetsorder nr.		2328521
Typ av service		
Basservice		Bilia Personbil AS
Stempel		Brannmannsveien 2 2069 Jessheim NO 97
Underhållsservice		
Stempel		
Anpassad basservice		
Stempel		
Intervalltillegg/Øvrigt	Volvo Personvagnar AB 405 31 GÖTEBORG	
Stempel		

3.1 Øvrig opplysninger

01 Service och underhåll

Serviceordokumentation og stämpelar

Service Nr.	3	4
Utförd		
km	29867	45139
Datum	12/3-17	16/10-17
Arbetsorder nr.	2422996	
Typ av service		
Basservice		
Stempel		
Underhållsservice		
Stempel		
Anpassad basservice		
Stempel		
Intervalltillegg/Øvrigt		
Stempel		

Bilia Personbil AS  
Brannmannsveien 2  
2069 JESSHEIM

Mekonomen Bilverksted

Gjerdrum Auto AS  
Tlf: 63 99 05 02  
Meko-ID: 6024-022 Sign: [Signature]

JENSEN & SCHEELE BIL AS  
HALDEN  
Tlf: 69 21 35 00

3.1 Øvrig opplysninger

01 Service och underhåll

Serviceordokumentation og stämpelar

Service Nr.	6	7	8
Utförd			
km	59380	75477	87367
Datum	11.07.18	21/02-19	4/09-19
Arbetsorder nr.		322717	
Typ av service			
Basservice		JENSEN & SCHEELE BIL AS	Mekonomen Bilverksted
Stempel		HALDEN Tlf: 69 21 35 00	Org nr: 921 151 527 Bilservice Skedsmo AS
Underhållsservice			
Stempel			
Anpassad basservice			
Stempel			
Intervalltillegg/Øvrigt			
Stempel			

3.1 Øvrig opplysninger

01 Service och underhåll

Serviceordokumentation og stämpelar

Service Nr.	9	10
Utförd		
km	96844	121907
Datum	12.06.2020	30.8.21
Arbetsorder nr.	342031	
Typ av service		
Basservice		BIL BUTIKK 1
Stempel		Glemmeveien 5, 1710 Sarpsborg Basservice Tlf: 69 11 59 00
Underhållsservice		Foretaksreg.: NO 879 639 662 MVA K. Skottenborg
Stempel		
Anpassad basservice		
Stempel		
Intervalltillegg/Øvrigt		
Stempel		

3.1 Øvrig opplysninger

01 Service och underhåll

**TANDREM + VANNPUMPE** Servicedokumentation och stämpel

Service Nr.	12	13	14
Utförd	km 164615	km 176524	km 178856
Datum	3/11/2023	26/8-2024	21-10-2024
Arbetsorder nr.		9849	47574
Typ av service	Automatgjutning	Registerrevis	Oljeskift
Basservice		<b>Autexperten</b> Nordmarkens Motor AB Smedgatan 1, 872 31 Åkersberg Tel: 0573-71 13 69 Org nr: 556480-895	
Stämpel			
Underhållsservice			
Stämpel			
Anpassad basservice			
Stämpel			
Intervalltillägg/Övrigt	ES		
Stämpel			

### 3.1 Øvrig opplysninger



**KJØRETØYDATA**

<b>ANTALL NØKLER</b>	2	<b>ANTALL LADEKABLER</b>	0
<b>TIDLIGERE STØRRE SKADE</b>	Nei	<b>TIDLIGERE BRUK</b>	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

<b>PRØVEKJØRT</b>	<b>HASTIGHET</b>	<b>TESTFORHOLD</b>
Ja	45	Tørt

**DEKK OG BREMSER**

	<b>VENSTRE FORAN</b>	<b>HØYRE FORAN</b>	<b>VENSTRE BAK</b>	<b>HØYRE BAK</b>
<b>MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)</b>	4	4	4	4
<b>MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)</b>	5	5	5	5

**SERVICEINFORMASJON**

<b>KOMPLETT HISTORIKK</b>	<b>ELEKTRONISK SERVICEHEFTE</b>
Ikke kontrollert	Nei
<b>SISTE SERVICEDATO</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
21.10.2024	178856

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.