

RENAULT KANGOO 90 HK MANUELL 2WD
TESTDATO: 27.06.2024
KODE: 1448856

AA71340	51 872 KM	31.08.2018 Førstegang registrert	Diesel
----------------	------------------	--	---------------

CHASSISNR: VF1FW51K159294410	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Varebil	FRIST FOR PKK: 21.07.2024

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.


Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✓ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

IDENTITET ✓	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✓
EKSTERIØR 🔍	LYS ✓
MOTOR ✓	HJULOPPHENG/STYRING ✓
BREMSER ✓	GIR OG DRIVLINJE ✓
INTERIØR ✓	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 🔍

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Skjermer	øvrige feil	
2. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
2.1 Opplysninger	øvrig opplysninger	



1.1 Øvrige feil



1.1 Øvrige feil

Gjennomført service		Neste service		Rustkontroll	
Dato: 13/6-24		Dato:		Kontroller bilen og respektive områder	
Km.stand: 51869		Km.stand:		1. Kontroller venst	
Skiftet / utført	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	Registerreim	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	2. Kontroller høy	
Motorolje	<input checked="" type="checkbox"/>	Drivreim	<input checked="" type="checkbox"/>	3. Kontroller fram	
Merke/viskositet: 5W-30 5W-30		Bremsevæske	<input checked="" type="checkbox"/>	4. Kontroller biler	
Oljefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjølevæske	<input checked="" type="checkbox"/>	5. Kontroller und	
Drivstoffilter	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsekiver, foran	<input checked="" type="checkbox"/>	6. Kontroller tak	
Luftfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremseklosser, foran	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kupfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsekiver, bak	<input checked="" type="checkbox"/>		
Transmisjonsolje	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremseklosser, bak	<input checked="" type="checkbox"/>		
Tennplugger	<input checked="" type="checkbox"/>	Rustkontroll	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kontrollert for feilkoder	<input checked="" type="checkbox"/>	Vehjelp inkludert	<input checked="" type="checkbox"/>		
Funksjonstest AC-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kommentar					
Service utført					
12. Hjemmeservice AS					

2.1 Øvrig opplysninger

SERVICEARK (1/6)		
VIN: VFLFN51K59294410		
Dato: 13/6-20	Km: 15192	
Type handling:	Fakturanummer:	Kommentarer/diverse
Service: 2 år <input checked="" type="checkbox"/>	Jensen & Scheele Auto AS NO 988 629 820 MVA Postboks 1036, Sorlie 1787 Halden Vestgårdveien 5, Tlf: 69 19 05 20	Sk. Oge + filter Sk. diesel filter Sk. kupa filter
Antirustkontroll: OK <input checked="" type="checkbox"/> Ikke OK* <input type="checkbox"/>		
*Se bestemt side		
Dato: 13/6-22	Km: 34752	
Type handling:	Fakturanummer: 115093	Kommentarer/diverse
Service: 4 år <input checked="" type="checkbox"/>	Jensen & Scheele Auto AS NO 988 629 820 MVA Postboks 1036, Sorlie 1787 Halden Vestgårdveien 5, Tlf: 69 19 05 20	Sk. Oge + filter Kupfilter Luftfilter Bremsevæske
Antirustkontroll: OK <input checked="" type="checkbox"/> Ikke OK* <input type="checkbox"/>		
*Se bestemt side		
Dato:	Km:	Fakturanummer:
Type handling:		Stempel
Service:		
Antirustkontroll: OK <input type="checkbox"/> Ikke OK* <input type="checkbox"/>		
*Se bestemt side		

2.1 Øvrig opplysninger



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	40	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,5	4,5	4,5	4,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5	5,5	5	5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
13.06.2024	51869

✔ **Kontrollert** |
 ○ **Ikke kontrollert** |
 ✘ **Kontrollert, anmerking**

IDENTITET

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ✔ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✔ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✘ Skjermer
- ✔ Skap/påbygg
- ✔ Speil
- ✔ Tilhengerfeste
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✔ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Rails
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✔ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Panoramatak/takluke
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

MOTOR

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasje
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✔ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✔ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjulager
- ✔ Luftbelger
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

BREMSER

- ✔ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasje
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Lasteavhengig ventil
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

INTERIØR

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✔ Dørtrekk
- ✔ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Tepper/bekledning
- ✔ Bagasjeromskjuler
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Varerom
- ✔ Solblending panoramatak
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ✘ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.