

**VOLVO S60 126 HK MANUELL**
**TESTDATO: 15.03.2024**
**KODE: 1371513**

<b>AE21081</b>	<b>94 414 KM</b>	<b>22.05.2008</b> Førstegang registrert	<b>Diesel</b>
----------------	------------------	--	---------------

<b>CHASSISNR:</b> YV1RS814282697265	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 31.01.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. EKSTERIØR</b>		
1.1 Skjermer	Blemmer i lakk	
1.2 Skjermer	Blemmer i lakk	
<b>2. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</b>		
2.1 Opplysninger	Automatisk vindusheisførerside henger seg opp, men får lukket vindu med overstyring	



1.1 Blemmer i lakk



1.2 Blemmer i lakk

Service nr.	1	Service nr.	2
Utført	14701	Utført	21258
Km		Km	21258
Dato	27.9.2010	Dato	29/9-11
Arbeidsordre nr.	277701	Arbeidsordre nr.	296395
Type service	OLJE + FILTER	Type service	OLJE + FILTER
<b>BIL BUTIKK 1</b> Klokkergårdsvn. 11, Pb. 520, 1703 Sarpsborg Tlf. 69 11 59 00 Fax 69 11 59 01 Foretaksreg.: NO 879 639 662 MVA		<b>BIL BUTIKK 1</b> Klokkergårdsvn. 11, Pb. 520, 1703 Sarpsborg Tlf. 69 11 59 00 Fax 69 11 59 01 Foretaksreg.: NO 879 639 662 MVA	
Tilpasset vedlikeholdservice		Tilpasset vedlikeholdservice	
Stempel		Stempel	
Intervalltillegg		Intervalltillegg	
Stempel		Stempel	

2.1 Automatisk vindusheisførerside henger seg opp, men får lukket vindu med overstyring

Service-dokumentasjon og -stempler					
Service nr.	3	Service nr.	4	Service nr.	5
Utført	28042	Utført	35777	Utført	42462
Km	410-19	Km	19111-13	Km	42462
Dato		Dato	19/11-13	Dato	26/11-14
Arbeidsordre nr.	326175	Arbeidsordre nr.	345385	Arbeidsordre nr.	362986
Type service		Type service		Type service	
Vedlikeholdservice		Vedlikeholdservice		Vedlikeholdservice	
<b>BIL BUTIKK 1</b> Klokkergårdsvn. 11, Pb. 520, 1703 Sarpsborg Tlf. 69 11 59 00 Fax 69 11 59 01 Foretaksreg.: NO 879 639 662 MVA		<b>BIL BUTIKK 1</b> Klokkergårdsvn. 11, Pb. 520, 1703 Sarpsborg Tlf. 69 11 59 00 Fax 69 11 59 01 Foretaksreg.: NO 879 639 662 MVA		<b>BIL BUTIKK 1</b> Klokkergårdsvn. 11, Pb. 520, 1703 Sarpsborg Tlf. 69 11 59 00 Fax 69 11 59 01 Foretaksreg.: NO 879 639 662 MVA	
Tilpasset vedlikeholdservice		Tilpasset vedlikeholdservice		Tilpasset vedlikeholdservice	
Stempel		Stempel		Stempel	
Intervalltillegg		Intervalltillegg		Intervalltillegg	
Stempel		Stempel		Stempel	

2.1 Automatisk vindusheisførerside henger seg opp, men får lukket vindu med overstyring

Service-dokumentasjon og -stempler					
Service nr.	9	Service nr.	10	Service nr.	11
Utført	65322	Utført	700053	Utført	74411
Km	15.1.19	Km	28.1-20	Km	413-21
Dato		Dato		Dato	5/23/92
Arbeidsordre nr.	465335	Arbeidsordre nr.	494680	Arbeidsordre nr.	523982
Type service		Type service		Type service	
Vedlikeholdservice		Vedlikeholdservice		Vedlikeholdservice	
<b>BIL BUTIKK 1</b> Klokkergårdsvn. 11, Pb. 520, 1703 Sarpsborg Tlf. 69 11 59 00 Fax 69 11 59 01 Foretaksreg.: NO 879 639 662 MVA		<b>BIL BUTIKK 1</b> Klokkergårdsvn. 11, Pb. 520, 1703 Sarpsborg Tlf. 69 11 59 00 Fax 69 11 59 01 Foretaksreg.: NO 879 639 662 MVA		<b>BIL BUTIKK 1</b> Glomveien 5, 1710 Sarpsborg Tlf. 69 11 59 00 Foretaksreg.: NO 879 639 662 MVA	
Tilpasset vedlikeholdservice		Tilpasset vedlikeholdservice		Tilpasset vedlikeholdservice	
Stempel		Stempel		Stempel	
Intervalltillegg		Intervalltillegg		Intervalltillegg	
Stempel		Stempel		Stempel	

2.1 Automatisk vindusheisførerside henger seg opp, men får lukket vindu med overstyring

Service-dokumentasjon og -stempler					
Service nr.	6	Service nr.	7	Service nr.	8
Utført	48805	Utført	54927	Utført	60382
Km	8/12-15	Km	11.01.2017	Km	60382
Dato		Dato		Dato	10/11-18
Arbeidsordre nr.	384406	Arbeidsordre nr.	411569	Arbeidsordre nr.	437554
Type service		Type service		Type service	
Vedlikeholdservice		Vedlikeholdservice		Vedlikeholdservice	
<b>BIL BUTIKK 1</b> Klokkergårdsvn. 11, Pb. 520, 1703 Sarpsborg Tlf. 69 11 59 00 Fax 69 11 59 01 Foretaksreg.: NO 879 639 662 MVA		<b>BIL BUTIKK 1</b> Klokkergårdsvn. 11, Pb. 520, 1703 Sarpsborg Tlf. 69 11 59 00 Fax 69 11 59 01		<b>BIL BUTIKK 1</b> Klokkergårdsvn. 11, Pb. 520, 1703 Sarpsborg Tlf. 69 11 59 00 Fax 69 11 59 01	
Tilpasset vedlikeholdservice		Tilpasset vedlikeholdservice		Tilpasset vedlikeholdservice	
Stempel		Stempel		Stempel	
Intervalltillegg		Intervalltillegg		Intervalltillegg	
Stempel		Stempel		Stempel	

2.1 Automatisk vindusheisførerside henger seg opp, men får lukket vindu med overstyring



**KJØRETØYDATA**

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

**PRØVEKJØRING**

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	40	Vått

**DEKK OG BREMSER**

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4	4	4	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7	7	7	7

**SERVICEINFORMASJON**

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.