

**TOYOTA RAV4 4WD**
**TESTDATO: 28.10.2024**
**KODE: 1550065**

<b>HT26284</b>	<b>65 580 KM</b>	<b>25.11.2022</b> Førstegang registrert	<b>Bensin hybrid - Ladbar hybrid</b>
----------------	------------------	--	--------------------------------------

<b>CHASSISNR:</b> JTMGBRFV10D105302	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 25.11.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
✓ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>IDENTITET</span> <span style="color: green;">✓</span> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE</span> <span style="color: green;">✓</span> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>EKSTERIØR</span> <span style="color: gray;">🔍</span> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>LYS</span> <span style="color: green;">✓</span> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>MOTOR</span> <span style="color: green;">✓</span> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>HJULOPPHENG/STYRING</span> <span style="color: green;">✓</span> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>BREMSER</span> <span style="color: green;">✓</span> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>GIR OG DRIVLINJE</span> <span style="color: green;">✓</span> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>INTERIØR</span> <span style="color: green;">✓</span> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</span> <span style="color: green;">✓</span> </div>

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. EKSTERIØR</b>		
1.1 Bakluke	Noen små riper på grill over Toyota emblem + Noen små riper nederste på støtfanger høyre side	



1.1 Noen små riper på grill over Toyota emblem +  
Noen små riper nederste på støtfanger høyre side



1.1 Noen små riper på grill over Toyota emblem +  
Noen små riper nederste på støtfanger høyre side



<p>Service fullført</p> <p>Kilometerstand: 17514</p> <p>Dato: 14/7/23</p> <p>Toyota Romerike AS Jessheim Henrik Bullsveg 107 2069 Jessheim Tlf. 63 94 22 00</p>	<p>Service fullført</p> <p>Kilometerstand: 33392</p> <p>Dato: 16.02.2024</p> <p>Toyota Romerike AS Jessheim Henrik Bullsveg 107 2069 Jessheim Tlf. 63 94 22 00</p>
<p>Service fullført</p> <p>Kilometerstand: 48003</p> <p>Dato: 10.05.2024</p> <p>Toyota Romerike AS Jessheim Henrik Bullsveg 107 2069 Jessheim Tlf. 63 94 22 00</p>	<p>Service fullført</p> <p>Kilometerstand:</p> <p>Dato:</p> <p>Service fu Kilometerstand:</p>

**KJØRETØYDATA**

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Leiebil

**PRØVEKJØRING**

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

**DEKK OG BREMSER**

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	3	3	7	7
BREMSESKIVER (MM)	37	37	17,8	17,8
BREMSEKLOSSER (MM)	10	10	8	8

**SERVICEINFORMASJON**

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
10.05.2024	49509
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
14.07.2023	17514
16.01.2024	33392

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.