

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Lys	Lys bak -	Skiltlys- mangler.	høyre
Motor	Service	Trenger service. 180 000 km service	
Hjuloppheng/styring	Fjærer/støtdemper -	Støtdemper lekkasje.	bak
Bremser	Bremsefunksjon -	Bremser ligger på.	bak
	Skiver -	Utslitte skiver og klosser.	bak
			inkl. mva