

VOLVO V60 CROSS COUNTRY 190 HK AUTOMAT 4WD
TESTDATO: 14.02.2026
KODE: 1949182

UA38489

96 048 KM

04.10.2019
Førstegang registrert

Diesel
CHASSISNR: YV1ZZA8VCL1036038
BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil
FRIST FOR PKK: 04.10.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)


IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING


Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Dekk/Felger	kantkjørt felg	høyre bak



1.1 Kantkjørt felg







Servicenr. 1		Servicenr. 2	
Utført	Km	Utført	Km
	24583		40486
Dato	16/10-2020	Dato	09/11-21
Arbeidsordre nr.	948819	Arbeidsordre nr.	1027299
Frydenbø Bilsenter AS 6823 Sandnessjøen Org.nr. 967 149 098 MVA <i>K.A. Valse</i>		Frydenbø Bilsenter AS Org.nr. NO 967 149 098 MVA <i>N. Jøsef</i>	
Vedlikeholdsservice		Vedlikeholdsservice	
Tilpasset grunnservice		Tilpasset grunnservice	

SERVICE OG VEDLIKEHOLD		
Servicenr. 3 Utført Km 55258 Dato 17/11-22 Arbeidsordre nr. 1096817 Type service Grunnleggende service Frydenbø Bilsenter AS Org.nr. NO 967 149 098 MVA Postboks 491, 6803 FØRDE <i>Valse</i>	Servicenr. 4 Utført Km 47078 Dato 23.11.23 Arbeidsordre nr. 757809 Type service Grunnleggende service NEEDO BILSENTER AS Org.nr. NO 967 149 098 MVA Postboks 491, 6803 FØRDE <i>Valse</i>	Servicenr. 5 Utført Km 80206 Dato 13.10.24 Arbeidsordre nr. 851855 Type service Grunnleggende service NEEDO BILSENTER AS Org.nr. NO 967 149 098 MVA Postboks 491, 6803 FØRDE <i>Valse</i>
Vedlikeholdsservice Tilpasset grunnservice Tillegg av intervall/Annet		

SERVICE OG VEDLIKEHOLD	
Servicenr. 6 Utført Km 92071 Dato 2/12-25 Arbeidsordre nr. 16737583 Type service Grunnleggende service ORLAND BILSENTER AS Org.nr. NO 967 149 098 MVA Postboks 491, 6803 FØRDE <i>TL</i>	Servicenr. 7 Utført Km Dato Arbeidsordre nr. Type service Grunnleggende service ORLAND BILSENTER AS Org.nr. NO 967 149 098 MVA Postboks 491, 6803 FØRDE <i>TL</i>
Vedlikeholdsservice Tilpasset grunnservice	

Wheel Alignment PASSED

+1.5° / -1.5°
 Camber Left / Right
 +1.5° / -1.5°
 Total Front Toe
 +1.5° / -1.5°
 Camber Left / Right
 +1.5° / -1.5°
 Total Rear Toe
 +1.5° / -1.5°
 Camber Left / Right
 +1.5° / -1.5°
 Total Rear Toe

No additional service needed.

10.2.26 10:21
 UA38489
 Volvo : V60 Cross Country : 2018- :
 TOURING (RA07)
 Odometer:96048

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	70	Snø

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 19, 2023
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)				
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
02.12.2025	92071
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
16.10.2020	24583
09.11.2021	40486
17.11.2022	55258
23.11.2023	47078
13.11.2024	80206
02.12.2025	92071

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.