

VOLVO XC90 200 HK AUTOMAT 4WD
TESTDATO: 27.11.2024
KODE: 1577601

 RK91293	 163 045 KM	 21.12.2015 Førstegang registrert	 Diesel
--	---	--	---

CHASSISNR: YV1LFA7BCG1058047	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 22.09.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dører	Liten parkeringsbukk	høyre bak
1.2 Dører	Liten parkeringsbukk	venstre foran
1.3 Dekk/Felger	kantkjørt felg	
1.4 Dekk/Felger	kantkjørt felg	



1.1 Liten parkeringsbukk



1.1 Liten parkeringsbukk




1.2 Liten parkeringsbukk



1.3 Kantkjørt felg



1.3 Kantkjørt felg




1.4 Kantkjørt felg



1.4 Kantkjørt felg







Servicentr. 1 Utført Km 42 226 Dato 12-02-18 Arbeidsordre nr. 30 310 Type service Vedlikeholdsservice Auto Fornebu AS Snarøyveien 73, 1364 Fornebu Org.nr. 998 537 711 Ekstra olje- og filterbytte	Servicentr. 2 Utført Km 65 556 Dato 15/2/19 Arbeidsordre nr. 36854 Type service Vedlikeholdsservice Auto Tjuvholmen AS Snarøyveien 73, 1364 Fornebu Org.nr. 997 020 367 Ekstra olje- og filterbytte
--	---


Servicentr. 3 Utført Km 30016 Dato 6.03.2020 Arbeidsordre nr. Type service Vedlikeholdsservice Auto Fornebu AS Snarøyveien 73, 1364 Fornebu Org.nr. 998 537 711 Ekstra olje- og filterbytte Bemerkning	Servicentr. 4 Utført Km 49909 Dato 25/09-2020 Arbeidsordre nr. 3008248 Type service Vedlikeholdsservice BILIA Lillehammer AS NO 976 023 188 MVA Even Aas Personlig servicetekniker Tlf. 53 02 56 88 Ekstra olje- og filterbytte Bemerkning BREMSE VÅSKE	Volvo SERVICE 2.0 Utført Km 11 Dato 2 Arbeidsordre nr. Type service Vedlikeholdsservice Ekstra olje- og filterbytte Bemerkning
---	--	---

Servicentr. 6 Utført Km 120882 Dato 3/1-22 Arbeidsordre nr. 3177561 Type service Vedlikeholdsservice Ekstra olje- og filterbytte Bemerkning SKIFTET AUTOMATOLJE BILIA Lillehammer AS NO 976 023 188 MVA Dagfinn Pedersen Personlig servicetekniker Tlf. 53 02 56 73	Volvo SERVICE 2.0 Servicentr. 7 Utført Km 133704 Dato 19.9.22 Arbeidsordre nr. 3317918 Type service Vedlikeholdsservice BILIA Lillehammer AS NO 976 023 188 MVA Emil Møllerstuen Personlig servicetekniker Tlf. 53 02 56 83 Ekstra olje- og filterbytte Bemerkning ØRNS EIVESKE BILIA Lillehammer AS NO 976 023 188 MVA Emil Møllerstuen	Volvo SERVICE 2.0 Servicentr. 8 Utført Km 15 Dato Arbeidsordre nr. Type service Vedlikeholdsservice Ekstra olje- og filterbytte Bemerkning
--	---	---

Volvo SERVICE 2.0 Servicentr. 5 Utført Km 115570 Dato 21/9-2021 Arbeidsordre nr. 3170196 Type service Vedlikeholdsservice Bilia Personbil AS Lillehammer Tlf: 53 02 56 60 Org.nr. 976 023 188 Ekstra olje- og filterbytte Bemerkning + Luft og diesel filter	Volvo SERVICE 2.0 Servicentr. 9 Utført Km 147560 Dato 4/9-23 Arbeidsordre nr. 3425792 Type service Vedlikeholdsservice SERVICE BIL OVERSIR BILIA Lillehammer AS NO 976 023 188 MVA Dagfinn Pedersen Personlig servicetekniker Tlf. 53 02 56 73 Ekstra olje- og filterbytte Bemerkning
--	--

Volvo SERVICE 2.0 Servicentr. 8 Utført Km 133 814 Dato 22.9.22 Arbeidsordre nr. 3324249 Type service Vedlikeholdsservice Ekstra olje- og filterbytte Bemerkning Skuffet veg-teim BILIA Lillehammer AS NO 976 023 188 MVA Emil Møllerstuen Personlig servicetekniker Tlf. 53 02 56 83	Volvo SERVICE 2.0 Servicentr. 9 Utført Km 15 Dato 76 Arbeidsordre nr. Type service Vedlikeholdsservice Ekstra olje- og filterbytte Bemerkning
---	--

VOLVO SERVICE 2.0 47560 9-23 nr. 3425792	Servicenr. 10 Utført Km 159052 Dato 16/8-2024 Arbeidsordre nr. 3527944	VOLVO ORIGINAL SERVICE Servicenr. 11 Utført Km Dato Arbeidsordre nr. Type service Vedlikeholdsservice
	SERVICE BIL OVERSÅR Lillehammer AS 3 188 MVA dersens servicetekniker 6 73 D.P.	Vedlikeholdsservice Bilia Personbil AS Lillehammer Tlf: 53 02 56 60 Org.nr. 976 023 188 ST Ekstra olje- og filterbytte



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	3	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 20, 2015
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
16.08.2024	159052
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
12.02.2018	42226
15.02.2019	65556
06.03.2020	90016
25.04.2020	99909
21.09.2021	115570
03.01.2022	120882
19.09.2022	133704
04.09.2023	147560
16.08.2024	159052

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.