

VOLVO XC70 181 HK AUTOMAT 4WD
TESTDATO: 22.05.2025
KODE: 1719516

BT45528

110 548 KM

06.06.2016
Førstegang registrert

Diesel
CHASSISNR: YV1BZ81C6G1268010

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 11.06.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)


IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING


Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Dekk/Felger	kantkjørt felg	



1.1 Kantkjørt felg



1.1 Kantkjørt felg




1.1 Kantkjørt felg



1.1 Kantkjørt felg







Servicentr. 1		Servicentr. 2	
Uttart Km	21456	Uttart Km	41811
Dato	24/05-17	Dato	01/06-2018
Arbeidsordre nr.	2761076	Arbeidsordre nr.	2653905
Type service	Vedlikeholdsservice Bilia Personbil as Widerøveien 5, 1360 Fornebu Tlf: 53 02 53 00 - Fax: 53 02 53 01 Org. nr. 976 023 188	Type service	Vedlikeholdsservice Bilia Personbil as Widerøveien 5, 1360 Fornebu Tlf: 53 02 53 00 - Fax: 53 02 53 01 Org. nr. 976 023 188
Ekstra olje- og filterbytte	STEMPEL	Ekstra olje- og filterbytte	STEMPEL
Bemerkning	STEMPEL	Bemerkning	+ Bremsevæske

Servicentr. 3		Servicentr. 4		Servicentr. 5	
Uttart Km	63476	Uttart Km	81378	Uttart Km	89935
Dato	17-2019	Dato	11/6-2020	Dato	4/6-21
Arbeidsordre nr.	2810587	Arbeidsordre nr.	2958964	Arbeidsordre nr.	3122657
Type service	Vedlikeholdsservice Bilia Personbil as Widerøveien 5, 1360 Fornebu Tlf: 53 02 53 00 - Fax: 53 02 53 01 Org. nr. 976 023 188	Type service	Vedlikeholdsservice Bilia Personbil as Widerøveien 5, 1360 Fornebu Tlf: 53 02 53 00 - Fax: 53 02 53 01 Org. nr. 976 023 188	Type service	Vedlikeholdsservice Bilia Personbil as Widerøveien 5, 1360 Fornebu Tlf: 53 02 53 00 - Fax: 53 02 53 01 Org. nr. 976 023 188
Ekstra olje- og filterbytte	STEMPEL	Ekstra olje- og filterbytte	STEMPEL	Ekstra olje- og filterbytte	STEMPEL
Bemerkning	STEMPEL	Bemerkning	Bremsevæske er skiftet.	Bemerkning	STEMPEL

Servicentr. 6		Servicentr. 7		Servicentr. 8	
Uttart Km	95852	Uttart Km	101292	Uttart Km	107186
Dato	8/6-22	Dato	14/6-23	Dato	30/5-24
Arbeidsordre nr.	3132802	Arbeidsordre nr.	3387003	Arbeidsordre nr.	3487911
Type service	Vedlikeholdsservice SERV. BIL OVER SÅR Lillehammer AS NO 976 023 188 MVA Dagfinn Pedersen Personlig servicetekniker Tlf: 53 02 56 73	Type service	Vedlikeholdsservice SERV. BIL OVER SÅR Lillehammer AS NO 976 023 188 MVA Dagfinn Pedersen Personlig servicetekniker Tlf: 53 02 56 73	Type service	Vedlikeholdsservice SERV. BIL OVER SÅR Lillehammer AS NO 976 023 188 MVA Dagfinn Pedersen Personlig servicetekniker Tlf: 53 02 56 73
Ekstra olje- og filterbytte	STEMPEL	Ekstra olje- og filterbytte	STEMPEL	Ekstra olje- og filterbytte	STEMPEL
Bemerkning	SKIFTET KUPEFILTER AUTOMATOLJE	Bemerkning	SKIFTET BREMSVÆSKE	Bemerkning	SKIFTET KUPEFILTER

Wheel Alignment	
PASSED	
No additional service needed.	
6.5.25 11:12	
BT45528	
Volvo : XC70 : 2008-16 : All Wheel Drive : Chassis 1, 2 (without Nivomat)	
Odometer:110548	

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Ja		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	75	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 38, 2021
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6	6	6	6
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
30.05.2024	107186
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
24.05.2017	21546
01.06.2018	41811
01.07.2019	63476
11.06.2020	81378
04.06.2021	89935
08.06.2022	95852
12.06.2023	101292
30.05.2024	107186

KOMMENTAR

Service for 2025 blir utført i løpet av mai / juni 2025

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.