

VOLVO XC60 T8 TWIN ENGINE 4WD
TESTDATO: 27.11.2024
KODE: 1577798

TV94521	82 716 KM	27.09.2018 Førstegang registrert	Bensin hybrid - Ladbar hybrid
----------------	------------------	--	---

CHASSISNR: YV1UZBMTDK1258052	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 31.01.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.


Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

IDENTITET ✔	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✔
EKSTERIØR ✔	LYS ✔
MOTOR ✔	HJULOPPHENG/STYRING ✔
BREMSER ✔	GIR OG DRIVLINJE ✔
INTERIØR ✔	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✔







Servicentr. 1		Servicentr. 2	
Uthjelp av	Utført	Uthjelp av	Utført
Originalt	Km 15410	Originalt	Km 30092
Med ser-	Dato 30/09-18	Med ser-	Dato 29.02.20
	Arbeidsordre nr. 879468		Arbeidsordre nr. 945647
Type service		Type service	
Vedlikeholdsservice Frivillig VOLVO SERVICE 20 Bilcenter AS Fryshuset 967 149 098 MVA 491, 6803 FORDE		Vedlikeholdsservice Frivillig VOLVO SERVICE 20 Bilcenter AS Fryshuset 967 149 098 MVA 491, 6803 FORDE	
Ekstra olje- og filterbytte		Ekstra olje- og filterbytte	

Service nr. 3 Utført Km 44082 Dato 15/9-21 Arbeidsordre nr. 1013955 Type service Vedlikeholdsservice BILSENTER AS NO 967 149 098 MVA Tlf. 53 02 56 73 Ekstra olje- og filterbytte Bemærkning	Service nr. 4 Utført Km 55841 Dato 30/9-22 Arbeidsordre nr. 3318105 Type service Vedlikeholdsservice BILSENTER AS Lillehammer AS NO 976 023 188 MVA Dagfinn Pedersen Personlig servicetekniker Tlf. 53 02 56 73 Ekstra olje- og filterbytte Bemærkning: SKIFTEL: LUFTFILTER TENNPLUGGER BILSENTER AS Lillehammer AS NO 976 023 188 MVA Dagfinn Pedersen Personlig servicetekniker	Service nr. 5 Utført Km 67799 Dato 22/9-23 Arbeidsordre nr. 3429767 Type service Vedlikeholdsservice BILSENTER AS Lillehammer AS NO 976 023 188 MVA Dagfinn Pedersen Personlig servicetekniker Tlf. 53 02 56 73 Ekstra olje- og filterbytte
---	---	--

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Service nr. 3 Utført Km 44082 Dato 15/9-21 Arbeidsordre nr. 1013955 Type service Vedlikeholdsservice BILSENTER AS NO 967 149 098 MVA Tlf. 53 02 56 73 Ekstra olje- og filterbytte Bemærkning	Service nr. 4 Utført Km 55841 Dato 30/9-22 Arbeidsordre nr. 3318105 Type service Vedlikeholdsservice BILSENTER AS Lillehammer AS NO 976 023 188 MVA Dagfinn Pedersen Personlig servicetekniker Tlf. 53 02 56 73 Ekstra olje- og filterbytte Bemærkning: SKIFTEL: LUFTFILTER TENNPLUGGER BILSENTER AS Lillehammer AS NO 976 023 188 MVA Dagfinn Pedersen Personlig servicetekniker	Service nr. 5 Utført Km 67799 Dato 22/9-23 Arbeidsordre nr. 3429767 Type service Vedlikeholdsservice BILSENTER AS Lillehammer AS NO 976 023 188 MVA Dagfinn Pedersen Personlig servicetekniker Tlf. 53 02 56 73 Ekstra olje- og filterbytte
---	---	--

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Service nr. 6 Utført Km 80905 Dato 30/9-24 Arbeidsordre nr. 3526876 Type service Vedlikeholdsservice BILSENTER AS Lillehammer AS NO 976 023 188 MVA Dagfinn Pedersen Personlig servicetekniker Tlf. 53 02 56 73 Ekstra olje- og filterbytte	Service nr. 7 Utført Km Dato Arbeidsordre nr. Type service Vedlikeholdsservice Ekstra olje- og filterbytte
--	--

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	70	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 28, 2024
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5,5	5,5	5,5	5,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	9	9	9	9

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
30.09.2024	80905
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
30.09.2018	15410
29.09.2020	30092
15.09.2021	44082
30.09.2022	55841
22.09.2023	67799
30.09.2024	80905

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerking

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.