

VOLVO XC60 T8 TWIN ENGINE 4WD

TESTDATO: 24.10.2025

KODE: 1849766



SX15680



72 685 KM



21.08.2020

Førstegang registrert


Bensin hybrid
- Ladbar
hybrid

CHASSISNR: LYVUZBMVDLB599890

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 21.08.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING









Service nr. 1	Service nr. 2	Service nr. 3	Service nr. 4	Service nr. 5
Uttart Km 15492	Uttart Km 32612	Uttart Km 51310	Uttart Km 64746	Uttart Km
Dato 1.7.2021	Dato 20.10.2022	Dato 6.3.2024	Dato 17.03.2025	Dato
Arbetsordre nr. 882151	Arbetsordre nr. 905490	Arbetsordre nr. 940010	Arbetsordre nr. 972820	Arbetsordre nr.
Type service Grunnleggende service	Type service Grunnleggende service	Type service Grunnleggende service	Type service Grunnleggende service	Type service Grunnleggende service
Kverneland Bil AS Eskervegen 7, 4341 Bryne Tlf: 51 77 82 82 NO 977 047 684 MVA <i>T. Myrnes</i>	Kverneland Bil AS Eskervegen 7, 4341 Bryne Tlf: 51 77 82 82 NO 977 047 684 MVA <i>T. Myrnes</i>	Kverneland Bil AS Eskervegen 7, 4341 Bryne Tlf: 51 77 82 82 NO 977 047 684 MVA <i>T. Myrnes</i>	Volvo Service Kverneland Bil Vest AS Bryne Eskervegen 7, 4341 Bryne <i>S. Jorde</i>	
Tilpasset grunnservice	Tilpasset grunnservice	Tilpasset grunnservice	Tilpasset grunnservice	Tilpasset grunnservice
Tillegg av intervall/Annet	Tillegg av intervall/Annet <i>Bilmerke</i>	Tillegg av intervall/Annet <i>60000 intervall</i>	Tillegg av intervall/Annet	Tillegg av intervall/Annet

Service nr. 1	Service nr. 2	Service nr. 3	Service nr. 4	Service nr. 5
Uttart Km 15492	Uttart Km 32612	Uttart Km 51310	Uttart Km 64746	Uttart Km
Dato 1.7.2021	Dato 20.10.2022	Dato 6.3.2024	Dato 17.03.2025	Dato
Arbetsordre nr. 882151	Arbetsordre nr. 905490	Arbetsordre nr. 940010	Arbetsordre nr. 972820	Arbetsordre nr.
Type service Grunnleggende service	Type service Grunnleggende service	Type service Grunnleggende service	Type service Grunnleggende service	Type service Grunnleggende service
Kverneland Bil AS Eskervegen 7, 4341 Bryne Tlf: 51 77 82 82 NO 977 047 684 MVA <i>T. Myrnes</i>	Kverneland Bil AS Eskervegen 7, 4341 Bryne Tlf: 51 77 82 82 NO 977 047 684 MVA <i>T. Myrnes</i>	Kverneland Bil AS Eskervegen 7, 4341 Bryne Tlf: 51 77 82 82 NO 977 047 684 MVA <i>T. Myrnes</i>	Volvo Service Kverneland Bil Vest AS Bryne Eskervegen 7, 4341 Bryne <i>S. Jorde</i>	
Tilpasset grunnservice	Tilpasset grunnservice	Tilpasset grunnservice	Tilpasset grunnservice	Tilpasset grunnservice
Tillegg av intervall/Annet	Tillegg av intervall/Annet <i>Bilmerke</i>	Tillegg av intervall/Annet <i>60000 intervall</i>	Tillegg av intervall/Annet	Tillegg av intervall/Annet

VOLVO

CERTIFIKAT

Hälsotillstånd för högspänningsbatteri

Datum: 2025-10-24

Fordonsidentifiseringsnummer (VIN): LYVUZBMVDLB599890

Registreringsnummer: SX15680

Modell: XC60 II 2020

Körsträcka: 72 685 Km

Verkstadens namn: Bilia Lillehammer

Batteriets hälsotillstånd: 88 %*

Definition av hälsotillstånd

Batteriets hälsotillstånd är den tillgängliga cyklerbara kapaciteten vid 25°C jämfört med den nominella kapaciteten i början av livscykeln. Det beräknade batteritillståndet baseras på det uppmätta värdet av batteriets cyklerbara kapacitet och den förväntade nedbrytningstrenden. Batteriets användningsmönster påverkar den cyklerbara kapaciteten.

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	70	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 37, 2019
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	7	7	7	7
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
17.03.2025	64746
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
01.07.2021	15492
20.10.2022	32612
06.03.2024	51310
17.03.2025	64746

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.