

VOLVO XC70 181 HK AUTOMAT 4WD

TESTDATO: 19.11.2025

KODE: 1877215

 HB81103

 109 208 KM

 10.11.2015
Førstegang registrert

 Diesel

CHASSISNR: YV1BZ81C6G1248707

BRUKTIMPORT: Ja

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 31.03.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dører	løse/skadede lister	venstre bak





1.1 Løse/skadede lister



1.1 Løse/skadede lister







SERVICE OCH UNDERHÅLL

Service Nr. 1	Service Nr. 2
Utförd km: 19571	Utförd km: 47248
Datum: 18.1.2017	Datum: 13.06.18
Arbetsorder nr: 185936	Arbetsorder nr: 192837
Typ av service: Basservice	Typ av service: Basservice
ØSTLI LILLEHAMMER AS - litt mer personlig ORG: 994299735 MVA	ØSTLI LILLEHAMMER AS - litt mer personlig ORG: 994299735 MVA
Underhållsservice	Underhållsservice
STÅPEL	STÅPEL
Anpassad basservice	Anpassad basservice

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Service Nr. 3	Service Nr. 4	Service Nr. 5
Utförd km: 70099	Utförd km: 80606	Utförd km: 85819
Datum: 13/06/19	Datum: 14.7.20	Datum: 1/7-21
Arbetsorder nr: 200147	Arbetsorder nr: 203588	Arbetsorder nr: 326748
Typ av service: Basservice	Typ av service: Basservice	Typ av service: Basservice
ØSTLI LILLEHAMMER AS - litt mer personlig ORG: 994299735 MVA	ØSTLI LILLEHAMMER AS - litt mer personlig ORG: 994299735 MVA	ØSTLI LILLEHAMMER AS - litt mer personlig ORG: 994299735 MVA
Underhållsservice	Underhållsservice	Underhållsservice
STÅPEL	STÅPEL	STÅPEL
Anpassad basservice	Anpassad basservice	Anpassad basservice
STÅPEL	STÅPEL	STÅPEL
Intervalltillegg/Øvrigt	Intervalltillegg/Øvrigt	Intervalltillegg/Øvrigt
STÅPEL	STÅPEL	STÅPEL

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Service Nr. 6	Service Nr. 7	Service Nr. 8
Utförd km: 92295	Utförd km: 97891	Utförd km: 102193
Datum: 9/8-22	Datum: 14/8-23	Datum: 28/7-24
Arbetsorder nr: 329832	Arbetsorder nr: 3415907	Arbetsorder nr: 352405
Typ av service: Basservice	Typ av service: Basservice	Typ av service: Basservice
ØSTLI LILLEHAMMER AS - litt mer personlig ORG: 994299735 MVA	ØSTLI LILLEHAMMER AS - litt mer personlig ORG: 994299735 MVA	ØSTLI LILLEHAMMER AS - litt mer personlig ORG: 994299735 MVA
Underhållsservice	Underhållsservice	Underhållsservice
STÅPEL	STÅPEL	STÅPEL
Anpassad basservice	Anpassad basservice	Anpassad basservice
STÅPEL	STÅPEL	STÅPEL
Intervalltillegg/Øvrigt	Intervalltillegg/Øvrigt	Intervalltillegg/Øvrigt
STÅPEL	STÅPEL	STÅPEL

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Service Nr. 9	Service Nr. 10
Utförd km: 106634	Utförd km: 94039
Datum: 18/7-25	Datum: 20/3-23
Arbetsorder nr: 3631610	Arbetsorder nr: 94039
Typ av service: Basservice	Typ av service: Basservice
ØSTLI LILLEHAMMER AS - litt mer personlig ORG: 994299735 MVA	ØSTLI LILLEHAMMER AS - litt mer personlig ORG: 994299735 MVA
Underhållsservice	Underhållsservice
STÅPEL	STÅPEL

SERVICE OCH UNDERHÅLL

20/3-23

94039 km

Flusket automatgikkassa.

ØSTLI LILLEHAMMER AS
NO 976 023 188 MVA
Østen Kvam
Personlig servicetekniker
Tlf. 53 02 56 86



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	70	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 45, 2018
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	3,5	3,5	3,5	3,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7	7	7	7

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
18.07.2025	106634
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
18.01.2017	19571
13.06.2018	47248
13.06.2019	70098
14.07.2020	80606
01.07.2021	85819
09.08.2022	92295
14.08.2023	97891
25.07.2024	102193
18.07.2025	106634

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.