



# Teknisk test uten påkost

SKODA FABIA 110 HK AUTOMAT 2WD

TESTDATO: 27.11.2024



CHASSISNR: TMBER6NJ6JZ216206

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 08.07.2026

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



## OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



## KJØRETØYDATA

<b>ANTALL NØKLER</b>	2	<b>ANTALL LADEKABLER</b>	0
----------------------	---	--------------------------	---

## PRØVEKJØRING

<b>PRØVEKJØRT</b>	<b>HASTIGHET</b>	<b>KJØREFORHOLD</b>
Ja		Vått

## AKSLINGER : 2

### SOMMERDEKK :

<b>SOMMERDEKK</b>	<b>PRODUKSJONSDATO DEKK</b>
min-2,6	

### VINTERDEKK :

<b>VINTERDEKK</b>	<b>PRODUKSJONSDATO DEKK</b>
min-4	Uke 41, 2017

	<b>VENSTRE</b>	<b>HØYRE</b>
<b>AKSEL 1</b>	5,0	5,0
<b>AKSEL 2</b>	5,0	5,0

	<b>Venstre</b>	<b>Høyre</b>
<b>AKSEL 1</b>	5,0	5,0
<b>AKSEL 2</b>	5,0	5,0

## SERVICEINFORMASJON

<b>KOMPLETT HISTORIKK</b>	<b>ELEKTRONISK SERVICEHEFTE</b>
Ikke kontrollert	Nei
<b>SISTE SERVICEDATO</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
07.02.2022	26761

## REGISTERREIM

<b>SKIFTET ?</b>
Vet ikke

## ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

<b>ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER</b>
Nei

## KOMMENTAR

Finner ikke servicehistorikk
------------------------------

Kontrollert | 
  Ikke kontrollert | 
  Kontrollert, anmerkning

## Identitet

- Kjennemerke
- Understallsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

## Assistentsystemer og diagnose

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

## Eksteriør

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spylere
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningszone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

## Lys

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

## Motor

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

## Hjuloppheng/styring

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

## Bremser

- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

## Gir og drivlinje

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

## Interiør

- Dashboard
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

## Opplysninger/klargjøring

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant