

HYUNDAI I 30 140 HK AUTOMAT 2WD

TESTDATO: 11.06.2025

KODE: 1735491

 DR42073

 109 735 KM

 28.02.2018
Førstegang registrert

 Bensin

CHASSISNR: TMAH3813GJJ026139

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 09.05.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING





Service og vedlikehold	
Hyundai originalservice Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram. ☒ Kilometerbasert service ☒ Tidsbasert service ☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon) ☒ Service- og sikkerhetskampanjer Dato: 3/10-18 Kartversjon: Kilometerstand: 13717 Hyundai kvalitetsstempel: mobiles Arbeidsordrenummer: 5103740 Signatur: AH	Hyundai originalservice Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram. ☒ Kilometerbasert service ☒ Tidsbasert service ☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon) ☒ Service- og sikkerhetskampanjer Dato: 4/4-19 Kartversjon: Kilometerstand: 30 Hyundai kvalitetsstempel: mobiles Arbeidsordrenummer: 5107866 Signatur: AH
Neste service (Hva som inntreffer først) Dato: 3/10-19 Kilometerstand: 30 000 km	Neste service (Hva som inntreffer først) Dato: 4/4-20 Kilometerstand: 45 000

Service og vedlikehold	
Hyundai originalservice Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram. ☒ Kilometerbasert service ☒ Tidsbasert service ☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon) ☒ Service- og sikkerhetskampanjer Dato: 16/3-20 Kartversjon: Kilometerstand: 5905 Hyundai kvalitetsstempel: mobiles Arbeidsordrenummer: 5119334 Signatur: T	Hyundai originalservice Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram. ☒ Kilometerbasert service ☒ Tidsbasert service ☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon) ☒ Service- og sikkerhetskampanjer Dato: 24-11-20 Kartversjon: 520 Kilometerstand: 70055 Hyundai kvalitetsstempel: Birger N. Haug AS Arbeidsordrenummer: 48293472 Signatur: 859
Neste service (Hva som inntreffer først) Dato: 16/3-21 Kilometerstand: 60000	Neste service (Hva som inntreffer først) Dato: 24-11-21 Kilometerstand: 85055

Service og vedlikehold	
Hyundai originalservice Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram. ☒ Kilometerbasert service ☒ Tidsbasert service ☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon) ☒ Service- og sikkerhetskampanjer Dato: 04.05.2023 Kartversjon: Kilometerstand: 48079 Hyundai kvalitetsstempel: mobiles Arbeidsordrenummer: 552932 Signatur:	Hyundai originalservice Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram. ☒ Kilometerbasert service ☒ Tidsbasert service ☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon) ☒ Service- og sikkerhetskampanjer Dato: 5/5-2023 Kartversjon: 2023 Kilometerstand: 85680 Hyundai kvalitetsstempel: mobiles Arbeidsordrenummer: 5138318 Signatur: 410ai
Neste service (Hva som inntreffer først) Dato: 04.05.2023 Kilometerstand: 90079	Neste service (Hva som inntreffer først) Dato: Mai 2024 Kilometerstand: +15000

Service og vedlikehold	
Hyundai originalservice Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram. ☒ Kilometerbasert service ☒ Tidsbasert service ☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon) ☒ Service- og sikkerhetskampanjer Dato: 8 mai 2024 Kartversjon: Kilometerstand: 99098 Hyundai kvalitetsstempel: mobiles Arbeidsordrenummer: 5146553 Signatur: HU	Hyundai originalservice Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram. ☒ Kilometerbasert service ☒ Tidsbasert service ☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon) ☒ Service- og sikkerhetskampanjer Dato: 09.05.25 Kartversjon: 2024 Kilometerstand: 109 Hyundai kvalitetsstempel: mobiles Arbeidsordrenummer: 4222005 Signatur:
Neste service (Hva som inntreffer først) Dato: Mai 2025 Kilometerstand: + 15000 km	Neste service (Hva som inntreffer først) Dato: 09.05.26 Kilometerstand: + 15000

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	3	3	3	3
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
09.05.2025	109298

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.