

TV97371 - 2021 Ford Kuga Offroad

Km.stand	11 672	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivhjul	Forhjulsdrift	Heftelser	Vet ikke	Siste service	12.03.2023
Girtype	Automat	Chiptonet	Vet ikke	PKK utført	
Drivstoff		Bekreftet km.	Vet ikke	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Effekt	152	Koll.puter utkoblet	Vet ikke	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Chassisnr.	WF0FXXWPMHLK79809	Tidligere større skade	Vet ikke		
Første reg.	29.03.2021	Tidligere unormal bruk		Utskrift dato	24.01.2024

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt

Identitet

1.1	A	Understellsnr.
1.2	A	Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	A	Panser
2.4	A	Kanaler
2.5	A	Dører/bakluke
2.6	A	Låser/tyverisikring
2.7	A	Skjermer
2.8	A	Støtfanger/grill
2.9	A	Sensorer/parkeringsensor
2.10	A	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	A	Cabriolet/Hardtop
2.12	A	Speil
2.13	A	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	A	Rust
2.15	A	Frontvindu/vinduer
2.16	A	Vinduspussere-/spyler
2.17	B	Dekk/reservehjul
2.18	A	Felger
2.19	A	Hjulmuttere/-bolter
2.20	A	Avtagbar tilhengerkule
2.21	A	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	A	Lysfunksjon foran
3.2	A	Lysfunksjon bak
3.3	A	Markeringslys
3.4	A	Retningslys
3.5	A	Nødsignallys
3.6	A	Parkeringslys
3.7	A	Refleks
3.8	A	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	A	Dashbord
4.2	A	Instrumenter og brytere
4.3	A	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	A	Dørtrekk
4.5	A	Seter
4.6	A	Taktrekk
4.7	A	Tepper/bekledning
4.8	A	Bagasjeromskjuler
4.9	A	Vindusheiser
4.10	A	Bilbelte
4.11	A	Airbager
4.12	A	Varme/AC/Klima
4.13	A	Signalhorn/Lydsignal
4.14	A	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	A	Navigasjon
4.16	A	Refleksvest
4.17	A	Varseltrekant
4.18	-	Skillevegg varerom

Motor

5.1	A	Avlesning av feilkoder
5.2	A	Batteri
5.3	A	Tenningsanlegg
5.4	A	Drivstoffanlegg
5.5	A	Dynamo/lading
5.6	A	Eksosanlegg
5.7	A	Elektroniske styresystemer
5.8	A	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	A	Motorfester/demper
5.10	A	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	A	Service
5.12	A	Start/arbeidslyd
5.13	A	Trekraft
5.14	A	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1	A	Støy
6.2	A	Avgass
6.3	A	Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1	A	Girkassefunksjon
7.2	A	Differensial funksjon
7.3	A	Clutch/kobling
7.4	A	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	A	Ratt/styringsmekanisme
8.2	A	Ledd
8.3	A	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	A	Aksler
8.5	A	For-/bakstilling
8.6	A	Fjærer/luftbelger
8.7	A	Stabilisatorstag
8.8	A	Hjullager

Bremseser

9.1	A	Bremsefunksjon/ABS
9.2	A	Pedal/vandring
9.3	A	Parkeringsbrems betjening
9.4	A	Bremsekraftforsterker
9.5	A	Lasteavhengig ventil
9.6	A	Bremsebelegg
9.7	A	Tromler/Skiver
9.8	A	Rør/slanger
9.9	A	Lekkasjer
9.10	A	Bremsevæske

Mønsterdybde

	VF	HF	VB	HB
Sommerdekk	6	6	6	6
Vinterdekk	7	7	7	7

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 24.01.2024 Signatur selger

Dato: 24.01.2024 Signatur kunde

