

**OPEL MOKKA 2WD**
**TESTDATO: 14.10.2024**
**KODE: 1530901**

<b>ED48731</b>	<b>60 696 KM</b>	<b>29.12.2021</b> Førstegang registrert	<b>Elektrisk</b>
----------------	------------------	--	------------------

<b>CHASSISNR:</b> VXXKUKZKXZMW040472	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 29.12.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. EKSTERIØR</b>		
1.1 Lakk	Normal bruksslitasje i lakk iht alder og km	
<b>2. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</b>		
2.1 Opplysninger	øvrige opplysninger	

**6 Inspeksjons-bekreftelse**

Inspeksjonsbekreftelse Mellom  Hovedservice   
 Dato 8.8-23 Km 30036

Motorolje  
 Kvalitet: \_\_\_\_\_ W- \_\_\_\_\_  
 Viskositet: \_\_\_\_\_ °C

Frostvæske, kjølevæske \_\_\_\_\_ °C

Ja Nei

Batteri (radioens fjernkontroll)

Pollenfilter

Luftfilterinnsats

Ribbet v-belte

Tannrem

Drivstofffilter

Girolje

Bremsvæske

Dekkparasjonssett

Bremsesklosser foran/bak

Tennplugg

Drivstofftilsetning

Autorisert verksteds stempel og underskrift

**TEKNISK BUREAU**  
 alt for deg og bilen din!

**Inspeksjons-bekreftelse**

Inspeksjonsbekreftelse Mellom  Hovedservice   
 Dato 7.8.15 Km 15740

Motorolje  
 Kvalitet: \_\_\_\_\_ W- \_\_\_\_\_  
 Viskositet: \_\_\_\_\_ °C

Frostvæske, kjølevæske \_\_\_\_\_ °C

Ja Nei

Batteri (radioens fjernkontroll)

Pollenfilter

Luftfilterinnsats

Ribbet v-belte

Tannrem

Drivstofffilter

Girolje

Bremsvæske

Dekkparasjonssett

Bremsesklosser foran/bak

Tennplugg

Kjølevæske

Drivstofftilsetning

Autorisert verksteds stempel og underskrift

**TEKNISK BUREAU**  
 alt for deg og bilen din!

**Inspeksjons-bekreftelse**

Utført service dokumenteres på de neste sidene.

Vedlikehold skal utføres når vedlikeholdstervallene som er angitt i instruksjonsboken, må ikke overskrides.

Tillatt motoroljekvalitet og -viskositet, se instruksjonsboken.

En fyllt drivstofftank er påkrevet for biler med bensinmotorer.

**Merknad 1:**  
 For alle elektrisk drevne Opel modeller anbefaler vi årig service av brems.

Dette inkluderer:

- Generell kontroll, inspeksjon og funksjon av bilens bremsesystem.
- Inspeksjon av bremskalipere og sylindre for lekkasje og skadde pakninger.

● Inspeksjon av bremseskiver og bremsesklosser for slitasje og skade.

● Avpåk montering av bremsesklosser, rengjøring og smøring av gliderbevegelige deler.

**Merknad 2:**  
 For alle Opel person og varebiler med automatgirkasse, kreves giroljeservice hver 60.000 km/5 år, etter hva som inntrifrer først.

**Arbeidene skal dokumenteres med Ja eller Nei**

Ja = er skiftet eller fornyet  
 Nei = utskifting ikke nødvendig

**Merk!**  
 Angitte opplysninger får ikke endres.

2.1 Øvrig opplysninger

2.1 Øvrig opplysninger

**KJØRETØYDATA**

<b>ANTALL NØKLER</b>	1	<b>ANTALL LADEKABLER</b>	1
<b>TIDLIGERE STØRRE SKADE</b>	Nei	<b>TIDLIGERE BRUK</b>	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

<b>PRØVEKJØRT</b>	<b>HASTIGHET</b>	<b>TESTFORHOLD</b>
Ja	70	Tørt

**DEKK OG BREMSER**

	<b>VENSTRE FORAN</b>	<b>HØYRE FORAN</b>	<b>VENSTRE BAK</b>	<b>HØYRE BAK</b>
<b>MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)</b>	9	9	9	9
<b>MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)</b>	6	6	6	6

**SERVICEINFORMASJON**

<b>KOMPLETT HISTORIKK</b>	
Ja	
<b>SISTE SERVICEDATO</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
26.08.2024	58593
<b>SERVICER UTFØRT</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
08.08.2023	30036
10.01.2023	13742

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Elektroniske styresystemer
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Service
- Startmotor
- Trekkraft

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.