

**VOLVO XC60 163 HK AUTOMAT 4WD**
**TESTDATO: 05.12.2024**
**KODE: 1583969**

<b>YA67467</b>	<b>123 635 KM</b>	<b>21.05.2015</b> Førstegang registrert	<b>Diesel</b>
----------------	-------------------	--	---------------

<b>CHASSISNR:</b> YV1DZ87C6G2779379	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 10.07.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

Punkt	Beskrivelse	Plassering	
<b>1. EKSTERIØR</b>			
1.1	Lakk	Generelt en del sår/riper rundt om på bilen.	
1.2	Under bil	Riper ned til grunning.	Kanal høyre side
1.3	Panser	En del stensprang og riper rundt om på panser	Panser
1.4	Dører	Sår/riper rundt om på dørene.	
1.5	Speil	Slitasje/riper på speilkapper.	Speil
1.6	Dekk/Felger	Piggdekk fra 2014, byttes før videresalg.	
1.7	Dekk/Felger	Kantkjørte sommerfelger.	Sommerfelger
1.8	Døråpning	Sår/riper i døråpningene.	
1.9	Terskler/innlastningssone	En del riper og sår.	Innlastningssone
1.10	Støtfanger	Skrubbsår/hakk i bak fanger.	Støtfanger bak
1.11	Støtfanger	Sår/riper rundt om på front fanger. Noen skrapemerker under på høyre side.	Støtfanger foran
1.12	Tak	Stensprut foran på taket.	Tak foran
1.13	Frontvindu	Stensprang/slitasje på frontruten.	Frontrute
1.14	Ladeluke/tanklokk	Sår/riper.	Tanklokk
<b>2. INTERIØR</b>			
2.1	Deksel	Ripe/slitasje i deksel venstre side bak.	venstre bak



1.1 Generelt en del sår/riper rundt om på bilen.



1.1 Generelt en del sår/riper rundt om på bilen.



1.1 Generelt en del sår/riper rundt om på bilen.



1.2 Riper ned til grunning.



1.3 En del stensprang og riper rundt om på panser



1.4 Sår/riper rundt om på dørene.







1.4 Sår/riper rundt om på dørene.



1.4 Sår/riper rundt om på dørene.



1.4 Sår/riper rundt om på dørene.



1.4 Sår/riper rundt om på dørene.



1.5 Slitasje/riper på speilkapper.



1.5 Slitasje/riper på speilkapper.





1.6 Piggdekk fra 2014, byttes før videresalg.



1.6 Piggdekk fra 2014, byttes før videresalg.



1.7 Kantkjørte sommerfelger.



1.7 Kantkjørte sommerfelger.



1.7 Kantkjørte sommerfelger.



1.7 Kantkjørte sommerfelger.






1.8 Sår/riper i døråpningene.



1.8 Sår/riper i døråpningene.



1.8 Sår/riper i døråpningene.



1.8 Sår/riper i døråpningene.



1.9 En del riper og sår.



1.10 Skrubbsår/hakk i bak fanger.






1.10 Skrubbsår/hakk i bak fanger.



1.10 Skrubbsår/hakk i bak fanger.



1.10 Skrubbsår/hakk i bak fanger.



1.11 Sår/riper rundt om på front fanger. Noen skrapemerker under på høyre side.



1.11 Sår/riper rundt om på front fanger. Noen skrapemerker under på høyre side.



1.11 Sår/riper rundt om på front fanger. Noen skrapemerker under på høyre side.






1.12 Stensprut foran på taket.



1.13 Stensprang/slitasje på frontruten.



1.14 Sår/riper.



2.1 Ripe/slitasje i deksel venstre side bak.





**KJØRETØYDATA**

<b>ANTALL NØKLER</b>	2	<b>ANTALL LADEKABLER</b>	0
<b>TIDLIGERE STØRRE SKADE</b>	Nei	<b>TIDLIGERE BRUK</b>	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

<b>PRØVEKJØRT</b>	<b>HASTIGHET</b>	<b>TESTFORHOLD</b>
Ja	60	Tørt

**DEKK OG BREMSER**

<b>PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK</b>	Uke 1, 2024	<b>PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK</b>	Uke 31, 2014
-----------------------------------	-------------	-----------------------------------	--------------

	<b>VENSTRE FORAN</b>	<b>HØYRE FORAN</b>	<b>VENSTRE BAK</b>	<b>HØYRE BAK</b>
<b>MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)</b>	6,9	6,9	6,9	6,9
<b>MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)</b>	7,5	7,5	7	7

**SERVICEINFORMASJON**

<b>KOMPLETT HISTORIKK</b>	<b>ELEKTRONISK SERVICEHEFTE</b>
Ja	Nei
<b>SISTE SERVICEDATO</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
23.08.2024	122112
<b>SERVICER UTFØRT</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
10.07.2023	106525
30.01.2023	101336
25.05.2022	90459
03.06.2021	79276
06.05.2020	66091
06.05.2019	55019
14.05.2018	44814
03.05.2017	30778
24.05.2016	15642



**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerking**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spylere
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.