




KIA XCEED / CD 2WD
TESTDATO: 30.04.2026
KODE: 2013066

SX22927

63 862 KM

26.11.2021
 Førstegang registrert


Hybr(B)
CHASSISNR: U5YH5F1AGNL020902
BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil
FRIST FOR PKK: 26.11.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING






KIA

1. Service

Dato: 15.07.23

Kilometerstand: 10900

Reprasjonsordrenummer: 837960

Stempel, verksted: **BERTEL O. STEEN BERGEN AS**

Underskrift, verksted: *[Signature]*

Skiftet bremseveske

Skiftet kjølevæske

Neste service: 15.07.24

Gjennomrustningskontroll 1

Dato: 15.07.23 Kilometer: 10900

Ingen rust/korrosjon/skader

Rust/korrosjon/skader

| Plas-sering | Skade-kode | Rep. dato |
|-------------|------------|-----------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |

Vedlikehold hos forhandler

1: Inspeksjon

2: Notering av skade(r)

3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:

1: Kontroll av utført reparasjon

2: Forhandler stempel og underskrift

Skadedekoder:

1: Steinsprut

2: Ripe

3: Lakkavflassing

4: Karrosseriskade

5: Annet

12 - Understilt

Stempel og underskrift: **BERTEL O. STEEN BERGEN AS**

Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

KIA

2. Service

Dato: 20/2-24

Kilometerstand: 25483

Reprasjonsordrenummer: 12230124

Stempel, verksted: **SNAP DRIVE**

Underskrift, verksted: *[Signature]*

Skiftet bremseveske

Skiftet kjølevæske

Neste service: 20/2-25

Gjennomrustningskontroll 2

Dato: 20/2-24 Kilometer: 25483

Ingen rust/korrosjon/skader

Rust/korrosjon/skader

| Plas-sering | Skade-kode | Rep. dato |
|-------------|------------|-----------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |

Vedlikehold hos forhandler

1: Inspeksjon

2: Notering av skade(r)

3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:

1: Kontroll av utført reparasjon

2: Forhandler stempel og underskrift

Skadedekoder:

1: Steinsprut

2: Ripe

3: Lakkavflassing

4: Karrosseriskade

5: Annet

12 - Understilt

Stempel og underskrift: **SNAP DRIVE**

Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

KIA

3. Service

Dato: 27/2-25

Kilometerstand: 37220

Reprasjonsordrenummer: _____

Stempel, verksted: **BILSENTERET**

Underskrift, verksted: *[Signature]*

Skiftet bremseveske

Skiftet kjølevæske

Neste service: 16/4-25

Gjennomrustningskontroll 3

Dato: 27/2-25 Kilometer: 37220

Ingen rust/korrosjon/skader

Rust/korrosjon/skader

| Plas-sering | Skade-kode | Rep. dato |
|-------------|------------|-----------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |

Vedlikehold hos forhandler

1: Inspeksjon

2: Notering av skade(r)

3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:

1: Kontroll av utført reparasjon

2: Forhandler stempel og underskrift

Skadedekoder:

1: Steinsprut

2: Ripe

3: Lakkavflassing

4: Karrosseriskade

5: Annet

12 - Understilt

Stempel og underskrift: **BILSENTERET**

Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

KIA

4. Service

Dato: 5/11-23

Kilometerstand: 52826

Reprasjonsordrenummer: _____

Stempel, verksted: **BILSENTERET**

Underskrift, verksted: *[Signature]*

Skiftet bremseveske

Skiftet kjølevæske

Neste service: 16/4-25

Gjennomrustningskontroll 4

Dato: 5/11-23 Kilometer: 52826

Ingen rust/korrosjon/skader

Rust/korrosjon/skader

| Plas-sering | Skade-kode | Rep. dato |
|-------------|------------|-----------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |

Vedlikehold hos forhandler

1: Inspeksjon

2: Notering av skade(r)

3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:

1: Kontroll av utført reparasjon

2: Forhandler stempel og underskrift

Skadedekoder:

1: Steinsprut

2: Ripe

3: Lakkavflassing

4: Karrosseriskade

5: Annet

12 - Understilt

Stempel og underskrift: **BILSENTERET**

Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

KJØRETØYDATA

| | | | |
|------------------------|-----|-------------------|-------------|
| ANTALL NØKLER | 2 | ANTALL LADEKABLER | 1 |
| TIDLIGERE STØRRE SKADE | Nei | TIDLIGERE BRUK | Normal bruk |

PRØVEKJØRING

| PRØVEKJØRT | HASTIGHET | TESTFORHOLD |
|------------|-----------|-------------|
| Ja | 50 | Tørt |

DEKK OG BREMSER

| | VENSTRE FORAN | HØYRE FORAN | VENSTRE BAK | HØYRE BAK |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM) | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 4,5 |
| MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM) | 6,2 | 6,2 | 6 | 6 |

SERVICEINFORMASJON

| KOMPLETT HISTORIKK | ELEKTRONISK SERVICEHEFTE |
|--------------------|--------------------------|
| Ja | Nei |
| SISTE SERVICEDATO | KILOMETERSTAND |
| 05.11.2025 | 52826 |
| SERVICER UTFØRT | KILOMETERSTAND |
| 15.03.2023 | 10900 |
| 20.02.2024 | 25433 |
| 27.02.2025 | 37220 |
| 05.11.2025 | 52826 |

KOMMENTAR

Bilen har noe bruksmerker/bruksslitasje/skraper/parkeringsmerker. Noe merker på felg. Normalt i henhold til bilens alder og kjørelengde. Vi anbefaler å besiktige bilen selv.

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerking

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.