

KIA SOUL 2WD
TESTDATO: 20.03.2024
KODE: 1375906

EL65576	53 271 KM	08.07.2015 Førstegang registrert	Elektrisk
----------------	------------------	--	------------------

CHASSISNR: KNAJX81EFG7004463	BRUKTIMPORT: Ja
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 19.03.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Støtfanger	ripe(r)	foran - bak





KIA

1. Service

Dato: 4/11-16

Kilometerstand: 9160

Reprasjonsordnummer: 3051154

Stempel, verksted: LILLEHAMMER-BIL A/S
Brandsdalsvn. 137, 2619 Lillehammer
Underskrift, verksted: [Signature]
www.lillehammerbil.no

Skiftet bremseveske

Skiftet kjølevæske

Gjennomrustning

Dato: 4/11-16

Ingen rust/korrosjon/skade

Plas-sering	Skade-kode
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Vedlikehold hos forhandler

- 1: Inspeksjon
- 2: Notering av skade
- 3: Evt. reparasjon

Inspeksjon for Dokumentasjon av service

2. Service

Dato: 9-10-17

Kilometerstand: 16061

Reparasjonsordrenummer: 3546507

Stempel, verksted: LILLEHAMMER-BIL A/S
Gudbrandsdalsvn. 187, 2619 Lillehammer
Tlf: 61 26 86 00 - Fax 61 26 86 01
www.lillehammer-bil.no

Underskrift, verksted: [Signature]

Skiftet bremseveske

Skiftet kjøleveske

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte Kia-verkstedet at

Gjennomrustning

Dato: 9/10

Ingen rust/korrosjon

Rust/korrosjon/skade

Plas-sering	Skade-kode
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Vedlikehold hos forhandler

- 1: Inspeksjon
- 2: Notering av skade
- 3: Evt. reparasjon

3. Service

Dato: 29/7-18

Kilometerstand: 21022

Reparasjonsordrenummer: 4022559

Stempel, verksted: LILLEHAMMER-BIL A/S
Gudbrandsdalsvn. 187, 2619 Lillehammer
Tlf: 61 26 86 00 - Fax 61 26 86 01
www.lillehammer-bil.no

Underskrift, verksted: [Signature]

Skiftet bremseveske

Skiftet kjøleveske

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte Kia-verkstedet at

Gjennomrustning

Dato: 29/7-18

Ingen rust/korrosjon

Rust/korrosjon/skade

Plas-sering	Skade-kode
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Vedlikehold hos forhandler

- 1: Inspeksjon
- 2: Notering av skade
- 3: Evt. reparasjon

4. Service

Dato: 24.09.2019

Kilometerstand: 29241

Reparasjonsordrenummer: 4685073

Stempel, verksted: LILLEHAMMER-BIL A/S
Gudbrandsdalsvn. 187, 2619 Lillehammer
Tlf: 61 26 86 00 - Fax 61 26 86 01
www.lillehammer-bil.no

Underskrift, verksted: [Signature]

Skiftet bremseveske

Skiftet kjøleveske

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte Kia-verkstedet at

Gjennomrustning

Dato: 24.09

Ingen rust/korrosjon

Rust/korrosjon/skade

Plas-sering	Skade-kode
1	
2	2,3
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	2
11	
12	

Vedlikehold hos forhandler

- 1: Inspeksjon
- 2: Notering av skade
- 3: Evt. reparasjon

5. Service

Dato: 18.9.2020

Kilometerstand: 34290

Reparasjonsordrenummer: 5642407

Stempel, verksted: Bertel O. Steen

Underskrift, verksted: [Signature]

Skiftet bremseveske

Skiftet kjøleveske

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte Kia-verkstedet at

Gjennomrustning

Dato: 18.9

Ingen rust/korrosjon

Rust/korrosjon/skade

Plas-sering	Skade-kode
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Vedlikehold hos forhandler

- 1: Inspeksjon
- 2: Notering av skade
- 3: Evt. reparasjon

6. Service

Dato: 18/10-21

Kilometerstand: 41589

Reparasjonsordrenummer: 6846021

Stempel, verksted: Bertel O. Steen

Underskrift, verksted: [Signature]

Skiftet bremseveske

Skiftet kjøleveske

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte Kia-verkstedet at

Gjennomrustning

Dato: 18/10

Ingen rust/korrosjon

Rust/korrosjon/skade

Plas-sering	Skade-kode
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Vedlikehold hos forhandler

- 1: Inspeksjon
- 2: Notering av skade
- 3: Evt. reparasjon

7. Service

Dato: 10.10.2022

Kilometerstand: 47296

Reparasjonsordrenummer: 7861689

Stempel, verksted: Bertel O. Steen

Underskrift, verksted: [Signature]

Skiftet bremseveske

Skiftet kjøleveske

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte Kia-verkstedet at

Gjennomrustning

Dato: 10.10

Ingen rust/korrosjon

Rust/korrosjon/skade

Plas-sering	Skade-kode
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Vedlikehold hos forhandler

- 1: Inspeksjon
- 2: Notering av skade
- 3: Evt. reparasjon

8. Service

Dato: 22/8-23

Kilometerstand: 51047

Reprasjonsordrenummer: 8889313

Stempel, verksted

Underskrift, verksted

Skiftet bremseveske

Skiftet kjølevæske

Gjennomrust

Dato: 22/8

Ingen rust/korro

Rust/korrosjon/s

Plas-sering	Skade-kode
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Vedlikehold hos forhandler

- 1: Inspeksjon
- 2: Notering av skade(r)
- 3: Evt. reparasjon

Bertel O. Steen

Gjennomrustningskontroll 8

Dato: 22/8-23 Kilometer: 51047

Ingen rust/korrosjon/skader

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:

- 1: Steinsprut
- 2: Ripe
- 3: Lakkavflissing
- 4: Karrosseriskade
- 5: Annet



12 - Understell

Vedlikehold hos forhandler

- 1: Inspeksjon
- 2: Notering av skade(r)
- 3: Evt. reparasjon

Efter reparasjon:

- 1: Kontroll av utført reparasjon
- 2: Forhandler stempel og underskrift

Stempel og underskrift

Bertel O. Steen

te Kia-verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	70	Vått

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4	4	4	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	4,5	6	5	4,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
22.08.2023	51047
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
04.11.2016	9160
09.10.2017	16061
20.07.2018	21022
24.09.2019	29241
18.09.2020	34290
18.10.2021	41389
10.10.2022	47296
22.08.2023	51047

KOMMENTAR

Bilen har bruksmerker/bulker. Normalt i henhold til bilens alder og km stand.
Vi anbefaler å besiktige bilen selv.

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennermerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.