

**VOLVO XC60 4WD**
**TESTDATO: 08.01.2026**
**KODE: 1917765**

**SV67066**

**178 447 KM**

**03.12.2015**
**Førstegang registrert**

**Diesel**
**CHASSISNR: YV1DZ87C6G2861998**
**BRUKTIMPORT: Nei**
**KJØRETØY: Personbil**
**FRIST FOR PKK: 15.07.2027**

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)


**IDENTITET**

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

**EKSTERIØR**

**LYS**

**MOTOR**

**HJULOPPHENG/STYRING**

**BREMSER**

**GIR OG DRIVLINJE**

**INTERIØR**

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**




SERVICE OG VEDLEHOLD

**Servicentr. 1**  
 Utløst Km: 18754  
 Dato: 23.7.2018  
 Arbeidsordre nr.: 771047

Type service: Vedlikeholdsservice  
 FRYDENBERG AS  
 Org. nr. 967 149 098  
 Månde Alle 33  
 5088 BERGEN

**Servicentr. 2**  
 Utløst Km: 27722  
 Dato: 12.10.2019  
 Arbeidsordre nr.: 867266

Type service: Vedlikeholdsservice  
 FRYDENBERG AS  
 Org. nr. 967 149 098  
 Månde Alle 33  
 5088 BERGEN

Bemerkning: SKIFT AV  
 LUFTFILTER  
 DIESELFILTER  
 KUPEFILTER  
 9057 5088 BERGEN

SERVICE OG VEDLEHOLD

**Servicentr. 3**  
 Utløst Km: 43098  
 Dato: 13/4-21  
 Arbeidsordre nr.: 982131

Type service: Vedlikeholdsservice  
 FRYDENBERG AS  
 Org. nr. 967 149 098  
 Månde Alle 33  
 5088 BERGEN

**Servicentr. 4**  
 Utløst Km: 68848  
 Dato: 2/3-22  
 Arbeidsordre nr.: 3256189

Type service: Vedlikeholdsservice  
 SERVICE BIL OVER SÅR  
 FRYDENBERG AS  
 Org. nr. 967 149 098  
 Månde Alle 33  
 5088 BERGEN

**Servicentr. 5**  
 Utløst Km: 97093  
 Dato: 9/12-22  
 Arbeidsordre nr.: 3348884

Type service: Vedlikeholdsservice  
 SERVICE BIL OVER SÅR  
 FRYDENBERG AS  
 Org. nr. 967 149 098  
 Månde Alle 33  
 5088 BERGEN

Bemerkning: SKIFTET: LUFTFILTER  
 DIESELFILTER  
 KUPEFILTER  
 AGGREGAT REIM

SERVICE OG VEDLEHOLD

**Servicentr. 6**  
 Utløst Km: 125577  
 Dato: 3/10-23  
 Arbeidsordre nr.: 3432736

Type service: Vedlikeholdsservice  
 SERVICE BIL OVER SÅR  
 FRYDENBERG AS  
 Org. nr. 967 149 098  
 Månde Alle 33  
 5088 BERGEN

**Servicentr. 7**  
 Utløst Km: 150498  
 Dato: 3/5-24  
 Arbeidsordre nr.: 3503500

Type service: Vedlikeholdsservice  
 SERVICE BIL OVER SÅR  
 FRYDENBERG AS  
 Org. nr. 967 149 098  
 Månde Alle 33  
 5088 BERGEN

**Servicentr. 8**  
 Utløst Km: 166069  
 Dato: 1/6-25  
 Arbeidsordre nr.: 3618855

Type service: Vedlikeholdsservice  
 SERVICE BIL OVER SÅR  
 FRYDENBERG AS  
 Org. nr. 967 149 098  
 Månde Alle 33  
 5088 BERGEN

Bemerkning: SKIFTET: KUPEFILTER  
 LUFTFILTER  
 DIESELFILTER

## KJØRETØYDATA

|                        |     |                |             |
|------------------------|-----|----------------|-------------|
| ANTALL NØKLER          | 2   | TIDLIGERE BRUK | Normal bruk |
| TIDLIGERE STØRRE SKADE | Nei |                |             |

## PRØVEKJØRING

| PRØVEKJØRT | HASTIGHET | TESTFORHOLD |
|------------|-----------|-------------|
| Ja         | 70        | Vått        |

## DEKK OG BREMSER

|                            |              |                            |              |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK | Uke 47, 2022 | PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK | Uke 44, 2020 |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|

|                              | VENSTRE FORAN | HØYRE FORAN | VENSTRE BAK | HØYRE BAK |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM) | 4             | 4           | 4           | 4         |
| MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM) | 4             | 4           | 4           | 4         |

## SERVICEINFORMASJON

| KOMPLETT HISTORIKK |                |
|--------------------|----------------|
| Ja                 |                |
| SISTE SERVICEDATO  | KILOMETERSTAND |
| 19.06.2025         | 166069         |
| SERVICER UTFØRT    | KILOMETERSTAND |
| 23.01.2018         | 18154          |
| 12.07.2019         | 27722          |
| 13.04.2021         | 43098          |
| 21.03.2022         | 68848          |
| 09.12.2022         | 97093          |
| 03.10.2023         | 125577         |
| 30.05.2024         | 150498         |
| 19.06.2025         | 166069         |

## KOMMENTAR

Bilen har bruksmerker/bulker. Normalt i henhold til bilens alder og km stand.  
Vi anbefaler å besiktige bilen selv.

☒ **Kontrollert** / 
 ☐ **Ikke kontrollert** / 
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

**MOTOR**

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

**BREMSE**

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

**INTERIØR**

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.