

VOLKSWAGEN PASSAT 4WD
TESTDATO: 04.04.2024
KODE: 1383982

 JD73000	 164 559 KM	 21.04.2015 Førstegang registrert	 Diesel
--	---	--	---

CHASSISNR: WVWZZZ3CZFE070616	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 31.10.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.




Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	noen riper og småbulker	
1.2 Panser	bulk	





Servicebevis 1

Ja/nei Utført:	Ja/nei Tilleggsarbeider, skifte av:
<input type="checkbox"/> Oljeskiftservice	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjonsservice	<input type="checkbox"/> Bremsvæske
<input checked="" type="checkbox"/> med oljeskift	<input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> med utvidet serviceomfang	<input type="checkbox"/> Gassfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input type="checkbox"/> Girolje: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Karosserikontroll	<input type="checkbox"/> Haldex-kobling: Olje
<input type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input type="checkbox"/> Luftfilterinnsats
<input type="checkbox"/> Kundeønsker (merkes også på ordren)	<input type="checkbox"/> Tetningsmiddelflaske
Service utført den: 08.03.16	<input type="checkbox"/> Støv- og pollenfilterinnsats
Ved km-stand: 29302	<input type="checkbox"/> Tannrem
Fakturanummer:	<input type="checkbox"/> Tennplugg
Service utført av:	<input type="checkbox"/>

LongLife mobilitetsgaranti:

218 340 MOBILITETSGARANTI GYLDIG JANTIL
 MBILLER BIL GRAN Dato: 08.03.16
 KM: 29302
 FOLIO SERVICEINTERVALLVISEREN I KOMBISTRUMENTET

Servicebevis 2



Ja/nei Utført:	Ja/nei Tilleggsarbeider, skifte av:
<input checked="" type="checkbox"/> Oljeskiftservice	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjonsservice	<input type="checkbox"/> Bremsvæske
<input checked="" type="checkbox"/> med oljeskift	<input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> med utvidet serviceomfang	<input type="checkbox"/> Gassfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input checked="" type="checkbox"/> Girolje: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Karosserikontroll	<input type="checkbox"/> Haldex-kobling: Olje
<input type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input type="checkbox"/> Luftfilterinnsats
<input type="checkbox"/> Kundeønsker (merkes også på ordren)	<input type="checkbox"/> Tetningsmiddelflaske
Service utført den: 27.01.17	<input checked="" type="checkbox"/> Støv- og pollenfilterinnsats
Ved km-stand: 59624	<input type="checkbox"/> Tannrem
Fakturanummer:	<input type="checkbox"/> Tennplugg
Service utført av:	<input type="checkbox"/>

LongLife mobilitetsgaranti:

218 340 MOBILITETSGARANTI GYLDIG JANTIL
 MBILLER BIL GRAN Dato: 27.01.17
 KM: 59624
 FOLIO SERVICEINTERVALLVISEREN I KOMBISTRUMENTET

Servicebevis 3



Ja/nei Utført:	Ja/nei Tilleggsarbeider, skifte av:
<input type="checkbox"/> Oljeskiftservice	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjonsservice	<input type="checkbox"/> Bremsesvæske
<input type="checkbox"/> med oljeskift	<input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> med utvidet serviceomfang	<input type="checkbox"/> Gassfilter
<input type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input type="checkbox"/> Girolje: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Karosserikontroll	<input type="checkbox"/> Haldex-kobling: Olje
<input type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input type="checkbox"/> Luftfilterinnsats
<input type="checkbox"/> Kundeønsker (merkes også på ordren)	<input type="checkbox"/> Tettingsmidelflaske
Service utført den: 12-6-2018	<input type="checkbox"/> Støv- og pollenfilterinnsats
Ved km-stand: 75 098	<input type="checkbox"/> Tannreim
Fakturanummer:	<input type="checkbox"/> Tennplugg
Service utført av:	LongLife mobilitetsgaranti:

Volkswagen-verkstedets stempel

Servicebevis 4



Ja/nei Utført:	Ja/nei Tilleggsarbeider, skifte av:
<input type="checkbox"/> Oljeskiftservice	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjonsservice	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsesvæske
<input checked="" type="checkbox"/> med oljeskift	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> med utvidet serviceomfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gassfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input type="checkbox"/> Girolje: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Karosserikontroll	<input type="checkbox"/> Haldex-kobling: Olje
<input type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input type="checkbox"/> Luftfilterinnsats
<input checked="" type="checkbox"/> Kundeønsker (merkes også på ordren)	<input type="checkbox"/> Tettingsmidelflaske
Service utført den: 21.02.19	<input type="checkbox"/> Støv- og pollenfilterinnsats
Ved km-stand: 86337	<input type="checkbox"/> Tannreim
Fakturanummer: 562111	<input type="checkbox"/> Tennplugg
Service utført av:	LongLife mobilitetsgaranti:

Volkswagen-verkstedets stempel

Servicebevis 5


Ja/nei Utført:	Ja/nei Tilleggsarbeider, skifte av:
<input type="checkbox"/> Oljeskiftservice	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjonsservice	<input type="checkbox"/> Bremsesvæske
<input type="checkbox"/> med oljeskift	<input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> med utvidet serviceomfang	<input type="checkbox"/> Gassfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input type="checkbox"/> Girolje: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Karosserikontroll	<input type="checkbox"/> Haldex-kobling: Olje
<input type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input type="checkbox"/> Luftfilterinnsats
<input type="checkbox"/> Kundeønsker (merkes også på ordren)	<input type="checkbox"/> Tettingsmidelflaske
Service utført den: 05.02.20	<input type="checkbox"/> Støv- og pollenfilterinnsats
Ved km-stand: 102400	<input type="checkbox"/> Tannreim
Fakturanummer:	<input type="checkbox"/> Tennplugg
Service utført av:	LongLife mobilitetsgaranti:

Volkswagen-verkstedets stempel

Servicebevis 6


Ja/nei Utført:	Ja/nei Tilleggsarbeider, skifte av:
<input checked="" type="checkbox"/> Oljeskiftservice	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> Inspeksjonsservice	<input type="checkbox"/> Bremsesvæske
<input type="checkbox"/> med oljeskift	<input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> med utvidet serviceomfang	<input type="checkbox"/> Gassfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input type="checkbox"/> Girolje: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Karosserikontroll	<input checked="" type="checkbox"/> Haldex-kobling: Olje
<input type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input type="checkbox"/> Luftfilterinnsats
<input type="checkbox"/> Kundeønsker (merkes også på ordren)	<input type="checkbox"/> Tettingsmidelflaske
Service utført den: 03.02.20	<input checked="" type="checkbox"/> Støv- og pollenfilterinnsats
Ved km-stand: 118 781	<input type="checkbox"/> Tannreim
Fakturanummer:	<input type="checkbox"/> Tennplugg
Service utført av:	LongLife mobilitetsgaranti:



Volkswagen-verkstedets stempel

Servicebevis 7


Ja/nei Utført:	Ja/nei Tilleggsarbeider, skifte av:
<input checked="" type="checkbox"/> Oljeskiftservice	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjonsservice	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsesvæske
<input type="checkbox"/> med oljeskift	<input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> med utvidet serviceomfang	<input type="checkbox"/> Gassfilter
<input type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input type="checkbox"/> Girolje: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Karosserikontroll	<input type="checkbox"/> Haldex-kobling: Olje
<input type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input type="checkbox"/> Luftfilterinnsats
<input type="checkbox"/> Kundeønsker (merkes også på ordren)	<input type="checkbox"/> Tettingsmidelflaske
Service utført den: 23/2-22	<input checked="" type="checkbox"/> Støv- og pollenfilterinnsats
Ved km-stand: 132 788	<input type="checkbox"/> Tannreim
Fakturanummer:	<input type="checkbox"/> Tennplugg
Service utført av:	LongLife mobilitetsgaranti:



Volkswagen-verkstedets stempel


Servicebevis 8

Ja/nei Utført:	Ja/nei Tilleggsarbeider, skifte av:
<input checked="" type="checkbox"/> Oljeskiftservice	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjonsservice	<input type="checkbox"/> Bremsesvæske
<input type="checkbox"/> med oljeskift	<input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> med utvidet serviceomfang	<input type="checkbox"/> Gassfilter
<input type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input type="checkbox"/> Girolje: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Karosserikontroll	<input type="checkbox"/> Haldex-kobling: Olje
<input type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input type="checkbox"/> Luftfilterinnsats
<input type="checkbox"/> Kundeønsker (merkes også på ordren)	<input type="checkbox"/> Tettingsmidelflaske
Service utført den: 16/02-23	<input type="checkbox"/> Støv- og pollenfilterinnsats
Ved km-stand: 146514	<input type="checkbox"/> Tannreim
Fakturanummer:	<input type="checkbox"/> Tennplugg
Service utført av:	LongLife mobilitetsgaranti:



Volkswagen-verkstedets stempel

Servicebevis 9

Ja/nei Utført:	Ja/nei Tilleggsarbeider, skifte av:
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Oljeskiftservice	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspeksjonsservice	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bremsesvæske
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> med oljeskift	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> med utvidet serviceomfang	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gassfilter
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gjørøje: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Karosserkontroll	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Halde-kobling, Olje
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Luftfilterinnsats
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Kundsønsker (merkes også på ordren)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tøtningsmiddefflaske
Service utført den: 20/02/24	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Støv- og pollenfilterinnsats
Ved km-stand: 163793	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tannreim
Fakturanummer:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tennplugger
Service utført av:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife mobilitetsgaranti:
 Hund AM Auto AS 2247 SIGNEFROD - Tlf. 61 23 85 80	
Volkswagen-verkstedets stempel	Volkswagen-verkstedets stempel

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	70	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	7	7	7	7
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5	5	4	4

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
20.02.2024	163793
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
08.03.2016	29302
27.01.2017	59624
12.06.2018	75098
21.02.2019	86337
05.02.2020	102400
03.02.2021	118781
23.02.2022	132788
16.02.2023	146514
20.02.2024	163793

KOMMENTAR

Bilen har bruksmerker/bulker. Bruksmerker på felger. Normalt i henhold til bilens alder og km stand.
Vi anbefaler å besiktige bilen selv.

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.