

SKODA FABIA 110 HK AUTOMAT 2WD
TESTDATO: 13.02.2025
KODE: 1637727

 KJ32685	 47 488 KM	 28.09.2017 Førstegang registrert	 Bensin
--	--	---	---


CHASSISNR: TMBER6NJ3JZ053742	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 31.05.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.


Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 



SKODA	
Service dokumentasjon	
Inspeksjon	2022-12-02
Dato	2022-12-02
Kjørelengde	17851 km
Ordernr.	550537
Lifertid tilleggsarbeider	<input checked="" type="checkbox"/> Stev- og pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Brennevassservice <input checked="" type="checkbox"/> Lividdele inspeksjonsomfang
Lifertid av:	Av juridiske årsaker er opplysningen om verkstedet som utfører arbeidet, bare tilgjengelige dersom verkstedet selv har opprettet servicebeviset i det digitale serviceheftet.
Autorisert SKODA Service Partner	Ja
Mobiliseringsgaranti	Ja (til visning av service)
Inspeksjon med eierskift (fleksibel)	
Dato	2021-11-04
Kjørelengde	28202 km
Ordernr.	518399
Lifertid av:	Av juridiske årsaker er opplysningen om verkstedet som utfører arbeidet, bare tilgjengelige dersom verkstedet selv har opprettet servicebeviset i det digitale serviceheftet.
Autorisert SKODA Service Partner	Ja
Mobiliseringsgaranti	Ja (til visning av service)
Inspeksjon	
Dato	2020-09-24
Kjørelengde	16774 km
Ordernr.	518399
Lifertid tilleggsarbeider	<input checked="" type="checkbox"/> Brennevassservice <input checked="" type="checkbox"/> Lividdele inspeksjonsomfang
Lifertid av:	Av juridiske årsaker er opplysningen om verkstedet som utfører arbeidet, bare tilgjengelige dersom verkstedet selv har opprettet servicebeviset i det digitale serviceheftet.
Autorisert SKODA Service Partner	Ja
Mobiliseringsgaranti	Ja (til visning av service)

SERVICE dokumentasjon	
Komplett dokumentasjon	
Bildata	
Chassisnr.	1H8E10H410702742
Typelensenummer	1A8A MC T5811 0 A17
Dato for utbeining	2019-02-28
Lifertid garanti	Kjørelengde 2022-09-27 100000 km
Inspeksjon med eierskift (fleksibel)	
Dato	2020-01-10
Kjørelengde	49330 km
Ordernr.	566081
Lifertid tilleggsarbeider	<input checked="" type="checkbox"/> Stev- og pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Brennevassservice <input checked="" type="checkbox"/> Lividdele inspeksjonsomfang
Lifertid av:	MØLLER BL FOLLO NORDBYVEI 1 N 1405 SKI Norge
Autorisert SKODA Service Partner	Ja
Mobiliseringsgaranti	Ja (til visning av service)
Inspeksjon med eierskift (fleksibel)	
Dato	2024-01-15
Kjørelengde	43864 km
Ordernr.	537950
Lifertid tilleggsarbeider	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilterrensning
Lifertid av:	MØLLER BL FOLLO NORDBYVEI 96 1405 SKI Norge
Autorisert SKODA Service Partner	Ja
Mobiliseringsgaranti	Ja (til visning av service)

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 33, 2017	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 37, 2017
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5	5	4	4

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
10.01.2025	46930

KOMMENTAR

Bilen har bruksmerker/bulker. Normalt i henhold til bilens alder og kjørelengde.
Vi anbefaler å besiktige bilen selv.

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerking

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.