

NISSAN NISSAN LEAF 40KWH 2WD

TESTDATO: 06.01.2026

KODE: 1915361



EV97555



64 421 KM



16.10.2019

Førstegang registrert



Elektrisk

CHASSISNR: SJNFAAZE1U0061655

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 16.10.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING





6. VEDLIKEHOLDSHISTORIKK

Dette er for å dokumentere at arbeidet som er spesifisert i vedlikeholdsskemaet i garanteret, er fullført. Gjennom vedlikehold skal utleiers ved enten kjøperens eller leveringsens som står spesifisert på vedlikeholdsskemaet, sikres i forhold, slik som kontinuerlig fører, alle nødvendige for vedlikehold skal overføres til eventuelt senere på bilen.

TYPE SERVICE	KM-STAND VED SERVICE	DATE FOR SERVICE	TYPE SERVICE	KM-STAND VED SERVICE	DATE FOR SERVICE	TYPE SERVICE	KM-STAND VED SERVICE	DATE FOR SERVICE
1 år	15825	16/10/20	2 år	24146	08/10/21	3 år	31852	07/10/22
FORHANDLERSTEMPEL FRA UTFØRENDE VERKSTED			FORHANDLERSTEMPEL FRA UTFØRENDE VERKSTED			FORHANDLERSTEMPEL FRA UTFØRENDE VERKSTED		
TUNGEN BIL Industrivegen 9, 2642 Kvam Orgnr 579 492 014			TUNGEN BIL Industrivegen 9, 2642 Kvam Orgnr 579 492 014			TUNGEN BIL Industrivegen 9, 2642 Kvam Orgnr 579 492 014		
NESTE SERVICE	KM-STAND VED SERVICE	DATE FOR SERVICE	NESTE SERVICE	KM-STAND VED SERVICE	DATE FOR SERVICE	NESTE SERVICE	KM-STAND VED SERVICE	DATE FOR SERVICE
4 år	45000	16/10/21	3 år		08/10/22	4 år	51850	07/10/23

BILENS UNDERSTELLSNR.

TYPE SERVICE	KM-STAND VED SERVICE	DATE FOR SERVICE	TYPE SERVICE	KM-STAND VED SERVICE	DATE FOR SERVICE	TYPE SERVICE	KM-STAND VED SERVICE	DATE FOR SERVICE
4 år	41721	06/10/23	5 år	57399	07/10/24	6 år	63635	14/10/25
FORHANDLERSTEMPEL FRA UTFØRENDE VERKSTED			FORHANDLERSTEMPEL FRA UTFØRENDE VERKSTED			FORHANDLERSTEMPEL FRA UTFØRENDE VERKSTED		
TUNGEN BIL Industrivegen 9, 2642 Kvam Orgnr 579 492 014			TUNGEN BIL Industrivegen 9, 2642 Kvam Orgnr 579 492 014			TUNGEN BIL Industrivegen 9, 2642 Kvam Orgnr 579 492 014		
NESTE SERVICE	KM-STAND VED SERVICE	DATE FOR SERVICE	NESTE SERVICE	KM-STAND VED SERVICE	DATE FOR SERVICE	NESTE SERVICE	KM-STAND VED SERVICE	DATE FOR SERVICE
5 år		06/10/24	6 år	83399	07/10/24	7 år	78135	14/10/26

BILENS UNDERSTELLSNR.

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 45, 2018	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 45, 2018
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
14.10.2025	63635
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
16.10.2020	15825
08.10.2021	24146
07.10.2022	31852
06.10.2023	41721
07.10.2024	53399
14.10.2025	63635

KOMMENTAR

Hel og grei bil med komplett servicehfte
--

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.