

VOLVO XC60 4WD

TESTDATO: 19.11.2025

KODE: 1876189



BT52635



129 241 KM



04.11.2016

Førstegang registrert



Diesel

CHASSISNR: YV1DZA5C6H2056453

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 25.03.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING





SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Servicentr. 1	Servicentr. 2
Utført Km 16345	Utført Km 33668
Dato 4/10-17	Dato 14/9-18
Arbeidsordre nr. 2566527	Arbeidsordre nr. 2696504
Type service Bilia Personbil as 74, C.J. Hansens vei 18, 20 Tlf: 53 02 54 27 Org.nr 976 023 188 Thomas Stubberud	Type service Bilia Personbil as 74, C.J. Hansens vei 18, 20 Tlf: 53 02 54 27 Org.nr 976 023 188 Thomas Stubberud
Ekstra olje- og filterbytte	Ekstra olje- og filterbytte

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Servicentr. 3	Servicentr. 4	Servicentr. 5
Utført Km 50636	Utført Km 63993	Utført Km 72292
Dato 6/9-19	Dato 01.09.20	Dato 12.08.21
Arbeidsordre nr. 283 7604	Arbeidsordre nr. 298 9978	Arbeidsordre nr. 3154564
Type service Bilia Personbil as 74, C.J. Hansens vei 18, 2007 Kjeller Tlf: 53 02 54 27 Org.nr 976 023 188 Håkon Rosnæss Tynberget	Type service Bilia Hamar AS NO 976 023 188 MVA Gjerlueveien 18 2320 FURNES Håkon Rosnæss Tynberget	Type service Bilia Hamar AS NO 976 023 188 MVA Gjerlueveien 18 2320 FURNES Håkon Rosnæss Tynberget
Ekstra olje- og filterbytte	Ekstra olje- og filterbytte	Ekstra olje- og filterbytte

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Servicentr. 6	Servicentr. 7	Servicentr. 8
Utført Km 84999	Utført Km 99567	Utført Km 115467
Dato 18.8.22	Dato 15/9-23	Dato 20/11-24
Arbeidsordre nr. 3308904	Arbeidsordre nr. 3429062	Arbeidsordre nr. 3550626
Type service Lillehammer AS NO 976 023 188 MVA Emil Møllerstuen Personlig servicetekniker Tlf: 53 02 56 83	Type service SERVICE RIL OVER SAR Lillehammer AS NO 976 023 188 MVA Dagfinn Pedersen Personlig servicetekniker Tlf: 53 02 56 73	Type service Lillehammer AS NO 976 023 188 MVA Oscar Pedersen Personlig servicetekniker Tlf: 53 02 56 85
Ekstra olje- og filterbytte	Ekstra olje- og filterbytte	Ekstra olje- og filterbytte
Bemerkning AUTOMATOLJE DRIVREIM DREMJEVESKE	Bemerkning SKIFTET KUPEFILTER	Bemerkning

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Servicentr. 9
Utført Km 127922
Dato 10/10-2025
Arbeidsordre nr. 3652098
Type service Bilia Personbil AS Lillehammer Tlf: 53 02 56 60 Org.nr. 976 023 188
Ekstra olje- og filterbytte
Bemerkning NYTT TOPPLOCK REG REIM KIL REIM AC REIM LUFT FILTER DIESEL FILTER

Utskifting av

en er meget vik-
skulle ryke, er det
rlig skadet. Vol-
a må skiftes, og
g at komponenten
innet tilbehør
produsentens
t garantiansvar
, hvis ikke

det signere
siden.

Utskifting av registerreim 1

Utført
Km

127922

Dato

10/10-2025

Signatur

OMB

Bilia Personbil AS

Lillehammer

Tlf: 53 02 56 60

Org.nr. 976 023 188

Utskifting a

Utført
Km

Dato

Signatur

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	70	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,5	4,5	4,5	4,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
10.10.2025	127922
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
04.10.2017	16345
14.09.2018	33668
06.09.2019	50636
01.09.2020	63993
12.08.2021	72292
18.08.2022	84999
15.09.2023	99567
20.11.2024	115467
10.10.2025	127922

KOMMENTAR

Bilen har bruksmerker/bruksslitasje/skraper/parkeringsmerker. Noe slitasje på førersetet. Normalt i henhold til bilens alder og kjørelengde. Vi anbefaler å besiktige bilen selv.

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.