

PEUGEOT 5008 177 HK AUTOMAT 2WD

KB49280

125 682 KM

22.02.2019
Førstegang registrert

Diesel

CHASSISNR: VF3MJEHZRKL007786

KJØRETØY: Personbil

BRUKTIMPORT: Nei

FRIST FOR PKK: 22.02.2025



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE

EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR




OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Assistentsystemer og diagnose			
1.1	Systemfunksjoner	Varsellampe lyser se bilde. (Feil på radar)	
Eksteriør			
2.1	Verktøy/nødutstyr	Dekktettemiddel utgått/mangler. Utgått på dato, (skiftes)	500
2.2	Dekk/Felger	Kantkjørt felg. Kantkjørt felg, 1 stk sommerdekk	1 500
2.3	Dekk/Felger	Betydelig oksidering. Litt oksidering på alle felger (vinterdekk)	6 000
2.4	Døråpning	Noen riper og småbulker. Noen små bulker, (og dype riper).døråpning høyre bakdør	1 250
2.5	Døråpning	Noen riper og småbulker. Dype riper med små bulker (døråpning venstre bakdør)	1 250
Hjuloppheng/styring			
3.1	Ledd	Slakk i ytre endeledd. Slakke i ytre venstre styreledd (bytte)	4 625
Gir og drivlinje			
4.1	Differensial	Svetter. Oljelekkasje /svetting fra dieselpumpe (skifte av dieselpumpe) ?	25 000
Interiør			
5.1	Seter	Varmelement virker ikke. Feil på varmefunksjon (ingen varme), i fører sete	
			inkl. mva
			40 125



1.1 Varsellampe lyser se bilde
(Feil på radar)



2.1 Dekktettemiddel utgått/mangler
Utgått på dato, (skiftes)



2.2 Kantkjørt felg
Kantkjørt felg, 1 stk sommerdekk



2.3 Betydelig oksidering
Litt oksidering på alle felger (vinterdekk)



2.3 Betydelig oksidering
Litt oksidering på alle felger (vinterdekk)



2.3 Betydelig oksidering
Litt oksidering på alle felger (vinterdekk)



2.3 Betydelig oksidering
Litt oksidering på alle felger (vinterdekk)



2.4 Noen riper og småbulker
Noen små bulker, (og dype riper).døråpning høyre bakkdør



2.5 Noen riper og småbulker
Dype riper med små bulker (døråpning venstre bakkdør)



4.1 Svetter
Oljelekkasje /svetting fra dieselpumpe (skifte av dieselpumpe) ?



4.1 Svetter
Oljelekkasje /svetting fra dieselpumpe (skifte av dieselpumpe) ?



5.1 Varmelement virker ikke
Feil på varmefunksjon (ingen varme), i førersete

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	
TIDLIGERE STØRRE SKADE?	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET
Ja	50

KLIMAAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAAANLEGG	22,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAAANLEGG	2,00
---------------------------------	-------	-------------------------------	------

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 44, 2023

Litt sjevslitasje (ytterkant) på 2 av dekk

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	5,0	5,0
AKSEL 2	6,0	6,0

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 32, 2021

Piggfritt

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	5,5	5,5
AKSEL 2	5,5	5,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
	Ja
SISTE SERVICEDATO	27.06.2024
KILOMETERSTAND	118835

REGISTERREIM

SKIFTET ?	
	Ja
DATO SISTE REGISTERREIM BYTTE	07.03.2024
KILOMETERSTAND	79520

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER	
	Ja

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

Identitet

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

Eksteriør

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spylere
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningszone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

Lys

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

Motor

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

Hjuloppheng/styring

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

Bremser

- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

Gir og drivlinje

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

Interiør

- Dashboard
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

Opplysninger/klargjøring

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Dette er en takst for internt bruk i Bertel O. Steen.