



SUZUKI SX4 S-CROSS 120 HK AUTOMAT 4WD



CHASSISNR: TSMJYB22S00207525

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 30.06.2025

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



## OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
<b>Eksteriør</b>			
1.1	Dekk/Felger	Skade på felg. Kantkjørt eller lakkskader	
1.2	Dekk/Felger	Gamle dekk. Gamle dekk fra 2015. Mangler/skadd pigg også. Begynner bli lite mønster	
<b>Motor</b>			
2.1	Eksosanlegg	løst varmeskjold på fremre eksosrør. Metallstrips som holdt varmeskjold er rustet vekk	
<b>Bremser</b>			
3.1	Skiver	Mer enn 25% rust. Rust på skive bak	5 363
3.2	Skiver	Slitte/stor slitekant. stor slitekant skiver foran indre	4 700
<b>Opplysninger/klargjøring</b>			
4.1	Opplysninger	Dokumentert service, se bilde. Bare to service som er dokumentert i hefte. Første og en i 2020	
			inkl. mva
			10 063



1.1 Skade på felg  
Kantkjørt eller lakkskader



1.1 Skade på felg  
Kantkjørt eller lakkskader



1.1 Skade på felg  
Kantkjørt eller lakkskader




1.1 Skade på felg  
Kantkjørt eller lakkskader



### 1.2 Gamle dekk

Gamle dekk fra 2015. Mangler/skadd pigg også. Begynner bli lite mønster



### 2.1 Øvrige feil

Løst varmeskjold på fremre eksosrør. Metallstrips som holdt varmeskjold er rustet vekk




### 3.1 Mer enn 25% rust

Rust på skive bak



### 3.2 Slitte/stor slitekant

Stor slitekant skiver foran indre



### 4.1 Dokumentert service, se bilde

Bare to service som er dokumentert i hefte. Første og en i 2020

**AKSLINGER : 2****SOMMERDEKK :**

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-1,6	

**VINTERDEKK :**

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-3	

**SERVICEINFORMASJON**

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

✔ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✘ Kontrollert, anmerkning

#### Identitet

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understallsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

#### Assistentsystemer og diagnose

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

#### Eksteriør

- ✔ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✔ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✔ Skjermer
- ✔ Speil
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✘ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningszone
- ✔ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

#### Lys

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

#### Motor

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Tenningsanlegg
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✘ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasje
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✔ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Motor

#### Hjuloppheng/styring

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjullager
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

#### Bremser

- ✔ Bremsefunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremsekraftforsterker
- ✔ Bremsevæske
- ✔ Lekkasje
- ✔ Rør/slanger
- ✘ Skiver
- ✔ Bremseskjold

#### Gir og drivlinje

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

#### Interiør

- ✔ Dashboard
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✔ Dørtrekk
- ✔ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Tepper/bekledning
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

#### Opplysninger/klargjøring

- ✘ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant