




MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER 4WD



CHASSISNR: JMBXDGG3WLZ014483

BRUKTIMPORT: Ja


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 10.04.2026

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1	Panser	Steinsprut.	
1.2	Dører -	Skade. parkering skader på bakre dør kant	venstre foran
1.3	Dører -	Lakk flasser.	venstre bak
1.4	Dører -	Riper. på sort matt klistermerker ved ruter	begge foran, begge bak
1.5	Skjermer -	Bulk.	høyre bak
1.6	Skjermer -	Steinsprut med rust.	begge bak
1.7	Dekk/Felger -	For lite mønsterdybde sommerdekk 2 stk.	begge foran
1.8	Døråpning -	Ripe(r).	venstre foran, begge bak
1.9	Døråpning -	Småbulker.	begge bak
1.10	Støtfanger -	Steinsprut.	foran
1.11	Støtfanger -	Ripe(r) ned til grunning.	bak
1.12	Tak	Steinsprut med rust.	
Bremser			
2.1	Skiver -	Rust. overflate rust,mulig bli borte etter kjøring	begge foran, begge bak
Interiør			
3.1	Midtkonsoll/midtarmene	Riper/skade.	
3.2	Dørtrekk -	Slitt/ripe(r).	begge bak
3.3	Tepper/bekledning -	Skadet. slitasje på teppe på midt kanalen mellom gass pedalen og fører sete	venstre, midten foran
3.4	Multimedia -	Berøringsskjerm defekt.	høyre, nede
			inkl. mva

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
----------------------	---	--------------------------	---

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET
Ja	20

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-1,6	Uke 40, 2019

dekk på framaksel har flere skader på mønster pga for lav tryk, dekk bor ikke brukes videre,veldig lav mønster på midten,ingen mønster på sider

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	2,0	2,0
AKSEL 2	4,0	4,0

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-3	Uke 50, 2020

ok

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	7,0	7,0
AKSEL 2	7,0	78,0

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Nei	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
13.09.2023	56485

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

✔ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✘ Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

Eksteriør

- ✔ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✘ Panser
- ✘ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✘ Skjermer
- ✔ Speil
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✘ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✘ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✘ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✘ Tak
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

Lys

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

Motor

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ El/hybrid batteripakke
- ✔ Tenningsanlegg
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasje
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✔ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Motor

Hjuloppheng/styring

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjullager
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

Bremser

- ✔ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasje
- ✔ Rør/slanger
- ✘ Skiver
- ✔ Bremseskjold

Gir og drivlinje

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

Interiør

- ✔ Dashboard
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✘ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✘ Dørtrekk
- ✔ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✘ Tepper/bekledning
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✘ Multimedia
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

Opplysninger/klargjøring

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant