

**SUZUKI VITARA 140 HK AUTOMAT 4WD**
**TESTDATO: 13.04.2024**
**KODE: 1391035**

<b>XN41402</b>	<b>147 000 KM</b>	<b>15.04.2016</b> Førstegang registrert	<b>Bensin</b>
----------------	-------------------	--	---------------

<b>CHASSISNR:</b> TSMLYEA1S00192258	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 28.02.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

<p>15</p> <p>75 000 km Service / 5 år</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Service  <input checked="" type="checkbox"/> Olje motor  <input type="checkbox"/> Olje girkasse  <input type="checkbox"/> Registerreim byttet  <input type="checkbox"/> Kjølevæske byttet  <input type="checkbox"/> Bremsesvæske byttet  <input type="checkbox"/> Utført rustkontroll</p> <p><b>MECA</b> FRØYA AUTO AS Nabetevnen 1 / 7263 Hamarvik Tel: 72448866, E-post: frøe-@online.no Org. nr. 947 619 020</p> <p>Km stand: 77099 Dato og sign.: 22.06.20 RK</p>	<p>90 000 km Service / 6 år</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Service  <input checked="" type="checkbox"/> Olje motor  <input type="checkbox"/> Olje girkasse  <input type="checkbox"/> Registerreim byttet  <input type="checkbox"/> Kjølevæske byttet  <input type="checkbox"/> Bremsesvæske byttet  <input type="checkbox"/> Utført rustkontroll</p> <p><b>MECA</b> FRØYA AUTO AS Nabetevnen 1 / 7263 Hamarvik Tel: 72448866, E-post: frøe-@online.no Org. nr. 947 619 020</p> <p>Km stand: 93018 Dato og sign.: 21.04.21 RK</p>
<p>105 000 km Service / 7 år</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Service  <input checked="" type="checkbox"/> Olje motor  <input type="checkbox"/> Olje girkasse  <input type="checkbox"/> Registerreim byttet  <input type="checkbox"/> Kjølevæske byttet  <input type="checkbox"/> Bremsesvæske byttet  <input type="checkbox"/> Utført rustkontroll</p> <p><b>MECA</b> FRØYA AUTO AS Nabetevnen 1 / 7263 Hamarvik Tel: 72448866, E-post: frøe-@online.no Org. nr. 947 619 020</p> <p>Km stand: 109549 Dato og sign.: 25.01.22 RK</p>	<p>120 000 km Service / 8 år</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Service  <input checked="" type="checkbox"/> Olje motor  <input type="checkbox"/> Olje girkasse  <input type="checkbox"/> Registerreim byttet  <input type="checkbox"/> Kjølevæske byttet  <input type="checkbox"/> Bremsesvæske byttet  <input type="checkbox"/> Utført rustkontroll</p> <p><b>MECA</b> FRØYA AUTO AS Nabetevnen 1 / 7263 Hamarvik Tel: 72448866, E-post: frøe-@online.no Org. nr. 947 619 020</p> <p>Km stand: 132526 Dato og sign.: 17.04.23 RK</p>

9. Dokumentasjon av vedlikehold 15 000 km intervall

<p>15 000 km Service / 1 år</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Service  <input checked="" type="checkbox"/> Olje motor  <input type="checkbox"/> Olje girkasse  <input type="checkbox"/> Registerreim byttet  <input type="checkbox"/> Kjølevæske byttet  <input type="checkbox"/> Bremsesvæske byttet  <input type="checkbox"/> Utført rustkontroll</p> <p><b>Kristoffersen Bil</b> Martin Mois, Ot. 10 7500 Skjerve   Tlf: 74 82 24 22 Org. nr. 977 188 202</p> <p>Km stand: 40388 Dato og sign.: 30/1-19/19</p>	<p>30 000 km Service / 2 år</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Service  <input type="checkbox"/> Olje motor  <input type="checkbox"/> Olje girkasse  <input type="checkbox"/> Registerreim byttet  <input type="checkbox"/> Kjølevæske byttet  <input type="checkbox"/> Bremsesvæske byttet  <input type="checkbox"/> Utført rustkontroll</p> <p><b>Kristoffersen Bil</b> Martin Mois, Ot. 10 7500 Skjerve   Tlf: 74 82 24 22 Org. nr. 977 188 202</p> <p>Km stand: 35582 Dato og sign.: 19/10-19/19</p>
<p>45 000 km Service / 3 år</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Service  <input checked="" type="checkbox"/> Olje motor  <input type="checkbox"/> Olje girkasse  <input type="checkbox"/> Registerreim byttet  <input type="checkbox"/> Kjølevæske byttet  <input type="checkbox"/> Bremsesvæske byttet  <input type="checkbox"/> Utført rustkontroll</p> <p><b>7590 VERDAL</b> <b>PRØVEN BIL</b></p> <p>Km stand: 48753 Dato og sign.: 27/6-18 P.1</p>	<p>60 000 km Service / 4 år</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Service  <input checked="" type="checkbox"/> Olje motor  <input type="checkbox"/> Olje girkasse  <input type="checkbox"/> Registerreim byttet  <input type="checkbox"/> Kjølevæske byttet  <input type="checkbox"/> Bremsesvæske byttet  <input type="checkbox"/> Utført rustkontroll</p> <p><b>MECA</b> FRØYA AUTO AS Nabetevnen 1 / 7263 Hamarvik Tel: 72448866, E-post: frøe-@online.no Org. nr. 947 619 020</p> <p>Km stand: 61309 Dato og sign.: 5-7-19</p>

**KJØRETØYDATA**

<b>ANTALL NØKLER</b>	2	<b>ANTALL LADEKABLER</b>	0
<b>TIDLIGERE STØRRE SKADE</b>	Nei	<b>TIDLIGERE BRUK</b>	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

<b>PRØVEKJØRT</b>	<b>HASTIGHET</b>	<b>TESTFORHOLD</b>
Ja	60	Tørt

**DEKK OG BREMSER**

<b>PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK</b>	Uke 20, 2022	<b>PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK</b>	Uke 20, 2021
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	<b>VENSTRE FORAN</b>	<b>HØYRE FORAN</b>	<b>VENSTRE BAK</b>	<b>HØYRE BAK</b>
<b>MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)</b>	6	5,8	6	6
<b>MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)</b>	5,5	5,4	5,2	5,4

**SERVICEINFORMASJON**

<b>KOMPLETT HISTORIKK</b>
Ikke kontrollert

<b>SERVICER UTFØRT</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
30.01.2017	20389
19.10.2017	33582
27.06.2018	48753
05.07.2019	61309
22.06.2020	77099
21.04.2021	93018
25.01.2022	109549
17.04.2023	132526

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerking**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.