

HONDA JAZZ HYBRID 88 HK AUTOMAT 2WD
TESTDATO: 18.07.2024
KODE: 1463235

LJ54998	74 000 KM	25.04.2014 Førstegang registrert	Bensin - Hybrid, ikke ladbar
----------------	------------------	--	-------------------------------------

CHASSISNR: JHMGP1830ES200678	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 09.06.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

VESTFOLD AUTO
 Trondheim 4, 5070 Sem
 0534 210 05
 Opp til kundeservice

Kontaktfakta
 Bilhandel Per Nævan
 Kjølevegje 7
 3179 ASGARDSTAND
 Kunde nr. 15462

Kjøretøyinfo
 Reg nr. UJ4988
 Merke/modell HONDA JAZZ HYBRID 2014
 Motor nr. JHMGF83E5200678

Order nr. 22086
Orderdato 27.05.2024
Fakturanr. 31938
Fakturadato 07.06.2024 13:25:36
RS nr. H8765
Prisforf. vedtatt NOK
Var.tid. Jan/Nov Bilrental Post

Varenummer	Varenavn	Levert	Pris	Redukt. %	Bes. mm
VJ0732272	SPINPOWER E545 SW30	3,60	215,21		774,78
AVG-Q	Smørreoljeavgift	3,60	2,54		9,14
PL0CC617	KNECHT OLE FILTER	1,00	191,00		191,00
ABB	Arbeid Service etter kjøpe bilmerke.	0,75	916,00	5,00	652,46
PK8B	Periodisk kjøretøykontroll	1,00	984,00		984,00
PH172961CP	PHILIPS WSW 12V/9W	1,00	14,00		14,00

Festsummen: 22086
Kunde nr.: 15462
Service & etter kjøpe km:
 OK
 OK
 OK
 OK

VESTFOLD AUTO
 Trondheim 4, 5070 Sem
 0534 210 05
 Opp til kundeservice

Kontaktfakta
 Bilhandel Per Nævan
 Kjølevegje 7
 3179 ASGARDSTAND
 Kunde nr. 15462

Kjøretøyinfo
 Reg nr. UJ4988
 Merke/modell HONDA JAZZ HYBRID 2014
 Motor nr. JHMGF83E5200678

Order nr. 22086
Orderdato 27.05.2024
Fakturanr. 31938
Fakturadato 07.06.2024 13:25:36
RS nr. H8765
Prisforf. vedtatt NOK
Var.tid. Jan/Nov Bilrental Post

Varenummer	Varenavn	Levert	Pris	Redukt. %	Bes. mm
VJ0732272	SPINPOWER E545 SW30	3,60	215,21		774,78
AVG-Q	Smørreoljeavgift	3,60	2,54		9,14
PL0CC617	KNECHT OLE FILTER	1,00	191,00		191,00
ABB	Arbeid Service etter kjøpe bilmerke.	0,75	916,00	5,00	652,46
PK8B	Periodisk kjøretøykontroll	1,00	984,00		984,00
PH172961CP	PHILIPS WSW 12V/9W	1,00	14,00		14,00

Festsummen: 22086
Kunde nr.: 15462
Service & etter kjøpe km:
 OK
 OK
 OK
 OK

VESTFOLD AUTO
 Trondheim 4, 5070 Sem
 0534 210 05
 Opp til kundeservice

Kontaktfakta
 Bilhandel Per Nævan
 Kjølevegje 7
 3179 ASGARDSTAND
 Kunde nr. 15462

Kjøretøyinfo
 Reg nr. UJ4988
 Merke/modell HONDA JAZZ HYBRID 2014
 Motor nr. JHMGF83E5200678

Order nr. 22086
Orderdato 27.05.2024
Fakturanr. 31938
Fakturadato 07.06.2024 13:25:36
RS nr. H8765
Prisforf. vedtatt NOK
Var.tid. Jan/Nov Bilrental Post

Varenummer	Varenavn	Levert	Pris	Redukt. %	Bes. mm
VJ0732272	SPINPOWER E545 SW30	3,60	215,21		774,78
AVG-Q	Smørreoljeavgift	3,60	2,54		9,14
PL0CC617	KNECHT OLE FILTER	1,00	191,00		191,00
ABB	Arbeid Service etter kjøpe bilmerke.	0,75	916,00	5,00	652,46
PK8B	Periodisk kjøretøykontroll	1,00	984,00		984,00
PH172961CP	PHILIPS WSW 12V/9W	1,00	14,00		14,00

Festsummen: 22086
Kunde nr.: 15462
Service & etter kjøpe km:
 OK
 OK
 OK
 OK

VESTFOLD AUTO
 Trondheim 4, 5070 Sem
 0534 210 05
 Opp til kundeservice

Kontaktfakta
 Bilhandel Per Nævan
 Kjølevegje 7
 3179 ASGARDSTAND
 Kunde nr. 15462

Kjøretøyinfo
 Reg nr. UJ4988
 Merke/modell HONDA JAZZ HYBRID 2014
 Motor nr. JHMGF83E5200678

Order nr. 22086
Orderdato 27.05.2024
Fakturanr. 31938
Fakturadato 07.06.2024 13:25:36
RS nr. H8765
Prisforf. vedtatt NOK
Var.tid. Jan/Nov Bilrental Post

Varenummer	Varenavn	Levert	Pris	Redukt. %	Bes. mm
VJ0732272	SPINPOWER E545 SW30	3,60	215,21		774,78
AVG-Q	Smørreoljeavgift	3,60	2,54		9,14
PL0CC617	KNECHT OLE FILTER	1,00	191,00		191,00
ABB	Arbeid Service etter kjøpe bilmerke.	0,75	916,00	5,00	652,46
PK8B	Periodisk kjøretøykontroll	1,00	984,00		984,00
PH172961CP	PHILIPS WSW 12V/9W	1,00	14,00		14,00

Festsummen: 22086
Kunde nr.: 15462
Service & etter kjøpe km:
 OK
 OK
 OK
 OK

VESTFOLD AUTO
 Trondheim 4, 5070 Sem
 0534 210 05
 Opp til kundeservice

Kontaktfakta
 Bilhandel Per Nævan
 Kjølevegje 7
 3179 ASGARDSTAND
 Kunde nr. 15462

Kjøretøyinfo
 Reg nr. UJ4988
 Merke/modell HONDA JAZZ HYBRID 2014
 Motor nr. JHMGF83E5200678

Order nr. 22086
Orderdato 27.05.2024
Fakturanr. 31938
Fakturadato 07.06.2024 13:25:36
RS nr. H8765
Prisforf. vedtatt NOK
Var.tid. Jan/Nov Bilrental Post

Varenummer	Varenavn	Levert	Pris	Redukt. %	Bes. mm
VJ0732272	SPINPOWER E545 SW30	3,60	215,21		774,78
AVG-Q	Smørreoljeavgift	3,60	2,54		9,14
PL0CC617	KNECHT OLE FILTER	1,00	191,00		191,00
ABB	Arbeid Service etter kjøpe bilmerke.	0,75	916,00	5,00	652,46
PK8B	Periodisk kjøretøykontroll	1,00	984,00		984,00
PH172961CP	PHILIPS WSW 12V/9W	1,00	14,00		14,00

Festsummen: 22086
Kunde nr.: 15462
Service & etter kjøpe km:
 OK
 OK
 OK
 OK

VESTFOLD AUTO
 Trondheim 4, 5070 Sem
 0534 210 05
 Opp til kundeservice

Kontaktfakta
 Bilhandel Per Nævan
 Kjølevegje 7
 3179 ASGARDSTAND
 Kunde nr. 15462

Kjøretøyinfo
 Reg nr. UJ4988
 Merke/modell HONDA JAZZ HYBRID 2014
 Motor nr. JHMGF83E5200678

Order nr. 22086
Orderdato 27.05.2024
Fakturanr. 31938
Fakturadato 07.06.2024 13:25:36
RS nr. H8765
Prisforf. vedtatt NOK
Var.tid. Jan/Nov Bilrental Post

Varenummer	Varenavn	Levert	Pris	Redukt. %	Bes. mm
VJ0732272	SPINPOWER E545 SW30	3,60	215,21		774,78
AVG-Q	Smørreoljeavgift	3,60	2,54		9,14
PL0CC617	KNECHT OLE FILTER	1,00	191,00		191,00
ABB	Arbeid Service etter kjøpe bilmerke.	0,75	916,00	5,00	652,46
PK8B	Periodisk kjøretøykontroll	1,00	984,00		984,00
PH172961CP	PHILIPS WSW 12V/9W	1,00	14,00		14,00

Festsummen: 22086
Kunde nr.: 15462
Service & etter kjøpe km:
 OK
 OK
 OK
 OK

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Vått

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,2	4,1	4,4	4,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5	5,2	5,3	5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennermerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.