

VOLVO XC60 T8 TWIN ENGINE 4WD

TESTDATO: 10.04.2025

KODE: 1688819

 FT59520

 60 881 KM

 19.12.2017
Førstegang registrert

 Bensin hybrid
- Ladbar
hybrid

CHASSISNR: YV1UZBABDJ1040581

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 18.08.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

HARILA

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dører	Bulk høyre dør foran	høyre foran
1.2 Støtfanger	Steinsprut Støtfanger foran	foran
1.3 Støtfanger	Skrubbmerker underkant av støtfanger foran	foran
2. INTERIØR		
2.1 Dørtrekk	Merker etter utstyr i Venstre dørtrekk bak	venstre bak



1.1 Bulk høyre dør foran



1.2 Steinsprut Støtfanger foran



1.3 Skrubbermerker underkant av støtfanger foran



2.1 Merker etter utstyr i Venstre dørtrekk bak

SERVICE OG VEDLEKEHOLD

Service nr. 1

Utført Km: 7933

Dato: 13.02.19

Arbeidsordre nr.: 2745323

Type service: **Bilia Hamar AS**
NO 976 023 188 MVA
Gjerluveien 1B
2320 FURNES
Håkon Rosnæss Tyrirberget

Ekstra olje- og filterbytte: STEMPEL

Bemerkning: STEMPEL

Service nr. 2

Utført Km: 14585

Dato: 30.03.20

Arbeidsordre nr.: 2919607

Type service: **Bilia Hamar AS**
NO 976 023 188 MVA
Gjerluveien 1B
2320 FURNES
Håkon Rosnæss Tyrirberget

Ekstra olje- og filterbytte: STEMPEL

Bemerkning: **Bilia Hamar AS**
+ 1340 474623 188 MVA
Gjerluveien 1B
2320 FURNES
Håkon Rosnæss Tyrirberget

SERVICE OG VEDLEKEHOLD

Service nr. 3

Utført Km: 21763

Dato: 28.06.21

Arbeidsordre nr.: 3139279

Type service: **Bilia Hamar AS**
NO 976 023 188 MVA
Gjerluveien 1B
2320 FURNES
Håkon Rosnæss Tyrirberget

Ekstra olje- og filterbytte: STEMPEL

Bemerkning: STEMPEL

Service nr. 4

Utført Km: 31626

Dato: 12.07.21

Arbeidsordre nr.: 37235

Type service: **HARILA**
www.harila.no
Org nr 917 630 747

Ekstra olje- og filterbytte: STEMPEL

Bemerkning: STEMPEL

Service nr. 5

Utført Km: 47040

Dato: 10.07.22

Arbeidsordre nr.: 143287

Type service: **HARILA**
www.harila.no
Org nr 917 630 747

Ekstra olje- og filterbytte: STEMPEL

Bemerkning: STEMPEL

SERVICE OG VEDLEKEHOLD

Service nr. 6

Utført Km: 52706

Dato: 08.07.24

Arbeidsordre nr.: 149167

Type service: **HARILA**
www.harila.no
Org nr 917 630 747

Ekstra olje- og filterbytte: STEMPEL

Bemerkning: STEMPEL

Service nr. 7

Utført Km:

Dato:

Arbeidsordre nr.:

Type service:

Ekstra olje- og filterbytte: STEMPEL

Bemerkning: STEMPEL

Service nr. 8

Utført Km:

Dato:

Arbeidsordre nr.:

Type service:

Ekstra olje- og filterbytte: STEMPEL

Bemerkning: STEMPEL

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Vått

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	8	8	8	8
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
08.07.2024	52706
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
10.07.2023	42040
12.07.2022	31626
28.06.2021	21763
30.03.2020	14585
13.02.2019	7933

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølssystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.