

SUBARU OUTBACK 175 HK AUTOMAT 4WD

TESTDATO: 03.11.2025

KODE: 1773073



ZT55377



55 110 KM



14.07.2020

Førstegang registrert



Bensin

CHASSISNR: JF1BS9LC2LG203185

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 15.07.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR




OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Under bil	Finnes ikke rust under	
1.2	Støtfanger	Liten ripe i støtfanger bak	



1.1 Finnes ikke rust under



1.1 Finnes ikke rust under



1.2 Liten ripe i støtfanger bak



1.2 Liten ripe i støtfanger bak

1532 VR Motor AS									
Utskrift av bilhistorikk									
Kjøperen: 14.08.2024 11:21:25									
Kjøperen:	Nbr. eier:	11457	Jonny Pedersen	Slutt kmstand:	38962	30.08.2024	Fra dato:	01.01.2024	
Kjøperen:	Subaru		Outback	Reg dato(f.a.):	14.07.2020		Til dato:	14.08.2025	
Ordrenr:	Fakt. dato:	203391	203391	27.05.2024	11457	Jonny Pedersen	Levert:	Pris	Beløp
Detaljer									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									
Kjøperen:									
Subaru									

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6	6	6	6
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5,8	5,9	5	5,6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
16.07.2021	12000
20.08.2022	24000
04.08.2023	31000
30.08.2024	39000

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølssystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.