

**MITSUBISHI MITSUBISHI ASX 116 HK MANUELL 4WD**
**TESTDATO: 09.12.2024**
**KODE: 1603385**

<b>XA18334</b>	<b>170 000 KM</b>	<b>06.09.2011</b> Førstegang registrert	<b>Diesel</b>
----------------	-------------------	--	---------------

<b>CHASSISNR:</b> JMBXJGA6WBZ441143	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 21.02.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.




**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. EKSTERIØR</b>		
1.1 Dører	ripe ned til grunning	høyre foran
1.2 Skjermer	skade	høyre foran
1.3 Dekk/Felger	hjulsett to takseres ved innlevering	
1.4 Støtfanger	skade	høyre foran
<b>2. MOTOR</b>		
2.1 Service	PKK-kontroll	
2.2 Service	trenger service	
<b>3. HJULOPPHENG/STYRING</b>		
3.1 Stabilisatorer/stag	slakk i foringer	indre - begge bak







**LOGG FOR PERIODISK SERVICE**

<b>Service 1</b> Dato: 20/4-12 Kilometerstand: 15523 Fakturanr.: <b>Leira Bil AS</b> 7100 Rissa Org.nr: 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81	<b>Service 2</b> Dato: 18/1-13 Kilometerstand: 30754 Fakturanr.: <b>Leira Bil AS</b> 7100 Rissa Org.nr: 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81	<b>Service 3</b> Dato: 4/10-13 Kilometerstand: 46664 Fakturanr.: <b>Leira Bil AS</b> 7100 Rissa Org.nr: 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81
<b>Service 4</b> Dato: 2-6-14 Kilometerstand: 60188 Fakturanr.: 25721 <b>Leira Bil AS</b> 7100 Rissa Org.nr: 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81	<b>Service 5</b> Dato: 1/4-15 Kilometerstand: 75368 Fakturanr.: <b>Leira Bil AS</b> 7100 Rissa Org.nr: 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81	<b>Service 6</b> Dato: 2/4-16 Kilometerstand: 87484 Fakturanr.: <b>Leira Bil AS avd Brekstad</b> Fjæraveien 1130 Brekstad www.leirabil.no tlf 73 85 90 80 Org nr 967 407 593

Fyller ut i sin helhet hver gang bilen er inne til periodisk service

1-18

**LOGG FOR PERIODISK SERVICE**

<b>Service 7</b> Dato: 10/9-14 Kilometerstand: 7210 Fakturanr.: <b>Leira Bil AS avd Brekstad</b> Fjæraveien 1130 Brekstad www.leirabil.no tlf 73 85 90 80 Org nr 967 407 593	<b>Service 8</b> Dato: 05/04-2018 Kilometerstand: 108286 Fakturanr.: 2000420 <b>Leira Bil AS avd Brekstad</b> Fjæraveien 1130 Brekstad www.leirabil.no tlf 73 85 90 80	<b>Service 9</b> Dato: 10/04-19 Kilometerstand: 118963 Fakturanr.: <b>LEIRA BIL AS avd Brekstad</b> Tverveien 15, 1130 Brekstad Tlf 73 85 90 80 • www.leirabil.no Org nr: 967 407 593
<b>Service 10</b> Dato: 1/10-2020 Kilometerstand: 133500 Fakturanr.: 46170 <b>AutoMester</b> HydroSentret Alford LEV AS 7170 Alford Tlf:72 03 03 00	<b>Service 11</b> Dato: 25/3-22 Kilometerstand: 148371 Fakturanr.: 55826 <b>AutoMester</b> HydroSentret Alford LEV AS 7170 Alford Tlf:72 03 03 00	<b>Service 12</b> Dato: 21/02-2023 Kilometerstand: 157499 Fakturanr.: 59278 <b>AutoMester</b> HydroSentret Alford LEV AS 7170 Alford Tlf:72 03 03 00

Fyller ut i sin helhet hver gang bilen er inne til periodisk service

1-19







## KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

## PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

## DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	3	3	3	3
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5	5	5	5

## SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
02.01.2025	

## KOMMENTAR

Noe riper på høyre skjerm passasjerdør.  
Bruksmerker utover dette iht. kjørelengde og alder.

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningszone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.